Rapport N° VER[illegible]017

INSPECTION SERVICES

Nombre de pages 4

VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE - Ar. 01/03/04 et/ou 05/03/93
Examen d'état de conservation et essais de fonctionnement

# TRACTOPELLE

| Exploitant | Contrôleur | Lieu du contrôle |
|---|---|---|
| LOGISTICA BENIN<br>IFU 0202263615603<br>RCCM:RB/COT/22 A 85913<br>Tel : +229 0148655555 | Nom : Vincent AGBLO<br>Visa:<br>Date<br>17/06/2025 | GDIZ |



| Identifications de la tractopelle | |
|---|---|
| Marque : JCB | Conformité : Non précisée |
| Type : 3DX | Km ou heures : 50 |
| N° de Serie : HARD3DXSUKP3193469 | Localisation : Usine |
| N° de parc client : - | Energie : Thermique |
| Année : 2023 | APTE: OUI |

| Documentation présente | OUI | NON |
|---|---|---|
| Notice d'instruction | | X |
| Certificat de conformité | | X |
| Carnet de maintenance | | X |
| Rapport précédent | | X |

## Conclusion de l'examen d'état de conservation

L'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement ont fait apparaître des défectuosités ou anomalies auxquelles il y a lieu de remédier

| Caractéristiques | |
|---|---|
| C.M.U./Portée mini : | 1000 K |
| C.M.U./Portée max : | - |
| Course de levage : | 4.77 |
| Course de direction : | 6.72 |

| Essais de Fonctionnement |
|---|
| Charge d'essais inférieure à la charge nominale |
| Valeur de la charge d'essais |
| Godet de pelle plein à portée intermédiaire |
| Configuration de l'appareil |
| Realisation de tous les mouvements |

## Réserves

- Disposer de la Notice d'instruction et du carnet de maintenance à bord
- Disposer de Gyrophare fonctionnel
- Disposer d'instincteur a bord
- Prevoir les pictogrammes de securite

## Validation rapport

Approbateur

Nom : Adade FOLLY

Visa :

ACCOMPAGNATEUR

ADJASSE Abednego

| PROCHAIN CONTRÔLE | |
|---|---|
| Dans : | 12 mois |
| Soit en : | juin-26 |

Scanné avec CamScanner

Scansionato con CamScanner