




NOTA:

TRAT. TERM. APÓS USINAGEM DE DESBASTE,
TEMPERAR A 37-40 RC E DEPOIS
TERMINAR A USINAGEM

PASSO CIRC. = .314"
Nº DENTES = 40
DIÂM. PRIMITIVO = 4.000"
DIÂM. INTERNO = 3.792"
DIÂM. EXTERNO = 4.160"
ÂNG. DE PRESSÃO = 20°
DIAM. PITCH = 10"
PERFIL DO DENTE = SISTEMA "STUB"

$\nabla (\nabla \nabla - \nabla \nabla \nabla)$

DETALHE L - ESC. 4:1

258-86	ERA: $\phi 2 \frac{1}{4}$ A	DATA: 29-05-81	VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Paulo</i>
		TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	VER. <i>Paulo</i>		APROV.
		Des. NIVEL $\pm .005"$	AÇO VM-40		Nº DO PROJ. VVM-189
		FRAÇÃO	GOB DISTRIBUTOR - 4 ³ / ₈ D.G. MÁQUINA I.S.		Nº DA PEÇA VV-1121
		DE 0" ATE 5" $\pm 1/64$	GEAR BUSHING		ESCALA 1:1
		DE 5" ATE 24" $\pm 1/32$	T. AT. TERM. VIDE NOTA		Nº DO DES.
		ACIMA DE 24" $\pm 1/16$			