


TOPO DO FRAME




FUNDO DO FRAME

2 FUROS P/ PINO DE GUIA ϕ .375
LOCAL. E FURAR NA MONT.
C/ PC Nº 1500-551-6

15 FUROS ϕ 13/64 C/RÔSCA
1/4-20 NC
LOCAL. NA MONT C/
PEÇAS VV-1610, 1500-551-3
1500-551-6


FRENTE DO FRAME



FURO ϕ 11/32 C/ ROSCA 1/8 NPT,
POR DENTRO NO FRAME

VISTA DO TOPO

TOPO DO FRAME



CORTE A-A

DATA	19-10-1984	DES. <i>Purgino</i>
REVISÃO	TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	VER.
TERMINO	DE 0" ATE 5" $\pm$ 1/64 DE 5" ATE 24" $\pm$ 1/32 ACIMA DE 24" $\pm$ 1/16	APROV.
	FRACAO	N.º DO CONJ.
	DETALHES DAS ALTERAÇÕES NO FRAME P/ TRANSE EM SIST. "S.C.C." USADO C/ MEC. MACHO VVM-200	N.º DA PEÇA VV-1667
	ESCALA 3:8	N.º DO DES.