

报告日期: 2017.06.13

Test Report

Report No:2017061324

送检公司: 东莞市上合旺盈印刷有限公司营业七部高志¹

送检公司地址: 东莞市东城区主山振兴路329号旺盈工业园²

以下测试样品是由申请者提供及确认: 红外体温计³

样品编号 :NA⁴

批号 :NA⁵

订单/工程单号 :NA⁶

供应商 :NA⁷

送检数量 :1箱⁸

客户名称/代码 :A1939⁹

样品接收日期 :2017. 06. 13¹⁰

测试周期 :2017. 06. 13-2017. 06. 13¹¹

测试方法 :请参见下一页¹²

测试要求			结果
参考标准		测试项目	
1	客户要求	跌落	合格

更多测试细节请参考以下页面¹⁴

旺盈彩盒纸品有限公司实验室授权以下人员测试并签核本报告¹⁵

测试: 杨汝圭¹⁶



¹⁷

报告日期: 2017.06.13


Test Report

Report No:2017061324

1、跌落测试:

测试方法:

将样品放置跌落测试仪上, 根据产品毛重选择所需高度, 依次顺序测试。测试结束后检查产纸箱及内卡、客户产品。

测试顺序	高度	重量	测试部位描述
角	1200MM	NA	
棱1	1200MM		
棱2	1200MM		
棱3	1200MM		
面1	1200MM		
面2	1200MM		
面3	1200MM		
面4	1200MM		
面5	1200MM		
面6	1200MM		

判定标准: 测试后样品包装不存在破损现象, 产品结构功能无损坏。

样品数量: 1箱

结果描述: 按照标准测试后箱内样品无破损现象, 测试结果判定为合格。

测试图片:



报告日期: 2017.06.13¹

Test Report²

Report No:2017061324³



*****报告结束*****⁸