Hetzner backup och lokal återställning

Claudio Verdi | APL | 24 oktober 2026

Jag återställde en tillhandahållen serveravbildning i VirtualBox och verifierade att WordPress fungerade lokalt. Den 24 oktober kontrollerade jag den befintliga återställningen med tjänstestatus, HTTP-test och webbläsare. Den lokala webbplatsen svarade med HTTP 200 OK.

Omfattning och eget arbete

Handledaren tillhandahöll diskavbildningen samt wordpress-files.tar.gz och wordpress.sql färdiga. Jag skapade inte dessa backupfiler. Mitt arbete omfattade nedladdning, uppackning, konvertering till VDI, lokal återställning och felsökning. Dagens skärmbilder dokumenterar kontroller av befintliga filer och den fungerande virtuella maskinen.

Uppgiften efterfrågar även skapande av en portabel serverbackup. Den delen har jag inte genomfört själv och redovisar därför inte som utförd. Rapporten dokumenterar återställningen från det tillhandahållna underlaget.

Översikt över lösningar

En full diskavbildning bevarar partitioner och operativsystem tillsammans med installerad programvara. RAW kan konverteras till VDI för VirtualBox. Det är den metod som används i denna återställning.

En filbackup tillsammans med en SQL-export kan återställa WordPress i en förberedd servermiljö, men innehåller inte i sig en startbar server. Specialiserade verktyg kan också användas för avbildning och återställning; något sådant alternativ testades inte separat här.

Nedladdning och konvertering

WSL-historiken visar hämtning med SCP från root-kontot på wordpress.multinomial.se till ~/hetzner-backup. Nyckeln hetzner_komvux användes. Filen hetzner-backup-20260915-1244.img.gz packades upp med gzip -dk, som behåller den komprimerade filen.

qemu-img convert användes med indataformat raw och utdataformat vdi. Målfilen blev C:\Users\Claud\VirtualBox-Disks\wordpress_server_image.vdi. Historiken visar kommandona, men innehåller inte deras fullständiga utdata. Den befintliga VDI-filen och den startade maskinen kontrollerades separat.




Bild 1. Historik för SCP, kontrollsummor, uppackning och konvertering

Skillnad mot referensguiden

Guiden använder namnet wordpress_server_image.img.gz och nyckeln hetzner_key. Min historik visar den daterade avbildningen och nyckeln hetzner_komvux. Jag använder de faktiska filnamnen i rapportens kommandon. Att skapa avbildningen enligt guidens skript redovisas inte som mitt arbete.

Kontroll av diskavbildningen

Den komprimerade avbildningen finns kvar i WSL och visas som 7,6G. gzip -t slutfördes med resultatet OK. Det verifierar gzip-filens interna integritet, men ersätter inte en jämförelse med en ursprunglig SHA256-kontrollsumma.




Bild 2. Lyckad gzip-kontroll av den komprimerade diskavbildningen

fdisk -l visar 40 961 572 864 byte, motsvarande 38,15 GiB, med GPT. Partitionerna omfattar ett Linux-filsystem på 37,9G, BIOS boot på 1M och EFI System på 256M. Partitionernas nummer är 1, 14 och 15. Ingen ändring av partitionstabellen gjordes.




Bild 3. RAW-avbildningens storlek och partitioner

VirtualBox och den anslutna disken

Hetzner-Restore använder 4096 MB RAM, en processor och BIOS. Nätverkskort 1 är anslutet till VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter. Nätverkskort 2 är avstängt. Den konfigurationen ger lokal kontakt mellan Windows och den virtuella maskinen.




Bild 4. Bekräftade inställningar för minne, processor, BIOS och nätverk

VDI-filen är ansluten på SATA-0-0. showmediuminfo visar en dynamisk VDI med kapacitet 39064 MBytes och att den används av Hetzner-Restore. Status locked write beror på att den används av den körande maskinen.




Bild 5. VDI-format, kapacitet och koppling till Hetzner-Restore

Startad server och tjänster

Den återställda servern startar Ubuntu 24.04.4 LTS med värdnamnet komvux-ubuntu-4gb-hel1-2. Kontroll av apache2 och mysql gav active för båda tjänsterna. Det visar att webbservern och databastjänsten kördes vid kontrollen.




Bild 6. Apache och MySQL är aktiva i den återställda servern

HTTP mot localhost gav 301 och omdirigerade till https://wordpress.multinomial.se/. Ett separat HTTPS-test med --resolve till 127.0.0.1 gav 200 OK och en WordPress REST API-länk. Testet kördes inne i den återställda maskinen.




Bild 7. HTTPS 200 OK från serverns egen lokala adress

Lokalt nätverk och domännamn

Serverns gränssnitt enp0s3 har adressen 192.168.56.101/24. I Windows hosts-fil finns kopplingen 192.168.56.101 wordpress.multinomial.se. På så sätt kan webbplatsens befintliga domännamn användas för den lokala återställningen.




Bild 8. Windows hosts-fil med domänen kopplad till lokal VM

Från Windows gav curl.exe med --resolve till 192.168.56.101 HTTP/1.1 200 OK. Svaret identifierade Apache/2.4.58 (Ubuntu) och text/html med UTF-8. Den uttryckliga IP-adressen i testet visar att svaret hämtades från den lokala maskinen.




Bild 9. Windows når WordPress på den lokala VM-adressen

Kontroll i webbläsaren

Webbläsaren visar webbplatsens startsida med Website, Blog och inlägget Hello world!. Det kompletterar HTTP-testet genom att visa att sidan också kan visas grafiskt.




Bild 10. Den återställda WordPress-webbplatsens startsida

Adressen /wp-login.php visar WordPress inloggningsformulär. Ingen inloggning i administrationspanelen eller ändring av innehåll dokumenterades under denna kontroll.




Bild 11. WordPress inloggningsformulär visas

Separata WordPress-backuper

De tillhandahållna filerna finns även i C:\Users\Claud\Downloads\hetzner-backup. Filarkivet är 44 464 319 byte och SQL-filen 155 699 byte. Dessa filer är ett komplement till den fullständiga diskavbildningen.

Listning med tar visar html-katalogen med bland annat wp-config.php och wp-admin. Detta är en innehållslistning; ingen ny uppackning eller återställning från arkivet utfördes den 24 oktober.




Bild 12. Listning av filer i wordpress-files.tar.gz

SQL-filen innehåller 17 CREATE TABLE-satser, med WordPress-tabeller och Yoast-tabeller. Kontroll av tabellnamn visar filens struktur, men är inte ett nytt importtest.




Bild 13. Tabellstruktur i wordpress.sql

Verifierade kontrollsummor

SHA256SUMS i WSL innehåller sparade kontrollsummor för wordpress.sql och wordpress-files.tar.gz. sha256sum -c SHA256SUMS gav OK för båda filerna. Värdena överensstämmer också med de kontrollsummor som beräknades för Windows-kopiorna.




Bild 14. Båda WordPress-filerna matchar de sparade SHA256-värdena

SHA256 för wordpress.sql

`4339da47acfdd6b21e4b721b4582f9c399c88f5a78907faa7a0146b44c9e9606`

SHA256 för wordpress-files.tar.gz

`772dbc189ead71107ecfc7b1f7e045a4fb7ddb3a628525c580a5c005d3e849f9`

SYSTEM-SHA256SUMS avser andra systemfiler och innehåller ingen kontrollsumma för den daterade diskavbildningen. Historiken visar lokala och fjärranslutna SHA256-kommandon för avbildningen, men deras utdata finns inte i det aktuella underlaget. Någon ny verifierad jämförelse mellan avbildningens lokala och ursprungliga hash redovisas därför inte.

Felsökning och återställd åtkomst

Vid dagens kontroll hade jag glömt inloggningsuppgifterna till den lokala virtuella maskinen. Åtkomsten återställdes via GRUB med init=/bin/bash och konsolen tty1. Rotfilsystemet monterades skrivbart och root-lösenordet ändrades med passwd root. Därefter synkroniserades disken och maskinen startades om.

Ett första försök med seriell konsol gav kernel panic. Med konsolen tty1 kunde jag fortsätta. Kontrollen av konton visade root med Bash som skal och en tom /home-katalog. Jag loggade sedan in som root.




Bild 15. Lyckad inloggning som root efter återställd åtkomst

Efter inloggningen startade en WordPress-konfigurationsguide. Jag avbröt den med Ctrl+C för att fortsätta kontrollera den befintliga installationen. Ingen ny WordPress-installation genomfördes i detta steg.

Arbetssätt och förbättringar

PowerShell och Ubuntu/WSL använder olika syntax. När kommandon kördes i fel terminal rättades det genom att byta flik. För framtida arbete bör jag spara terminalutdata tillsammans med kommandon och kontrollsummor, så att varje steg kan följas utan enbart historik.

Kommandon och slutsats

Följande kommandon återger den lokala uppackningen och konverteringen från historiken samt dagens kontroller. Konverteringen är redan gjord och ska inte köras mot den VDI-fil som används av en startad VM.

```
# Ubuntu / WSL
gzip -dk "$HOME/hetzner-backup/hetzner-backup-20260915-1244.img.gz"
qemu-img convert -p -f raw -O vdi \
  "$HOME/hetzner-backup/hetzner-backup-20260915-1244.img" \
  /mnt/c/Users/Claud/VirtualBox-Disks/wordpress_server_image.vdi
(cd "$HOME/hetzner-backup" && sha256sum -c SHA256SUMS)
gzip -t "$HOME/hetzner-backup/hetzner-backup-20260915-1244.img.gz"
fdisk -l "$HOME/hetzner-backup/hetzner-backup-20260915-1244.img"

# Ubuntu VM
systemctl is-active apache2 mysql
ip -br address
curl -k -I --max-time 15 \
  --resolve wordpress.multinomial.se:443:127.0.0.1 \
  https://wordpress.multinomial.se/

# Windows PowerShell
curl.exe -k -I --max-time 20 `
  --resolve wordpress.multinomial.se:443:192.168.56.101 `
  https://wordpress.multinomial.se/
```

Flaggan -k används för denna lokala anslutningskontroll och stänger av verifieringen av TLS-certifikatet. HTTP 200 visar att webbplatsen svarar, men testet styrker inte en giltig certifikatkedja.

Resultat och kvarvarande moment

Den tillhandahållna serveravbildningen fungerar som lokal VirtualBox-server med Apache, MySQL och WordPress. Den 24 oktober testades den befintliga återställningen; någon ny fullständig återställning utfördes inte. Skapande av en egen portabel backup och videoinspelning återstår att dokumentera separat om dessa moment ska ingå i kompletteringen.

Referenser: Task 01 - Hetzner Backup och Hetzner Backup Guide, tillhandahållna PDF-filer. Underlag: mina infogade skärmbilder från den 24 oktober 2026 och den synliga terminalhistoriken. Privata nycklar, lösenord och SQL-innehåll med användardata återges inte.