

Análisis Forense Digital — Caso de Acoso Cibernético

Índice

1. Juramento y declaración de abstención y tacha

2. Palabras clave

3. Índice de figuras

4. Resumen ejecutivo

5. Introducción

- 5.1 Antecedentes
- 5.2 Objetivos
- 5.3 Alcance

6. Fuentes de información

- 6.1 Adquisición de evidencias

7. Análisis

- 7.1 Herramientas utilizadas
- 7.2 Procesos
 - 7.2.1 Verificación de integridad
 - 7.2.2 Análisis de conversaciones WhatsApp
 - 7.2.3 Análisis de actividad en Telegram
 - 7.2.4 Análisis del historial de búsquedas de Atalus
 - 7.2.5 Análisis de grabaciones cámara IP
 - 7.2.6 Análisis de accesos a Instagram de Lassandra
 - 7.2.7 Análisis del correo electrónico de la víctima

8. Limitaciones

9. Conclusiones

10. Anexo 1. Sobre el perito

11. Anexo 2. Sumas de verificación

1. Juramento y Declaración de Abstención y Tacha

El/la abajo firmante, en calidad de perito/a informático/a, jura o promete solemnemente haber procedido y proceder con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito/a.

Asimismo, declara no encontrarse incurso/a en ninguna de las causas de abstención o tacha previstas en la legislación vigente en relación con las partes implicadas en el presente procedimiento, y que no existe ningún vínculo personal, profesional ni económico que pueda comprometer su imparcialidad en la emisión del presente dictamen.

2. Palabras Clave

- Rubber Ducky:** Dispositivo que se conecta por USB y simula ser un teclado para ejecutar comandos automáticos en el ordenador víctima.
- Inyección de teclado:** suplantación de un teclado legítimo con el objetivo de ejecutar acciones en un equipo víctima.

3. Índice de Figuras

Figuras embebidas en el informe

Figura	Descripción	Sección
Figura 1	Línea temporal del incidente	4
Figura 2	Verificación hash — disco PC infectado (.img)	7.2.1
Figura 3	Verificación hash — disco PC infectado (.zip)	7.2.1
Figura 4	Verificación hash — copia ADB de Atalus Grasstem	7.2.1
Figura 5	Verificación hash — copia ADB de Camillo Richbald	7.2.1
Figura 6	Verificación hash — copia ADB de Lassandra Cordalis	7.2.1
Figura 7	Verificación hash — imagen SD cámara IP Imou	7.2.1
Figura 8	Verificación hash — datos Telegram de Lassandra	7.2.1
Figura 9	Verificación hash — WhatsApp de Lassandra	7.2.1
Figura 10	Verificación hash — WhatsApp de Atalus	7.2.1
Figura 11	Verificación hash — WhatsApp de Camillo	7.2.1
Figura 12	Verificación hash — Instagram de Lassandra	7.2.1

Figura	Descripción	Sección
Figura 13	Verificación hash — Google Data de Lassandra	7.2.1
Figura 14	Verificación hash — Google Data de Atalus	7.2.1
Figura 15	Verificación hash — Google Data de Camillo	7.2.1


Figuras en Anexos

Las imágenes y vestigios referenciados a lo largo del análisis se encuentran documentados en el archivo [Anexos.md](#), numerados del 1 al 21 (imágenes) y del 1 al 10 (vestigios).

4. Resumen Ejecutivo

El análisis de los dispositivos y cuentas digitales de los implicados revela un caso de acoso cibernético sostenido y acceso fraudulento a sistemas informáticos. Atalus Grasstem acosó de forma reiterada a Lassandra Cordalis a través de WhatsApp y Telegram, la vigiló físicamente y, tras ser bloqueado, ejecutó un ataque premeditado contra el equipo informático de la víctima utilizando un dispositivo Rubber Ducky con el fin de robarle las credenciales de acceso. Camillo Richbald participó activamente en la planificación e instigación de dicho ataque. La culminación de la operación fue el acceso no autorizado a la cuenta de Instagram de Lassandra y la manipulación de su perfil público.

Línea Temporal



5. Introducción

5.1 Antecedentes

Lassandra Cordalis, estudiante del centro educativo, acudió a la dirección del mismo para denunciar que venía siendo objeto de acoso por parte de un compañero, Atalus Grasstem, y que su cuenta de Instagram había sido modificada sin su conocimiento ni consentimiento. Ante estos hechos, se encargó un análisis forense digital para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.

Se parte de la hipótesis de que Atalus Grasstem, con la colaboración de Camillo Richbald, accedió de forma no autorizada al equipo informático de Lassandra mediante un dispositivo de inyección de teclado tipo Rubber Ducky, robó sus credenciales y utilizó estas para acceder y manipular su cuenta de Instagram.

5.2 Objetivos

- Documentar y reconstruir cronológicamente los hechos denunciados
- Acreditar el acoso digital ejercido por Atalus sobre Lassandra
- Determinar cómo se produjo el acceso no autorizado al equipo de la víctima
- Confirmar la implicación de Camillo Richbald como cómplice
- Establecer el vínculo entre las evidencias digitales y los hechos investigados

5.3 Alcance

El análisis abarca los dispositivos móviles de Atalus Grasstem, Camillo Richbald y Lassandra Cordalis, sus bases de datos de WhatsApp, los datos exportados de sus cuentas de Google, la base de datos de Telegram de la víctima, el export de su cuenta de Instagram, la imagen forense del ordenador del aula y las grabaciones de la cámara IP Imou del centro.

6. Fuentes de Información

6.1 Sumas de verificación

Antes de iniciar cualquier proceso de análisis, se procedió a calcular y comparar los valores hash de cada evidencia con los de referencia proporcionados. La verificación confirma que ninguna de las evidencias ha sido alterada desde su adquisición original.

Se muestran las sumas de verificación y los comandos utilizados en el [Anexo 2](#)

6.1 Adquisición de Evidencias

A continuación se listan todas las evidencias sometidas a análisis.

Evidencia	Tamaño (Bytes)
adb-backup-Atalus-Grasstem.ab	29.013.457
adb-backup-Camillo-Richbald.ab	158.652
adb-backup-Lassandra-Cordalis.ab	523.014
Disco-pc-infectado-ducky.img.zip	5.773.164.742
disco-pc-infectado-ducky.img	53.687.091.200
Google-Data-Atalus-Grasstem.zip	561.760
Google-Data-Camillo-Richbald.zip	408.222
Google-Data-Lassandra-Cordalis.zip	588.782
imagen-sd.ad1	6.847.296
Instagram-lassandracordalis-20230504.zip	735.897
Telegram-Data-Lassandra-Cordalis.zip	30.820.559
WhatsApp-Database-Atalus-Grasstem.zip	131.501
WhatsApp-Database-Camillo-Richbald.zip	185.621
WhatsApp-Database-Lassandra-Cordalis.zip	167.088

7. Análisis


7.1 Herramientas Utilizadas

Herramienta	Version	Uso
WhatsApp Msgstore Viewer	Ultima disponible	Lectura y visualizacion de mensajes desde msgstore.db
DB Browser for SQLite	3.12.2.0	Inspeccion manual de bases de datos SQLite
FTK Imager	3.1.2	Adquisicion y verificacion de imagenes forenses
Android Backup Extractor	master-20221109063121	Extraccion de copias de seguridad ADB
telegram_extractor.py	1.0 (script propio)	Extraccion de mensajes desde cache4.db de Telegram
USB Detective	1.2	Análisis de artefactos de conexion de dispositivos USB


7.2 Procesos

7.2.1 Análisis de Conversaciones WhatsApp

El análisis de la base de datos de WhatsApp de Lassandra muestra cómo Atalus estableció contacto con ella el 26 de abril de 2023, presentándose como compañero de clase e insistiendo en quedar. La víctima rechazó sus propuestas en varias ocasiones. Al día siguiente, Atalus reveló haber estado vigilándola físicamente al mencionar haberla visto salir del cine, a lo que Lassandra respondió acusándole directamente de acoso.



Véase Anexo de Imágenes. Imagen 1.



Véase Anexo de Imágenes. Imagen 2.


Véase Anexo de Imágenes. Imagen 3.

Campo	Valor
Ruta	WhatsApp-Database-Lassandra-Cordalis/msgstore.db
Tamano	1.228.800 bytes
HASH MD5	4f7e0758d093ce4cf33e1c851dc62c9f
HASH SHA256	dcc837420c7d72b7b3ea09483ff0586daa7a50ca9c8c78b790db95866dcae0f5

Campo


Valor

Contenido




Véase Anexo de Vestigios. Vestigio 1.

En el WhatsApp de Atalus se encontró además una conversación con Camillo Richbald fechada el 28 de abril, en la que Atalus comunica haber sido bloqueado por Lassandra y ambos planifican una represalia. En este intercambio Atalus describe abiertamente su plan de usar un Rubber Ducky para robar las credenciales de la víctima, y Camillo responde animándole a ejecutarlo.




Véase Anexo de Imágenes. Imagen 4.




Véase Anexo de Imágenes. Imagen 5.

Véase Anexo de Imágenes. Imagen 6.

La conversación entre Atalus y Camillo continuó el 29 de abril de 2023. En este punto el Rubber Ducky ya había sido conectado en el ordenador del centro el día anterior, pero Atalus encontró dificultades técnicas. Tras desplazarse al domicilio de Camillo para solventar el problema, Atalus confirmó a las 20:25 que ya podía operar con normalidad. A partir de ese momento, y siguiendo la sugerencia de Camillo, quien le envió la imagen que quería usar como foto de perfil de la víctima, Atalus procedió a acceder de forma no autorizada a la cuenta de Instagram de Lassandra.



Véase Anexo de Imágenes. Imagen 7.




Véase Anexo de Imágenes. Imagen 8.

Véase Anexo de Imágenes. Imagen 9.

Véase Anexo de Vestigios. Vestigio 2.

7.2.2 Análisis de Actividad en Telegram

Tras el bloqueo en WhatsApp, Atalus continuó el hostigamiento a través de Telegram el 28 de abril a las 19:31. Los mensajes extraídos de la base de datos de Lassandra muestran un tono amenazante y recriminatorio, con referencias directas al rechazo recibido.




Véase Anexo de Imágenes. Imagen 10.


Véase Anexo de Vestigios. Vestigio 4.

7.2.3 Análisis del Historial de Búsquedas de Atalus

El examen de los datos de Google de Atalus revela búsquedas específicas el 27 de abril a partir de las 19:00, sobre el funcionamiento de dispositivos Rubber Ducky, métodos de robo de credenciales y formas de obtener imágenes de perfil de cuentas de Instagram ajenas. Estas consultas son anteriores a la ejecución del ataque, lo que evidencia una premeditación clara y un proceso de preparación técnica previo.



Véase Anexo de Imágenes. Imagen 11.




Véase Anexo de Imágenes. Imagen 12.


[Véase Anexo de Vestigios. Vestigio 3.](#)

7.2.4 Análisis de Grabaciones Cámara IP

Las grabaciones de la cámara IP Imou del centro muestran a una persona con capucha el 28 de abril de 2023 que se acerca a uno de los equipos del aula, conecta un dispositivo USB y abandona rápidamente el lugar. Posteriormente, Lassandra se sienta en ese mismo ordenador y trabaja con él, momento en el que el payload del Rubber Ducky ya habría ejecutado la extracción de sus credenciales de forma silenciosa.



[Véase Anexo de Imágenes. Imagen 13.](#)



[Véase Anexo de Imágenes. Imagen 14.](#)

[Véase Anexo de Vestigios. Vestigio 5.](#)

[Véase Anexo de Vestigios. Vestigio 6.](#)

7.2.5 Análisis de Accesos a Instagram de Lassandra

El registro de actividad de la cuenta de Instagram de Lassandra muestra tres inicios de sesión desde dispositivos diferentes. El primero procede de un navegador de escritorio cuya marca temporal coincide con la segunda grabación de la cámara IP. El segundo se origina desde un agente de usuario que corresponde exactamente al terminal móvil de Atalus, identificado cruzando los datos de su cuenta de Google.

Nota: todas las marcas horarias de Instagram deben ajustarse sumando dos horas para obtener la hora local CEST (UTC+2), y diez horas adicionales en el caso de los registros internos de la plataforma.

Véase Anexo de Imágenes. Imagen 15.



Véase Anexo de Imágenes. Imagen 16.



Véase Anexo de Imágenes. Imagen 17.

Véase Anexo de Vestigios. Vestigio 7.

Véase Anexo de Vestigios. Vestigio 8.

El historial del navegador del móvil de Atalus registra además la búsqueda y selección de la imagen utilizada como nueva foto de perfil de Lassandra, imagen que Camillo le había sugerido expresamente en la conversación de WhatsApp.

Fotos del perfil

Fotos del perfil que has añadido



CENSORED

29 abr. 2023 12:46

Véase Anexo de Imágenes. Imagen 18.

Búsqueda

Buscaste [instagram](#)

29 abr 2023, 22:42:01 CEST

Productos:
Búsqueda

Ubicaciones:
En [esta área aproximada](#) - Según tu actividad anterior

¿Por qué se muestra esto aquí?
Esta actividad se ha guardado en tu cuenta de Google porque los siguientes ajustes estaban activados: Actividad en la Web y en Aplicaciones. Puedes [controlar estos ajustes](#).

Búsqueda

Has visitado [Instagram](#)

29 abr 2023, 22:38:47 CEST

Productos:
Búsqueda

¿Por qué se muestra esto aquí?
Esta actividad se ha guardado en tu cuenta de Google porque los siguientes ajustes estaban activados: Actividad en la Web y en Aplicaciones. Puedes [controlar estos ajustes](#).

Búsqueda

Inauguración Instagram

29 abr 2023, 22:37:55 CEST

Productos:
Búsqueda

¿Por qué se muestra esto aquí?
Esta actividad se ha guardado en tu cuenta de Google porque los siguientes ajustes estaban activados: Actividad en la Web y en Aplicaciones. Puedes [controlar estos ajustes](#).

Búsqueda

Buscaste [censurado](#)

29 abr 2023, 22:30:59 CEST

Productos:
Búsqueda

Ubicaciones:
En [esta área aproximada](#) - Según tu actividad anterior

¿Por qué se muestra esto aquí?
Esta actividad se ha guardado en tu cuenta de Google porque los siguientes ajustes estaban activados: Actividad en la Web y en Aplicaciones. Puedes [controlar estos ajustes](#).

Véase Anexo de Imágenes. Imagen 19.

Véase Anexo de Imágenes. Imagen 20.

Véase Anexo de Vestigios. Vestigio 9.

7.2.6 Análisis del Correo Electrónico de la Víctima

El archivo de correo de Lassandra, obtenido del export de Google, contiene tres notificaciones de acceso a su cuenta de Instagram que se corresponden con los eventos identificados en el análisis: el acceso desde el ordenador del centro, el acceso desde el móvil de Atalus y el acceso de la propia víctima al descubrir la manipulación.

Mails					
	From	Subject	To	Sent	Received
	El equipo de la comunidad de Google <go...>	Lassandra, termina de configurar tu nueva cuenta de Google	lassandracordalis@gmail.com	26/04/2023 16:24:56	26/04/2023 16:25:06
	"Instagram" <no-reply@mail.instagram.com>	521409 is your Instagram code	lassandracordalis@gmail.com	26/04/2023 16:47:47	26/04/2023 16:47:51
	"Instagram" <no-reply@mail.instagram.com>	Tu código de confirmación de correo electrónico	lassandracordalis@gmail.com	26/04/2023 16:51:32	26/04/2023 16:51:41
	"Instagram" <no-reply@mail.instagram.com>	A Message from Meta	lassandracordalis@gmail.com	26/04/2023 16:54:39	26/04/2023 16:54:52
	"Imou@easy4ipservice.com" <Imou@easy4i...>	Registro de la cuenta de	lassandracordalis@gmail.com	28/04/2023 17:09:51	28/04/2023 17:09:52
	"Instagram" <security@mail.instagram.com>	Nuevo inicio de sesión en Instagram desde Firefox en Windows	lassandracordalis@gmail.com	28/04/2023 18:29:48	28/04/2023 18:29:59
	"Instagram" <security@mail.instagram.com>	Nuevo inicio de sesión en Instagram desde Chrome Mobile WebView	lassandracordalis@gmail.com	29/04/2023 22:44:50	29/04/2023 22:44:59
	"Instagram" <security@mail.instagram.com>	Nuevo inicio de sesión en Instagram desde Chrome Mobile	lassandracordalis@gmail.com	30/04/2023 20:28:36	30/04/2023 20:28:46
	"Instagram" <security@mail.instagram.com>	Tu información de Instagram	lassandracordalis@gmail.com	30/04/2023 20:31:21	30/04/2023 20:31:27

Véase Anexo de Imágenes. Imagen 21.

Véase Anexo de Vestigios. Vestigio 10.

8. Limitaciones

El presente análisis se ha llevado a cabo sobre las evidencias digitales proporcionadas, sin posibilidad de acceder físicamente a los dispositivos originales una vez realizadas las extracciones. Esto ha resultado en no poder verificar completamente que el usb "Rubber Ducky" contenía código malicioso.

9. Conclusiones

El origen del incidente es el rechazo de Lassandra hacia Atalus, que escaló desde el acoso por mensajería hasta un ataque informático premeditado. Atalus se documentó sobre el uso de dispositivos Rubber Ducky, conectó uno de ellos en el ordenador que usaba la víctima en el centro educativo y obtuvo sus credenciales, con las que accedió posteriormente a su Instagram desde su propio móvil para alterar su perfil. En todo momento contó con el respaldo y la instigación de Camillo Richbald.

Recomendaciones

- Bloqueo de puertos USB en los equipos del centro educativo para impedir la conexión de dispositivos no autorizados, eliminando el vector de ataque empleado.
- Activación de autenticación en dos factores en todas las cuentas digitales del alumnado, lo que habría impedido el acceso a Instagram incluso con las credenciales comprometidas.
- Formación en ciberseguridad dirigida tanto al alumnado como al personal docente, con especial atención al reconocimiento de situaciones de acoso digital y a la protección de credenciales personales.
- Implantación de un protocolo de denuncia confidencial dentro del centro para que el alumnado pueda reportar situaciones de ciberacoso de forma segura y sin temor a represalias.

10. Anexos.

10.1 Sobre el Perito

Campo	Datos
Nombre y apellidos	Grupo3 Forensics
Titulación	Perritos forenses
Número de colegiado / acreditación	4901948498
Contacto	jimenezruizdavid2@gmail.com

El perito declara haber actuado con plena independencia técnica y que las conclusiones recogidas en este informe reflejan su opinión profesional fundamentada exclusivamente en el análisis de las evidencias digitales disponibles.

10.2 Anexo 2. Sumas de Verificación

Imagen del disco del PC de Lassandra

```
PS C:\Users\Abel\Desktop\CE Ciberseguridad\Análisis Forense\Proyecto7_Cyberbulling\Disco-pc-infectado-ducky.img>
get-filehash ".\disco-pc-infectado-ducky.img" -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
-----	----	----
SHA256	33A147E409A2400A762845932C9CDE7CE280FC944F4A6E6E50D8E0AECE2F2EF0	C:\Users\Abel\Desktop\CE
Cibe...		

```
PS C:\Users\Abel\Desktop\CE Ciberseguridad\Análisis Forense\Proyecto7_Cyberbulling\Disco-pc-infectado-ducky.img>
get-filehash ".\disco-pc-infectado-ducky.img.zip" -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
-----	----	----
SHA256	A61ABD7BE758D6F494E84FCB743E78E65D3B30F95FFAB7E65839FCEAF3F7B21D	C:\Users\Abel\Desktop...

Extracción copia de seguridad ADB — Teléfono X25 de Atalus

```
PS C:\Users\david\Downloads\AnálisisForense> Get-FileHash -Path .\adb-backup-Atalus-Grasstem.ab -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
-----	----	----
SHA256	E64E952C3F43C235BAF5D83F8CEA1A86D7640821BAEFCBE89C480B0FFF7688CF	C:\Users\david\Downloads\Anal...

Extracción copia de seguridad ADB — Teléfono Xiaomi Redmi Note 11 de Camillo

```
PS C:\Users\david\Downloads\AnálisisForense> Get-FileHash -Path .\adb-backup-Camillo-Richbald.ab -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
-----	----	----
SHA256	9C9C983DE848C7B600A8F97A191B2FC7F9C77F5826DE42FEF93B410094BFAC43	C:\Users\david\Downloads\Anal...

Extracción copia de seguridad ADB — Teléfono Xiaomi Redmi Note 11 de Lassandra

```
PS C:\Users\david\Downloads\AnalisisForense> Get-FileHash -Path .\adb-backup-Lassandra-Cordalis.ab -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	40E6F12CF248468C2849AA2C8094D186B0264BB758D4839EE190486721DA013A	C:\Users\david\Downloads\Anal...

Imagen de la tarjeta SD de la Cámara IP Imou

```
PS C:\Users\david\Downloads\AnalisisForense> Get-FileHash -Path .\imagen-sd.ad1 -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	1BEEC3DF0227EB8D26FC5810411A350FB62761B469FC380074D8978A7A048469	C:\Users\david\Downloads\Anal...

Extracción conversaciones Telegram — Teléfono Xiaomi Redmi Note 11 de Lassandra (víctima)

```
PS C:\Users\david\Downloads\AnalisisForense> Get-FileHash -Path .\Telegram-Data-Lassandra-Cordalis.zip -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	0E02FCE437A698421C947B87C642704109D3D839D1A64AC1B365DE1662CD3056	C:\Users\david\Downloads\Anal...

Extracción conversaciones WhatsApp — Teléfono Xiaomi Redmi Note 11 de Lassandra (víctima)

```
PS C:\Users\david\Downloads\AnalisisForense> Get-FileHash -Path .\WhatsApp-Database-Lassandra-Cordalis.zip -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	83B83A02E748E322933BBE29D98BDF8C21AF8FD5457185A9D5EE903F9079E3C5	C:\Users\david\Downloads\Anal...

Extracción conversaciones WhatsApp — Teléfono X25 de Atalus (principal sospechoso)

```
PS C:\Users\david\Downloads\AnalisisForense> Get-FileHash -Path .\WhatsApp-Database-Atalus-Grasstem.zip -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	A50E56D3E6789B346CCE39A90F392B88327000B3524C9CDE231C7819A9C8DA1F	C:\Users\david\Downloads\Anal...

Extracción conversaciones WhatsApp — Teléfono Xiaomi Redmi Note 11 de Camillo (cómplice)

```
PS C:\Users\david\Downloads\AnalisisForense> Get-FileHash -Path .\WhatsApp-Database-Camillo-Richbald.zip -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	C701AE767B8800AB15B201522611C23C23A5655D6D98B348E3B045076F5B8CEF	C:\Users\david\Downloads\Anal...

Extracción copia de seguridad del servidor Instagram de Lassandra (víctima)

```
PS C:\Users\david\Downloads\AnalisisForense> Get-FileHash -Path .\Instagram-lassandracordalis-20230504.zip -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	07D015C094F37433E5F33634154544FC8D020C98CEC038D32CAB09E9D7E048F2	C:\Users\david\Downloads\Anal...

Extracción copia de seguridad del servidor Google de Lassandra (víctima)

```
PS C:\Users\david\Downloads\AnalisisForense> Get-FileHash -Path .\Google-Data-Lassandra-Cordalis.zip -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	0A1989AAE247AABA70621795127D0B8DE6BE5D84E1A592269D457432C3C4FFA	C:\Users\david\Downloads\Anal...

Extracción copia de seguridad del servidor Google de Atalus (principal sospechoso)

```
PS C:\Users\david\Downloads\AnalisisForense> Get-FileHash -Path .\Google-Data-Atalus-Grasstem.zip -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	E808A0BD5B9B55EB1BA536AA704C0E80164375E0FA96623F997CE5696A370A8A	C:\Users\david\Downloads\Anal...

Extracción copia de seguridad del servidor Google de Camillo (cómplice)

```
PS C:\Users\david\Downloads\AnalisisForense> Get-FileHash -Path .\Google-Data-Camillo-Richbald.zip -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	47854017FC1F147D8426184519B1B21357F7876A9513AB40D093BAF215EE6B3C	C:\Users\david\Downloads\Anal...

Evidencia	Tamaño (Bytes)	SHA-256	MD5	SHA
adb-backup-Atalus-Grasstem.ab	29.013.457	e64e952c3f43c235baf5d83f8cea1a86d7640821baefcbe89c480b0fff7688cf	69E1E89FD971E5817A2C8C6279A80601	7EA6
adb-backup-Camillo-Richbald.ab	158.652	9c9c983de848c7b600a8f97a191b2fc7f9c77f5826de42fef93b410094bfac43	927713F263F80B4B747F65E58A1BDD53	985E
adb-backup-Lassandra-Cordalis.ab	523.014	40e6f12cf248468c2849aa2c8094d186b0264bb758d4839ee190486721da013a	DDFF7DFE751359D2C7ED4E743B91A774	FC56
Disco-pc-infectado-ducky.img.zip	5.773.164.742	a61abd7be758d6f494e84fcb743e78e65d3b30f95ffab7e65839fceaf3f7b21d	F5C17537B21F0E048237B9B6B1865548	3A7E
disco-pc-infectado-ducky.img	53.687.091.200	33a147e409a2400a762845932c9cde7ce280fc944f4a6e6e50d8e0aece2f2ef0	39A7E7302BEB29233E579B5AC5DC8D4E	1BFE
Google-Data-Atalus-Grasstem.zip	561.760	e808a0bd5b9b55eb1ba536aa704c0e80164375e0fa96623f997ce5696a370a8a	0013A261768BB2E03410A4EE6AFCD1D	B584
Google-Data-Camillo-Richbald.zip	408.222	47854017fc1f147d8426184519b1b21357f7876a9513ab40d093baf215ee6b3c	7B06EAE50B2601998BDB3EFB0969854A	B0BC
Google-Data-Lassandra-Cordalis.zip	588.782	0a1989aee247aaba70621795127d0b8de6be5d84e1a592269d457432c3c4ffa	97AC95C08C9A2D5F3CD6780DEA9D27DC	ED5F
imagen-sd.ad1	6.847.296	1beec3df0227eb8d26fc5810411a350fb62761b469fc380074d8978a7a048469	6DD44CD661AFED3D93EB96BDE12211BD	2234
Instagram-lassandracordalis-20230504.zip	735.897	07d015c094f37433e5f33634154544fc8d020c98cec038d32cab09e9d7e048f2	79B280F3FDA049A6801DAF29BE56CDD4	515A
Telegram-Data-Lassandra-Cordalis.zip	30.820.559	0e02fce437a698421c947b87c642704109d3d839d1a64ac1b365de1662cd3056	3ADBD1827E451EFA13F0DBB2227E7BC2	19BC
WhatsApp-Database-Atalus-Grasstem.zip	131.501	a50e56d3e6789b346cce39a90f392b88327000b3524c9cde231c7819a9c8da1f	4591F56EE8ECCD774F896D43474104CD	D2AI
WhatsApp-Database-Camillo-Richbald.zip	185.621	c701ae767b8800ab15b201522611c23c23a5655d6d98b348e3b045076f5b8cef	3478B015C867DFBCEECFCC49BC09C76E	B9B/
WhatsApp-Database-Lassandra-Cordalis.zip	167.088	83b83a02e748e322933bbe29d98bdf8c21af8fd5457185a9d5ee903f9079e3c5	1477180EFC30A310B09166274D509C77	934C

Perito forense y responsable de
Grupo 3 Forensics SA

Jose Escalón