Phishing Unfolding

İREM GÜZEL 01.03.2025

İçindekiler Tablosu

Company Information	3
True Positive Alert	
ID 1007	
ID 1023	
ID 1027	
ID 1029	4
ID 1035	

Company Information

Michael Ascot, CEO michael.ascot@tryhatme.com Logged-in host: win-3450

Sophie J, HR sophie.j@tryhatme.com Logged-in host: win-3461

Michelle Smith, Legal michelle.smith@tryhatme.com Logged-in host: win-3459

Roger Fedora, Marketing roger.fedora@tryhatme.com Logged-in host: win-3460

Yani Zubair, IT yani.zubair@tryhatme.com Logged-in host: win-3449

Miguel O'Donnell, Sales miguel.odonnell@tryhatme.com Logged-in host: win-3451

Cain Omoore, Sales cain.omoore@tryhatme.com Logged-in host: win-3452

Kyra Flores, Sales kyra.flores@tryhatme.com Logged-in host: win-3453

True Positive Alert

ID 1007



Sender: john@hatmakereurope.xyz

Domain: hatmakereurope.xyz

İlgili mail şirket dışından gelmiştir, .zip eki indirilemediği için Hash değeriyle bir sorgu yapılamıyor. Virüstotal sonuçları temiz gelse dahi ek'ten dolayı şüpheli bulunduğu için TP olarak işaretlendi.

ID 1023

Senaryoyu 1023 ID'li alertten incelemeye başlayalım.Logda dikkat çeken kısım process.command line kısmı:

 $process.command_line: "C:\Windows\system 32\net.exe" use Z: \FILESRV-01\SSF-Financial Records$




process.parent.name: powershell.exe

Powershell ile Z sürücüsüne ağ bağlantısı açılmış.Bu ağdan da SSF-FinancialRecords büyük ihtimalle finansal kayıtların olabileceği dosyanın paylaşımı yapılmış.

ID 1027



ID 1029



ID 1035



ID 1023 – 1035 arasında Powershell ile nslookup.exe çalıştırılmış. İlgili işlemlerle birçok kez domain sorgulaması yapılıyor.



Bu alertte nslookup.exe nin Base64 ile şifrelenmiş bir domain ile iletişime geçtiği ve veri sızdırdığı düşünülmektedir.