

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Baluran No. 3 - Telp. (0338) 5681500 SITUBONDO

Situbondo, 2 Februari 2021

Nomor

362/001/431.203.3/2021

Sifat

Penting

Lampiran

1 Berkas

Perihal

Permohonan Penanganan

Bencana Banjir

Saluran Sekunder Wonorejo

Kepada

Yth. Kepala Dinas PU SDA

Provinsi Jawa Timur

di -

SURABAYA

Merujuk surat dari UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Arjasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo (terlampir) perihal seperti pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan beberapa hal :

- Saluran Sekunder Wonorejo merupakan salah satu saluran yang ada di Daerah Irigasi (DI) Bajulmati dengan baku sawah 308 Ha. DI Bajulmati merupakan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Kondisi tangkis Saluran Sekunder Wonorejo di beberapa lokasi, khususnya yang ada di wilayah Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo (terlampir) mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal ini akibat besarnya curah hujan di daerah hulu saluran yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2021
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon untuk dapatnya dilakukan perbaikan pada saluran Saluran Sekunder Wonorejo tersebut agar tetap bisa mengairi sawah terdampak seluas 112 Ha.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Kabupaten Situbondo

GATOT SISWOYO, ST., M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19701212 199803 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. PPK Waduk Bajulmati di Surabaya
- ✓ 2. Kepala UPT PSDA Sampean Setail di Bondowoso
 - 3. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ARJASA

Jalan Raya Banyuwangi Kode Pos 68371 LAMONGAN – ARJASA – SITUBONDO

Situbondo, 02 Februari 2021

No

: 611/ 05 /431.206.7.1.3/2021.

Kepada

Sifat

: Penting

Yth. Bpk. Kepala Dinas Pekerjaan

Lampiran

: 1 (Satu) berkas

Umum dan Penataan Ruang

Perihal

: Laporan Bencana Alam Banjir

di -

SITUBONDO

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan Kerusakan Infrastruktur yang diakibatkan oleh Bencana Alam Banjir tanggal 01 Februari 2021, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan mohon petunjuk selanjutnya.

KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

ABUPATA RIASA

1

200604 1 040

LAPORAN KEJADIAN BENCANA BANJIR

1. BENCANA:

a) Jenis Bencana

: Banjir

b) Waktu Kejadian

: Tanggal 01 Februari 2021

c) Tempat Kejadian

1. Nama Sungai

: Saluran Wonorcjo

2. DAS

: Bajulmati

3. Wilayah Sungai

: Bajulmati

4. Desa

: Wonorejo

5. Kecamatan

: Banyuputih

6. Kabupaten

: Situbondo

7. Propinsi

: Jawa Timur

2. PRASARANA YANG TERGANGGU:

a) Prasarana Sumber Daya Air / Pertanian:

1. Sungai

: Saluran Wonorejo

2. Bangunan Air

: Tangkis Saluran II Wonorejo Kr. Rusak P.3 m T.1 m

Tangkis Saluran II Wonorejo Kr. Rusak P.2 m T.1 m Tangkis Saluran II Wonorejo Kr. Rusak P.5 m T.1 m

Tangkis Saluran II Wonorejo Kn. Rusak P.7 m T.1 m Tangkis Saluran II Wonorejo Kn. Rusak P.17 m T.1 m

Tangkis Saluran II Wonorejo Kr. Rusak P.15 m T.1 m

b) Prasarana Jalan dan Jembatan:

1. Jalan

2. Jembatan

: -

c) Prasarana Pemukiman:

1. Rumah

2. Sekolah

3. Fasos dan Fasum

: -

d) Prasarana Perkotaan:

1. Air Bersih

2. Jaringan Drainase

3. KORBAN JIWA DAN KERUGIAN HARTA BENDA:

a) Korban:

1. Meninggal

: Tidak ada

2. Luka-luka

: Tidak ada

3. Hilang

: Tidak ada

b) Kerugian

: Rp 200.000.000