

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

Cliente HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA Dirección BALMACEDA Nº 916, La Serena Contacto Dra. Luisa Oraa Correo rocio.ramos@redsalud.gov.cl hernan.alvarez.p@redsalud.gob.cl IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Equipo Ventilador Marca Philips Respironics Modelo Trilogy 202 Serie TV015081807 Software 14.2.05 Hardware IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA OT - ACT 120184- 289950 Cobertura Contrato H Hombre 2 Horas 289950 Cobertura Contrato H inicio 14:00 Tipo de asistencia Diagnostico en laboratorio Fecha 22-02-2024 O.C(Opcional) IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado FALLA REPORTADA POR CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE						
Contacto Dra. Luisa Oraa Correo rocio.ramos@redsalud.gov.cl hernan.alvarez.p@redsalud.gob.cl IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Equipo Ventilador Marca Philips Respironics Modelo Trilogy 202 Serie TV015081807 Software 14.2.05 Hardware IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA OT - ACT 120184- 289950 Cobertura Contrato H inicio 14:00 Tipo de asistencia Diagnostico en laboratorio Fecha 22-02-2024 O.C(opcional) IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado	Cliente						
Contacto Dra. Luisa Oraa Correo rocio.ramos@redsalud.gov.cl hernan.alvarez.p@redsalud.gob.cl IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Equipo Ventilador Marca Philips Respironics Modelo Trilogy 202 Serie TV015081807 Software 14.2.05 Hardware IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA OT - ACT 120184- 289950 Cobertura Contrato H inicio 14:00 Tipo de asistencia Diagnostico en laboratorio Fecha 22-02-2024 O.C(Opcional) IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado	Dirección						
hernan.alvarez.p@redsalud.gob.cl IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Equipo Ventilador Marca Philips Respironics Modelo Trilogy 202 Serie TV015081807 Software 14.2.05 Hardware IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA OT - ACT 120184- H Hombre 2 Horas 289950 Cobertura Contrato H inicio 14:00 Tipo de asistencia Diagnostico en laboratorio Fecha 22-02-2024 O.C(Opcional) IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado	Contacto						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Correo						
Equipo Ventilador Marca Philips Respironics Modelo Trilogy 202 Serie TV015081807 Software 14.2.05 Hardware IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA OT - ACT 120184- H Hombre 2 Horas 289950 Cobertura Contrato H inicio 14:00 Tipo de asistencia Diagnostico en laboratorio Fecha 22-02-2024 O.C(Opcional) IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Marca Philips Respironics Modelo Trilogy 202 Serie TV015081807 Software 14.2.05 Hardware IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA OT - ACT 120184- H Hombre 2 Horas 289950 Cobertura Contrato H inicio 14:00 Tipo de asistencia Diagnostico en laboratorio Fecha 22-02-2024 O.C(Opcional) IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado							
Modelo Trilogy 202 Serie TV015081807 Software 14.2.05 Hardware IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA OT - ACT 120184- H Hombre 2 Horas 289950 Cobertura Contrato H inicio 14:00 Tipo de asistencia Diagnostico en laboratorio Fecha 22-02-2024 O.C(Opcional) IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado	Equipo	Ventilador					
Serie TV015081807 Software 14.2.05 Hardware IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA OT - ACT 120184- H Hombre 2 Horas Cobertura Contrato H inicio 14:00 Tipo de asistencia Diagnostico en laboratorio Fecha 22-02-2024 O.C(Opcional) IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado	Marca	Philips Respironics					
Software 14.2.05 Hardware IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA OT - ACT 120184- H Hombre 2 Horas Cobertura Contrato H inicio 14:00 Tipo de asistencia Diagnostico en laboratorio Fecha 22-02-2024 O.C(Opcional) IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado	Modelo	Trilogy 202					
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA OT - ACT 120184- 289950 Cobertura Contrato H inicio 14:00 Tipo de asistencia Diagnostico en laboratorio Fecha 22-02-2024 IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado	Serie	TV015081807					
OT - ACT120184- 289950H Hombre2 HorasCoberturaContratoH inicio14:00Tipo de asistenciaDiagnostico en laboratorioH termino16:00Fecha22-02-2024O.C(Opcional)IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓNIngenieroIgnacio Gamboa Alvarado	00.0		Hardware				
289950 Cobertura Contrato H inicio 14:00 Tipo de asistencia Diagnostico en laboratorio Fecha 22-02-2024 O.C(Opcional) IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado	IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA						
CoberturaContratoH inicio14:00Tipo de asistenciaDiagnostico en laboratorioH termino16:00Fecha22-02-2024O.C(Opcional)IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓNIngenieroIgnacio Gamboa Alvarado	OT - ACT	120184-	H Hombre		2 Horas		
Tipo de asistencia Diagnostico en laboratorio Fecha 22-02-2024 O.C(Opcional) IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado		289950					
en laboratorio Fecha 22-02-2024 O.C(Opcional) IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado	_	Contrato	H inicio				
laboratorio Fecha 22-02-2024 O.C(Opcional) IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado	Tipo de asistencia	Diagnostico	H termino		16:00		
Fecha 22-02-2024 O.C(Opcional) IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado		•					
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado							
Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado			O.C(Opcional)				
3							
FALLA REPORTADA POR CLIENTE	9						
TALLA REFORMADATION CELETITE							
No muestra parametro en pantalla							
Otros	Otros						
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA							
FALLA IDENTIFICADA CAUSA SOLUCION	FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION			
Problemas en medicion Problema en tarjetas Calibracion do sorvicio	Problemas en medicion	Problema en tarjetas		Calibracion de servicio			
de parametros electronicas catibración de servició	de parametros	-		Catibracion de Servicio			
Otros: Otros:	Otros:	Otros:		Otros:			

OBSERVACION GENERAL

Equipo ingresa a laboratorio, se realiza inspección visual donde se observan fisuras en el chasis del equipo, pero estas no afectan en el correcto funcionamiento y mantenimiento de este. Se revisa registro de errores, y se obtiene la presencia de errores vinculados a parlantes del equipo. Se realiza inspección interna sin encontrar desperfectos físicos. Se desconectan parlantes y se limpian contactos, se realiza conexionado y pruebas de funcionamiento, obteniendo resultados satisfactorios.














































INCTRIMENT.					
INSTRUMENTOS UTILIZADOS					
No requiere No requiere					
Lowbow					
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER	Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución				



















