

Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE					
Cliente	SERVICIOS PROFESIONALES PETER SWUAN LTDA				
Dirección	CAMINO EL ALBA #8760, LAS CONDES				
Contacto					
Correo					
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO					
Equipo	Ventilador Mecanico				
Marca	Philips Respironics				
Modelo	Trilogy 100				
Serie	TV116062358				
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA					
OT - ACT	121518	Н Нс	mbre	3 Horas	
Cobertura	Contrato	H ini	cio	08:30	
Tipo de asistencia	FCO	H te	rmino	15:30	
Fecha	25-03-2024	O.C(Opcional)			
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN					
Ingeniero	Ignacio Gamboa				
FALLA REPORTADA POR CLIENTE					
Otros					
Otros					
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA					
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION		
Disco duro con falla	Problema en tarjetas electronicas		Reemplaz	Reemplazo de repuesto	
Otros:	Otros:		Otros:		
OBSERVACION GENERAL					

OBSERVACION GENERAL

Equipo ingresa a laboratorio para aplicación de FCO correspondiente, se realiza inspección visual del equipo sin encontrar desperfectos. Se obtienen registros del equipo donde podemos encontrar:

- Horas de funcionamiento: 0,2
- Horas de turbina: 10685,8/30000
 - Versión de SW: 14.2.05


Equipo no pasa las pruebas en primera instancia, se realiza inspección interna y se encuentra obstrucciones en filtro de micrones, la cual se librea con aire comprimido, se realizan nuevas pruebas de funcionamiento pasando todas con éxito.



Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00





Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00