

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

| IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|---------|--|--|--|
| Cliente | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX BULNES CERDA | | | | | | |
| Dirección | HUELEN N° 1506, CERRO NAVIA | | | | | | |
| Contacto | Dra. Alejandra Parilli | | | | | | |
| Correo | , | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO | | | | | | | |
| Equipo | VENTILADOR | | | | | | |
| Marca | PHILIPS RESPIRONICS | | | | | | |
| Modelo | TRILOGY 202 | | | | | | |
| Serie | TV018021912 | | | | | | |
| Software | 14.2.05 | Hardware | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA | | | | | | | |
| OT - ACT | 114689 | H Hombre | | 3 Horas | | | |
| Cobertura | Contrato | H inicio | | 11:30 | | | |
| Tipo de asistencia | Reparacion | H termino | | 15:50 | | | |
| | en | | | | | | |
| | laboratorio | | | | | | |
| Fecha | 27-02-2024 | O.C(Opcional) | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN | | | | | | | |
| Ingeniero | Ignacio Gamboa Alvarado | | | | | | |
| | FALLA REPORTADA POR CLIENTE | | | | | | |
| Otros | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | |
| DETECCIÓN DE PROBLEMATICA | | | | | | | |
| FALLA IDENTIFICADA | CAUSA | | SOLUCION | | | | |
| Problemas en medicion | Problema en tarjetas | | Calibracion de servicio | | | | |
| de parametros | electronicas | | . 22 301 11010 | | | | |
| Otros: | Otros: Otros: | | | | | | |

OBSERVACION GENERAL

Equipo ingresa a laboratorio para reparación interna, se realiza cambio de piezas comprometidas, se realiza calibración del equipo y de OBM. Se realiza mediciones de FiO2 y seguridad eléctrica, equipo se encuentra operativo y disponible.












































| NUMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | LOTE/SERIE | | |
|-------------------------|---|-------------------|------------|--|--|
| 1115041 | RP-Trilogy 43 Micron Filter | 1 | 230811 | | |
| 1029330 | RP, Pollen Filter | 1 | 230317 | | |
| 1045153B | RP.Trilogy Active Exhalation Control Mod | 1 | L230918028 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| INSTRUMENTOS UTILIZADOS | | | | | |
| | | | | | |
| Medidor de | e Flujos TSI 4081 40811638001 Proxima | calibracion 16/05 | /2024 | | |

Analizador de Seguridad Eléctrica- | Fluke | ESA-612 | 6034120 | Proxima calibracion 01/06/2024

Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER

Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución

















