

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE							
Cliente	CLINICA BUPA SANTIAGO S.A						
Dirección	DEPARTAMENTAL N° 1455, LA FLORIDA						
Contacto	ALEX LOZANO						
Correo	ALEX.LOZANO@BUPA.CL						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO							
Equipo	Ventilador						
Marca	Philips Respironics						
Modelo	Trilogy 202						
Serie	TV017111508						
Software		Hardware					
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA							
OT - ACT	111395	H Hombre		2 Horas			
Cobertura	Contrato	H inicio		14:30			
Tipo de asistencia	Reparacion	H termino		16:30			
	en						
	laboratorio						
Fecha	06-03-2024	O.C(Opcional)					
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN							
Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado							
FALLA REPORTADA POR CLIENTE							
No muestra parametro en pantalla							
Otros							
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA							
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION				
Problemas en medicion	Problema en tarjetas		Calibracion de servicio				
de parametros	electronicas		Catibiación de Servició				
Otros:	Otros:		Otros:				

## **OBSERVACION GENERAL**

Equipo ingresa a laboratorio para reparación, se realiza inspección visual sin encontrar detalles. Equipo cuenta con cable de alimentación y tarjeta de memoria SD. Se realiza el procedimiento de reparación, cambiando las partes afectadas, se realiza calibración del equipo y realización del mantenimiento preventivo de este, incluyendo pruebas de seguridad eléctrica, el equipo queda disponible.














































ESTADO DEL EQUIPO			SI	NO			
Equipo se encuentra operativo			•	C			
REPUESTO A SOLICITAR							
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓ	DESCRIPCIÓN		LOTE/SERIE			
1045153B	RP-Trilogy Active Exhalation Control Mod		1	L180307001			
1070248B	RP-Trilogy 200/202/O2 Sensor Board Kit RoHS		1	L200420048			
1029330	RP, Pollen Filters		1	230317			
INSTRUMENTOS UTILIZADOS  Medidor de Flujos   TSI   4081   40811638001   Proxima calibracion 16/05/2024							
Analizador de Seguridad Eléctrica-   Fluke   ESA-612   6034120   Proxima calibracion 01/06/2024							
Loom	600						
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución					

















