

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Rio da Prata

MAIO 2026



INSTITUTO HOMEM
PANTANEIRO

Quem somos?

Somos produtores de natureza

Fundado em 2002, o Instituto Homem Pantaneiro completou 23 anos de dedicação à conservação do Pantanal e à valorização da cultura local.

Somos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, comprometida em preservar a riqueza natural e cultural dessa região única.



Nossos ODSs



Missão

Preservar e restaurar o Pantanal

Visão

Ser um produtor de natureza reconhecido mundialmente.

Valores

- Respeito à história e cultura pantaneira
- Diálogo
- Inovação
- Confiança
- Credibilidade

Introdução

O Rio da Prata, um dos principais cursos d'água da bacia do Rio Miranda, destaca-se pela rica biodiversidade e águas cristalinas. No entanto, enfrenta ameaças como assoreamento, degradação das matas ciliares e impactos das atividades humanas, que colocam em risco sua conservação. Para mitigar esses desafios, é realizado um monitoramento ambiental contínuo, diagnóstico ambiental e proposição de medidas corretivas nas áreas de influência do Rio da Prata e do Rio Mimoso, localizados nos municípios de Bonito e Jardim – MS.



Maio

No mês de maio de 2026, o Instituto Homem Pantaneiro realizou ações de monitoramento ambiental na região do Rio da Prata, com foco no acompanhamento das áreas de influência do projeto, avaliação de processos erosivos, fiscalização ambiental, levantamento de passivos ambientais e desenvolvimento de atividades de educação ambiental. As ações tiveram início em 19 de maio, com o deslocamento da equipe técnica para a região do banhado do Rio da Prata.

Durante o período de campo, foram realizadas visitas a propriedades rurais participantes do projeto, com aplicação de questionários junto aos produtores locais. A atividade teve como objetivo avaliar a percepção dos produtores em relação às ações desenvolvidas pelo Instituto Homem Pantaneiro, em parceria com o Grupo Rio da Prata, IASB, Instituto Guarda Mirim, Polícia Militar Ambiental e produtores rurais da região. Os questionários abordaram aspectos relacionados à recuperação, conservação e manutenção das áreas de influência do Rio da Prata, bem como à efetividade das intervenções realizadas ao longo dos últimos anos.

Paralelamente, a equipe realizou o levantamento de informações sobre possíveis processos erosivos ativos na bacia do Rio da Prata, considerando o volume expressivo de chuvas registrado recentemente na região. Durante as vistorias, foram inspecionadas voçorocas previamente monitoradas, áreas com barreiras de contenção em pedra e estruturas de drenagem localizadas nas Fazendas 20 de Julho, Vale do Prata, Gramado e São Francisco, com o objetivo de verificar suas condições ambientais, funcionamento das estruturas e eventuais necessidades de manutenção. Possível visualizar todas as localizações na plataforma PRISMA.

Click na imagem e na plataforma filtre por informações de 2026.



Atividades desenvolvidas

Rio da Prata

As atividades de monitoramento no Rio da Prata contemplaram a avaliação da turbidez da água, identificação de passivos ambientais, registro de possíveis impactos nas margens e apoio às ações de fiscalização ambiental. O trecho monitorado compreendeu a região entre a Ponte Curé e a foz do Rio da Prata com o Rio Miranda, onde foram realizadas observações voltadas à identificação de possíveis atividades irregulares, como pesca predatória, além do levantamento de alterações que pudessem comprometer a qualidade dos recursos hídricos.

Durante as inspeções, foi constatada uma área com supressão de vegetação ciliar às margens do Rio da Prata. Diante da situação observada, foram registrados dados de localização e coordenadas geográficas da área, posteriormente encaminhados à Polícia Militar Ambiental para verificação da regularidade das intervenções realizadas e adoção das providências cabíveis, caso necessário.



De forma complementar, a equipe prestou apoio às ações de fiscalização voltadas à prevenção e combate à pesca predatória no Rio da Prata. Para isso, foram utilizados drones convencionais e drones equipados com sensores térmicos, ampliando a capacidade de identificação de embarcações, acampamentos e possíveis atividades irregulares em áreas de difícil acesso.



Rio Verde

Durante o monitoramento do Rio da Prata, foi identificada uma condição crítica associada à foz do Rio Verde, afluente que deságua diretamente no Rio da Prata. As imagens obtidas em campo evidenciaram grande aporte de sedimentos no ponto de encontro entre os dois cursos d'água, com nítida diferença na coloração da água e aumento expressivo da turbidez na área de confluência.

A elevada carga de sedimentos observada indica possível ocorrência de processos erosivos ativos na bacia do Rio Verde, contribuindo para o carreamento de material particulado em direção ao Rio da Prata. Essa condição pode favorecer o assoreamento de trechos do rio, alterar a qualidade da água e comprometer ambientes aquáticos sensíveis.

Diante da relevância do impacto observado, o Rio Verde deve ser considerado uma área prioritária para ações complementares de diagnóstico e monitoramento. Os registros fotográficos e as imagens aéreas obtidos na foz constituem importante subsídio técnico para avaliação da origem dos sedimentos, delimitação de áreas críticas e definição de estratégias de conservação e recuperação ambiental na bacia.



Educação Ambiental

A equipe realizou palestras de educação ambiental para estudantes de escolas estaduais e municipais de Jardim e Guia Lopes da Laguna, integrantes do Instituto Guarda Mirim Ambiental e acadêmicos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. As atividades abordaram as características ambientais do Rio da Prata, sua biodiversidade, relevância ecológica e importância para a região.


As palestras também destacaram a conservação dos recursos hídricos, a proteção da fauna e flora locais e a prevenção de impactos ambientais. A ação buscou fortalecer a sensibilização dos participantes e incentivar o envolvimento da comunidade na conservação do Rio da Prata e de suas áreas de influência.



Questionário

O questionário de satisfação contou com 8 respostas, contemplando representantes de propriedades rurais, empreendimentos turísticos e poder público. Entre os indicadores avaliados em escala de 1 a 5, a qualidade das ações e o apoio técnico obtiveram média de 4,43, enquanto a parceria e comunicação com a equipe alcançou média de 4,29, demonstrando uma avaliação positiva do projeto pelos participantes.

Em relação aos resultados ambientais percebidos, 100% dos respondentes relataram observar melhorias nas áreas atendidas, sendo que 6 participantes indicaram perceber muitas melhorias e 2 indicaram algumas melhorias.



A melhoria mais citada foi a qualidade da água, mencionada por 6 participantes, seguida pela redução da erosão, apontada por 2 participantes. Também foram citadas melhorias na vegetação das margens e nos banhados.

Outro resultado relevante para apresentação ao patrocinador é que 100% dos participantes recomendaram a continuidade do projeto. Além disso, entre os empreendimentos turísticos e participantes aos quais a pergunta se aplicava, 6 responderam que as ações melhoraram a experiência dos visitantes. Esses resultados reforçam a aceitação local do projeto, a percepção positiva dos impactos ambientais e a importância da continuidade das ações apoiadas.



Resultados e Destaques

As ações executadas em maio de 2026 contribuíram para a geração de dados técnicos relevantes sobre as condições ambientais da bacia do Rio da Prata, avaliação da efetividade de estruturas de contenção e drenagem, identificação de passivos ambientais, apoio às atividades de fiscalização e fortalecimento das estratégias de educação ambiental e conservação dos recursos hídricos da região.

INDICADORES



769 KM

de monitoramento
terrestre



**1 EDUCAÇÃO
AMBIENTAL**

por palestra sobre o Rio
da Prata



8 FAZENDAS

parceiras visitadas

EQUIPE TÉCNICA



Wener Hugo Moreno
Analista Ambiental




Sérgio Barreto
Biólogo



Júlia Teruel
Assistente de projetos

Link de Acesso das imagens



Próximos passos

Rio da Prata

- Continuidade do monitoramento das áreas de banhado e eficácia dos processos regenerativos, visando identificar necessidade de manutenção.
- Levantamento de biodiversidade no trecho entre o Deque de Pedra e a foz com o Rio Miranda.
- Apoio às ações de fiscalização ambiental em parceria com a PMA.

Rio Miranda

- Continuidade das ações de monitoramento ambiental ao longo dos trechos prioritários definidos pela equipe.
- Registro de possíveis pressões ambientais nas margens e áreas de entorno.
- Apoio às ações de fiscalização ambiental em parceria com a PMA.

Rio Verde

- Apoio às ações de fiscalização ambiental em parceria com a PMA.
- Levantamento dos passivos ambientais do Rio Verde, de sua nascente à sua foz.
- Reunião com a promotoria para definir ações sobre o Rio Verde e Rio da Prata