

Batterie 12 V déchargée : délai avant recharge HV

Symptôme et contexte



Avec une batterie 12 V déchargée, la recharge AC peut ne commencer qu’après un délai.

BMW documente un délai pouvant atteindre environ 30 minutes avant le début de charge dans ce scénario.

Le bulletin attribue ce comportement à une erreur logicielle de l’électronique de charge.

DTC et interprétation

—

Le code oriente la recherche. MaintiDoc doit vérifier le contexte du bulletin, la variante et les autres DTC avant de proposer une action.

Faits vérifiés

BMW documente un délai pouvant atteindre environ 30 minutes avant le début de charge dans ce scénario.

Le bulletin attribue ce comportement à une erreur logicielle de l’électronique de charge.

La correction consiste à programmer le véhicule avec un niveau logiciel plus récent.


Image réelle et reconnaissance



Le VLM peut reconnaître le composant ou le contexte visuel. Cette observation doit ensuite être croisée avec la source BMW/NHTSA et les DTC.

Pas de diagnostic confirmé par image seule.

Diagnostic documentaire



Décision MaintiDoc

Sujet : Batterie 12 V déchargée : délai avant recharge HV
Symptôme : Avec une batterie 12 V déchargée, la recharge AC peut ne commencer qu’après un délai.
DTC : —

Décision : suivre la branche de diagnostic uniquement si le scénario correspond à la source. Sinon, demander une clarification ou reprendre le diagnostic ISTA.

Validation humaine requise.

Sources

TECHNIQUE
BMW SI B61 01 15 / NHTSA MC-10147617-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2015/MC-10147617-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans MaintiDoc V3.

Les faits techniques sont limités à ce que la source BMW/NHTSA supporte.