

View Pemeliharaan Gardu

 Belum disetujui (Tanpa Sampling)

Unit	ULP Ampenan		
Penyulang	Udayana		
Tanggal Padam	07/09/2026 10:38		
Tanggal Selesai	07/09/2026 10:38		
Regu	Regu 1: masri,candra,herman		Regu 2: -

Foto

Sebelum Perbaikan



Proses Perbaikan



Setelah Perbaikan



Keseluruhan Gardu



PHB TR



Isi PHB TR



Helbom Saklar



Kesuluruhan NH Fuse



Berat Total R



Berat Total S



Berat Total T



Berat Total N



Tegangan R-N




Tegangan R-S



Trafo



Nama Plat



Bushing Primer




Bushing Sekunder



FCO



Arrester



Nomor Gardu

MM219

Jenis Gardu

Portal

Alamat Gardu

GRAND MADANI

Merk Gardu	TRAFINDO	
Nomor Serial Gardu	10132837	
Daya	250	
Tahun Gardu	2010	
Phase Gardu	3	
Tegangan	Primer: 20000	Sekunder: 400
Arus	Primer: 7.22	Sekunder: 360.84
Vector	DYn-5	
Jenis Minyak	mineral	
Volume Minyak	335	
Berat Total	1295	
Tapping Trafo	3	
Kondisi Trafo	Lama	
Minyak Trafo	Baik	
Pendingin	onan	

Cut Out		R	S	T
		Kondisi: Baik Jenis: Polimer Ukuran Fuse Link: 8	Kondisi: Baik Jenis: Polimer Ukuran Fuse Link: 8	Kondisi: Baik Jenis: Polimer Ukuran Fuse Link: 8
Arrester		R	S	T
		Kondisi: Baik Jenis: Polimer	Kondisi: Baik Jenis: Polimer	Kondisi: Baik Jenis: Polimer
Bushing Primer	R: Baik		S: Baik	T: Baik
Bushing Primer	R: Baik		S: Baik	T: Baik
Papan Injak	Baik			
Yzer Werk	Baik			
LV Board	Baik			
Dudukan Fuse	Baik			
Kabel In Let	95			
Kabel Out Let	70			
Schoen In Let	95			
Schoen Out Let	70			
Helbom Saklar				
HS Rating	630 A			
Busbar TR	Baik			

Sambungan Outlet Gardu	Joint Press							
Lantai Kerja	Baik							
Putaran Phasa	Kanan							
Pengukuran Sebelum Pemeliharaan								
Putaran Phasa	Kanan							
Beban Total	R: 52	S: 49		T: 50		N: 8		
Jurusan A	R: 0	S: 0		T: 0		N: 0		
Jurusan B	R: 0	S: 0		T: 0		N: 0		
Jurusan C	R: 0	S: 0		T: 0		N: 0		
Jurusan D	R: 0	S: 0		T: 0		N: 0		
Tegangan	R-N: 233	S-N: 233		T-N: 233		R-S: 0	S-T: 0	T-R: 0
Besar Pertanahan	Arrester: 0	Trafo : 0		Netral : 0				
Pengukuran Setelah Pemeliharaan								
Putaran Phasa	-							

9/8/26, 6:48 PM

View Pemeliharaan Gardu - Sistem Informasi Manajemen Yantek (SIMANTEK)

Beban Total	R: 0	S: 0	T: 0	N: 0		
Jurusan A	R: 0	S: 0	T: 0	N: 0		
Jurusan B	R: 0	S: 0	T: 0	N: 0		
Jurusan C	R: 0	S: 0	T: 0	N: 0		
Jurusan D	R: 0	S: 0	T: 0	N: 0		
Tegangan	R-N: 0	S-N: 0	T-N: 0	R-S: 0	S-T: 0	T-R: 0
Besar Pertanahan	Arrester: 0	Trafo: 0	Netral: 0			
Reting Fuse TR Terpasang						
Jurusan A	R: 0	S: 0	T: 0			
Jurusan B	R: 0	S: 0	T: 0			
Jurusan C	R: 0	S: 0	T: 0			
Jurusan D	R: 0	S: 0	T: 0			
Koordinat	(-8.5753105999902, 116.10293702222)					
Kategori PR	-					

Catatan Perbaikan pembersihan gardu pengecekan baut pada trafo pengecekan titik
sambung fuse link 8a

PR Perbaikan

Catatan Approval
