



RAPPORT STATISTIQUE

Suivi des inspections - Collecteurs publics

Date : 18 decembre 2025

Service : Infrastructure et Geodonnees


Perimetre : Reseau d'assainissement communal

SYNTHESE		
Lineaire total	70.7 km	3209 troncons
Lineaire inspecte	38.2 km	54% du reseau
A inspecter	32.5 km	1688 troncons

1. Historique des inspections


Lineaire ayant fait l'objet d'une inspection camera, par annee de derniere inspection.

Annee	Troncons	km
2013	63	2.7
2015	31	0.7
2016	40	1.0
2017	387	10.5
2018	86	2.7
2019	89	2.5
2020	99	2.7
2021	73	0.8
2022	115	3.5
2023	96	3.8
2024	204	3.1
2025	238	4.1
Total	1521	38.2



2. Etat des collecteurs

Classification VSA : 0 = degrade (intervention urgente), 4 = bon etat.




Code	Etat	km	%
0	Fortement détérioré	0.2	0%
1	Détérioré	0.8	2%
2	Défectueux	3.3	9%
3	Insatisfaisant	10.0	28%
4	Bon état	20.9	59%



3. Anciennete des inspections


Temps ecoule depuis la derniere inspection. Permet d'identifier les secteurs a reinspecter en priorite.



Anciennete	Troncons	km
Moins de 1 an	238	4.1
1-2 ans	204	3.1
2-3 ans	96	3.8
3-5 ans	188	4.4
5-10 ans	701	19.5
Plus de 10 ans	94	3.4
Jamais inspecté	1688	32.5

4. Couverture par type de reseau

Taux d'inspection par categorie : eaux claires (EC), eaux usees (EU), eaux mixtes (EM).




Type	Total	Inspecte	Couverture
Eaux claires	39.3 km	19.8 km	51%
Eaux usées	30.3 km	17.5 km	58%



Eaux mixtes	1.1 km	0.8 km	74%
-------------	--------	--------	-----

5. Analyse des campagnes récentes

Repartition entre 1ères inspections (extension couverture) et reinspections (suivi).



Année	Total	1ère insp.	Reinsp.
2023	4.6 km	1.4 km	3.1 km
2024	4.0 km	2.3 km	0.8 km
2025	4.1 km	0.4 km	2.9 km

6. Collecteurs à suivi renforcé

164 collecteurs (3.7 km) ont été reinspectés en moins de 2 ans (délai moyen : 18 mois).

Motifs possibles : état préoccupant, zone sensible (nappe, cours d'eau), collecteur stratégique.

Etat	Troncons	km
1 - Détérioré	6	0.1
2 - Défectueux	30	0.8
3 - Insatisfaisant	90	1.4
4 - Bon état	38	1.4



7. Indicateurs clés

Indicateur	Valeur	Commentaire
Taux de couverture	54%	Lineaire inspecté / linéaire total
Collecteurs reinspectés	308	7.1 km au total
Delai moyen reinspection	3.9 ans	Entre 1ere et 2eme inspection
Suivi renforce (<2 ans)	164	3.7 km