
12-11-2019

# DISEÑO DE INTERFACES WEB

**ACCESIBILIDAD WEB** 



ivan pujante lopez 2º DAW - N

# ERRORES INDEX.HTML - HEADER AND FOOTER:

1º ERROR: Document language missing

Falta la declaración del lenguaje en la etiqueta de apertura html en todas las páginas web.

Código original:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style = "height:90%;">

Corrección del error:

<html lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style = "height:90%;">

2º ERROR: Missing or uninformative page title

El título principal de la página está construido con una etiqueta <div> en vez de utilizar la etiqueta de título <h1>.

Código original:

<div id = "titulo"> ACADEMIA D.I.W </div>

Corrección del error:

<h1 id="titulo">ACADEMIA D.I.W</h1>

3º ERROR: Missing alternative text – 7 errors.

Falta la propiedad alt="" en todas las etiquetas <img> del index, incluyendo las imágenes e iconos del footer y header.

Código original:

<img src="images/animacion.gif">

Corrección del error:

<img src="images/animacion.gif" alt="imagen animada(descripción de la imagen)">

4º ERROR: Contrast Errors – 11 errors.

Hay poco contraste en los colores entre el menú del header y la cabecera de título, también hay poco contraste entre el footer y el contenido del body.

Corrección del error:

Cambiar los colores para que la relación de aspecto entre ellos proporcione un contraste mayor, esto ayuda a la visibilidad del contenido de la web para las personas con dificultades visuales. La relación del ratio de contraste debe ser como mínimo de 7:1.

#### ERRORES ESO.HTML:

1º ERROR: Missing alternative text – 4 errors.

Falta la propiedad alt="" en todas las etiquetas <img> de los cursos de la ESO.

Código original:

<img width="65%" src = "images/1\_eso.jpg"></img>

Corrección del error:

<img width="65%" src = "images/1\_eso.jpg" alt="primero-eso"></img>

# ERRORES BACHILLER.HTML:

1º ERROR: Missing alternative text – 1 error.

Falta la propiedad alt="" en la etiqueta <img> incluida en el contenido de Bachiller.

Código original:

<img style="outline: red dashed 2px;" src="images/libro.png">

Corrección del error:

<img style="outline: red dashed 2px;" src="images/libro.png" alt="imagen-libros">

2º ERROR: Underlined text – 1 error.

Hay texto subrayado en la introducción de Bachillerato. Esto puede generar confusión dando a pensar que es un enlace, ya que los enlacen utilizan el subrayado de forma predeterminada. Conviene usar otro estilo, como negrita o cursiva para remarcar el texto.

Código original:

<div style="width: 100%; background: whitesmoke; text-decoration: underline; margin-top: 2%;">

Corrección del error:

<div style="width: 100%; background: whitesmoke; text-decoration: bold/italic; margin-top: 2%;">

# ERRORES CICLOS.HTML:

1º ERROR: Missing alternative text – 2 errors.

Faltan las propiedades alt="" en la etiqueta <img> incluida en el contenido de los Cursos FP.

Código original:

<img src="./images/AULA\_formativa1.jpg" width="65%" style="outline: red dashed 2px;">

Corrección del error:

<img src="./images/AULA\_formativa1.jpg" width="65%" style="outline: red dashed 2px;" alt="imagen-aula">

2º ERROR: Contrast Errors - 2 errors.

Hay poco contraste en los colores de fondo y de texto, entre el header y el submenú.

Corrección del error:

Cambiar los colores para que la relación de aspecto entre ellos proporcione un contraste mayor, esto ayuda a la visibilidad del contenido de la web para las personas con dificultades visuales. La relación del ratio de contraste debe ser como mínimo de 7:1.

#### ERRORES CFGM.HTML:

1º ERROR: Contrast Errors – 2 errors.

Hay poco contraste en los colores de fondo y de texto, entre el contenido del body y los enlaces incluidos en él.

Corrección del error:

Cambiar los colores para que la relación de aspecto entre ellos proporcione un contraste mayor, esto ayuda a la visibilidad del contenido de la web para las personas con dificultades visuales. La relación del ratio de contraste debe ser como mínimo de 7:1.

#### ERRORES CFGS.HTML:

1º ERROR: Contrast Errors – 1 error.

Hay poco contraste en los colores de fondo y de texto, entre el contenido del body y los enlaces incluidos en él.

Corrección del error:

Cambiar los colores para que la relación de aspecto entre ellos proporcione un contraste mayor, esto ayuda a la visibilidad del contenido de la web para las personas con dificultades visuales. La relación del ratio de contraste debe ser como mínimo de 7:1.

# LA PÁGINA WEB - UNIVERSIDAD.HTML:

#### NO PRESENTA ERRORES DE ACCESIBILIDAD.

# ERRORES CSS:

```
1º ERROR: La propiedad align no existe : center.
```

La propiedad align incluida en el body no existe por sí misma. Un uso correcto sería por ej. "text-align: center;".

Código original:

```
body{

width:80%;

margin-left:10%;

margin-right:10%;

font-family: 'Roboto', sans-serif;

align:center;

line-height:2.5em;
}
```

Corrección del error:

```
body{
    width:80%;
    margin-left:10%;
    margin-right:10%;
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
    align:center; (eliminamos la propiedad ya que no realiza ningún cambio visual).
    line-height:2.5em;
}
```

2º ERROR: #optionmenu is already defined.

En el menú de navegación se utiliza el ID = "optionmenu" en todas las secciones, en vez de utilizar una clase.