




PROSCANINSPEÇÕES				RELATÓRIO DE ENSAIO ULTRASSOM COMPUTADORIZADO PHASED ARRAY COMPUTERIZED ULTRASOUND TEST REPORT PHASED ARRAY							RELATÓRIO: REPORT:		
											N-PAL-SH-001/26		
PROCEDIMENTO – Nº REV.: PROCEDURE - REV. Nº.:				NORMA DE REFERÊNCIA: REFERENCE NORM:									
IT-OB-107 REV-1				ASME B31.3 Ed.2024					FOLHA: SHEET:		01 DE 07		
ITEM N.º: ITEM N.º:				OBRA : JOB:			MATERIAL: MATERIAL:			CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE: SURFACE CONDITION:			
TUBULAÇÃO				PALMONT/GASA			AC DN3 X 5,5mm			ESCOVADA			
APARELHO APPLIANCE		FABRICANTE MANUFACTURER		DOPPLER		MODELO MODEL PHASCAN		Nº SÉRIE: SERIAL No.:		QA 2GHA158			
SCANNER		FABRICANTE MANUFACTURER		DOPPLER		MODELO MODEL MOUSE SCAN (MOS)		Nº SÉRIE: SERIAL Nº.:		MOS01-0399-2103			
TRANSDUTOR TRANSDUCER			SAPATA PHASED ARRAY WEDGE			DADOS DE CALIBRAÇÃO CALIBRATION DATA							
FABRICANTE MANUFACTURER		MODELO MODEL	FREQUENCIA FREQUENCY (MHz)	FABRICANTE MANUFACTURER	MODELO MODEL	ÂNGULO ANGLE	IDENTIFICAÇÃO DO BLOCO IDENTIFICATION BLOCK	ESPESSURA DO BLOCO BLOCK THICKNESS (mm)	GANHO GAIN (dB)	BLOCO DE CONFIRMAÇÃO CONFIRMATION BLOCK			
DOPPLER		5L64-0.6-10-D3	5	DOPPLER	SD3-N55-VER	36°	CONF. PROCEDIMENTO	CONF. PROCEDIMENTO	22	CONF. PROCEDIMENTO			
DESCONTINUIDADES DISCONTINUITIES													
ITEM	ARQUIVO ARCHIVE	N.º Nº	GRUPO GROUP	ÂNGULO ANGLE	LOCAL LOCAL	COMPRIMENTO LENGTH	PROFUNDIDADE DEPTH	ALTURA HEIGHT	AMPLITUDE	SUPERF. DETECÇÃO	LAUDO REPORT	OBS: NOTE:	
1	AC-3-BF-005-CS15-IQ-006	015	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-069	
2	AC-3-BF-005-CS15-IQ-016	039	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-071	
3	AC-3-BF-005-CS15-IQ-029	067	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-062	
4	AC-3-GE-060-CS15-IQ-001	002	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-062	
5	AH-3-DE-214-CS8-NI-001	002	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-071	
6	AH-3-DE-214-CS8-NI-001	003	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-071	
7	AH-3-DE-214-CS8-NI-001	004	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-071	
8	AH-3-DE-214-CS8-NI-002	006	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-062	
9	AH-3-DE-214-CS8-NI-002	007	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-069	
10	AH-3-DE-214-CS8-NI-003	009	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-071	
11	AH-3-DE-214-CS8-NI-003	010	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-071	
12	AH-3-DE-214-CS8-NI-014	040	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-069	
13	AH-3-DE-214-CS8-NI-014	041	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-069	
14	AH-3-DE-214-CS8-NI-014	042	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-069	
15	AH-3-DE-214-CS8-NI-015	044	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-069	
16	AH-3-DE-214-CS8-NI-015	045	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-069	
17	AH-3-MB-003-CS8-NI-001	002	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-063	
18	AH-3-MB-003-CS8-NI-001	003	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-063	
19	AH-3-MB-003-CS8-NI-001	004	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-063	
20	AH-3-MB-003-CS8-NI-002	006	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-071	
21	AH-3-MB-003-CS8-NI-004	010	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-069	
22	AC-3-BF-005-CS15-IQ-011	027	1	-	-	-	-	-	-	-	A	SH-063	
LAUDO: REPORT:				#NAME?									
A: APROVADA / APPROVED				APROVADA / APPROVED									
R: REPROVADA / DISAPPROVE													
NEC: NECESSÁRIO EXAME COMPLEMENTAR / COMPLEMENTARY EXAMINATION REQUIRED													
INSPECTOR: INSPECTOR:		US-N2-S2.1 / SA/ PA		FELIPE MADRUGAZZINI 15/05/2026 Jambéia-SP		ABENDI		AQUISITOR: ACQUIRER:					
LOCAL: LOCAL:								CONTROLE DE QUALIDADE: QUALITY CONTROL:		Shalom Fabricação e Montagem Industrial Dedilson da Silva Gerente da Qualidade			
EMPRESA: COMPANY:				SHALOM				DATA: DATE:		20/05/2026		PALMONT CONSULTING IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	

PROSCAN INSPEÇÕES		RELATÓRIO DE ENSAIO ULTRASSOM COMPUTADORIZADO PHASED ARRAY <i>COMPUTERIZED ULTRASOUND TEST REPORT PHASED ARRAY</i>		RELATÓRIO: REPORT: N-PAL-SH-001/26	
PROCEDIMENTO – Nº REV.: <i>PROCEDURE - REV. Nº.:</i>		NORMA DE REFERÊNCIA: <i>REFERENCE NORM:</i>			
IT-OB-107 REV-1		ASME B31.3 Ed.2024		FOLHA: SHEET:	02 DE 07
ITEM N.º: <i>ITEM N.º:</i>	OBRA : <i>JOB:</i>	MATERIAL: <i>MATERIAL:</i>	CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE: <i>SURFACE CONDITION:</i>		
TUBULAÇÃO	PALMONT/GASA	AC DN3 X 5,5mm	ESCOVADA		
					
INSPETOR: <i>INSPECTOR:</i>	 FELIPE MADRI RIZZINI US 151 / 947 PA SMDI SNQC-15405		AQUISITOR: <i>ACQUIRER:</i>		
LOCAL: <i>LOCAL:</i>	Jambiro-SP		CONTROLE DE QUALIDADE: <i>QUALITY CONTROL:</i>		Shalom Fabricação e Montagem Industrial Dedilson da Silva Gerente de Qualidade
EMPRESA: <i>COMPANY:</i>	SHALOM		DATA: <i>DATE:</i>	20/05/2026	





PROSCAN INSPEÇÕES		RELATÓRIO DE ENSAIO ULTRASSOM COMPUTADORIZADO PHASED ARRAY COMPUTERIZED ULTRASOUND TEST REPORT PHASED ARRAY				RELATÓRIO: REPORT:	
						N-PAL-SH-001/26	
PROCEDIMENTO – Nº REV.: PROCEDURE - REV. Nº.:		NORMA DE REFERÊNCIA: REFERENCE NORM:					
IT-OB-107 REV-1		ASME B31.3 Ed.2024				FOLHA: SHEET:	03 DE 07
ITEM N.º: ITEM N.º:		OBRA : JOB:		MATERIAL: MATERIAL:		CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE: SURFACE CONDITION:	
TUBULAÇÃO		PALMONT/GASA		AC DN3 X 5,5mm		ESCOVADA	
05 06 07 08							
INSPETOR: INSPECTOR:		FILIPY MADON RIZZINI US 12711 / 94/ PA SNDI SNQC-15405		AQUISITOR: ACQUIRER:			
LOCAL: LOCAL:		Jambiro-SP		CONTROLE DE QUALIDADE: QUALITY CONTROL:		Shalom Fabricação e Montagem Industrial Dedilson da Silva Gerente da Qualidade	
EMPRESA: COMPANY:		SHALOM		DATA: DATE:		20/05/2026	

ESCOVADA



DATA:	20/05/2026
-------	------------

SHALOM

PROSCAN INSPEÇÕES		RELATÓRIO DE ENSAIO ULTRASSOM COMPUTADORIZADO PHASED ARRAY COMPUTERIZED ULTRASOUND TEST REPORT PHASED ARRAY		RELATÓRIO: REPORT:	
		N-PAL-SH-001/26			
PROCEDIMENTO – Nº REV.: PROCEDURE - REV. Nº.:		NORMA DE REFERÊNCIA: REFERENCE NORM:			
IT-OB-107 REV-1		ASME B31.3 Ed.2024		FOLHA: SHEET:	06 DE 07
ITEM N.º: ITEM N.º:		OBRA : JOB:	MATERIAL: MATERIAL:	CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE: SURFACE CONDITION:	
TUBULAÇÃO		PALMONT/GASA	AC DN3 X 5,5mm	ESCOVADA	
 17  18  19  20					
INSPEÇÃO		 FELIPE MADI RIZZINI US 15/01/2024 PA SNQC-15205  Shalom Fabricação e Montagem Industrial Dedson da Silva Gerente da Qualidade			
EMPRESA: COMPANY:		SHALOM		DATA: DATE:	20/05/2026

PROSCAN INSPEÇÕES		RELATÓRIO DE ENSAIO ULTRASSOM COMPUTADORIZADO PHASED ARRAY COMPUTERIZED ULTRASOUND TEST REPORT PHASED ARRAY		RELATÓRIO: REPORT:	
				N-PAL-SH-001/26	
PROCEDIMENTO – Nº REV.: PROCEDURE - REV. Nº.:		NORMA DE REFERÊNCIA: REFERENCE NORM:			
IT-OB-107 REV-1		ASME B31.3 Ed.2024		FOLHA: SHEET:	07 DE 07
ITEM N.º: ITEM N.º:	OBRA : JOB:	MATERIAL: MATERIAL:	CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE: SURFACE CONDITION:		
TUBULAÇÃO	PALMONT/GASA	AC DN3 X 5,5mm	ESCOVADA		
21 22					
INSPETOR: INSPECTOR:		AQUISITOR: ACQUIRER:		PALMONT CONSTR. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade	
LOCAL: LOCAL:	FE/PE/PA/DIO/ST/2024 /S-Nº/SS-1/34/PA AP-001/04/2024-15105 Jambeiro Sr	CONTROLE DE QUALIDADE: QUALITY CONTROL:		Shalom Fabricação e Montagem Industrial Dedilson da Silva Gerente de Qualidade	
EMPRESA: COMPANY:	SHALOM	DATA: DATE:	20/05/2026		