

	Ensaio Não Destrutivo de Ultrassom Phased Array Non-Destructive Examination Phased Array Ultrasonic	Relatório N° / Report N°: 191/26
		Folha N° / Sheet N°: 03/03

Cliente / Customer: PALMONT	Obra Contrato / Work, Contract: RAIZEN-GAZA	Local do Ensaio / Place of Work: FÁBRICA
---------------------------------------	---	--


Equipamento / Equipment: VD-18-BF-001-AS9-IQ SP-011 J-058	Norma de Referencia / Reference Code: ASME B31.3	Rev / Rev. 2024
---	--	---------------------------

Procedimento n° / Procedure n°: HCI-PR-46	Rev / Rev. 00	Instrução de Ensaio n° / Test Instruction n°: HCI-PR-46 ANEXO 3	Rev / Rev. 00
---	-------------------------	---	-------------------------

Metal Base / Base Material: ASTM A335/P22	Metal Adição / Addition Welding: ER90S B3 /E91T1-B3	Diâmetro / Diameter: 18"	Espessura / Thickness: 34,93mm
---	---	------------------------------------	--

Equipamento n° Série Equipment Serial Number: GEKKO-1856	Software e Revisão Software and Revision: CAPTURE 5.0	Bloco Padrão Standard Block: BLUS-37	Acoplante Couplant: ÁGUA
---	--	---	------------------------------------

Cabeçote n° Série Probe Serial Number: IKL188209C536	Fabricante Cabeçote Probe Manufacturer: DOPPLER	Tipo Sapata Wedge Type: SA2-N55S	Tipo de Scanner Scanner Type : Manual/ Mini-wheel
---	--	---	--


Cabeçotes Utilizados / Probes Used				Superfície de Varredura / Scan Surface 
Superfície Surface	Cabeçote / Probe			
	Phased Array Longitudinal	Phased Array Transversal / Transverse	Convencional Conventional	
Lado 01 / Skew 90		X	X	
Lado 02 / Skew 270		X	X	

Cabeçote / Sapata Probe / Wedge	Grupo / Superfície Group / Surface	GP (dB)	PT(dB)	GV(dB)	Arquivo de Dados / Data Archive
5L64A2/SA2-N55S	G1/G2-SK90	18 / 29	+3	21 / 32	
5L64A2/SA2-N55S	G1/G2-SK270	18 / 29	+3	21 / 32	
MB4S/72180	LADO 1 / LADO 2				


Arquivo File	Descontinuidade / Flaw											
	N°	Grupo PA Group PA	Ângulo Angle	Ampl. Ampl.	Localiz. DLocaliza	Compr. Length	Prof. Depth	Dist. X Distance X	Dist. Y Distance Y	Superf Surface	Tipo Type	Laudo Report
J-058	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	A

LEGENDA LAUDO / REPORT LEGEND: **COORDENADAS -**
A - Aprovado /Approved R-Reprovado / Failed
Dist X - Distância do ponto 0 no eixo longitudinal da solda / Distance from point 0 on the longitudinal axis of the weld
Dist Y - Distância do centro da solda no eixo transversal / Distance from the weld center on the transverse axis
Prof - Borda inferior da descontinuidade / Bottom of discontinuity
S - Descontinuidade Superficial / Superficial discontinuity
SB - Descontinuidade Subsuperficial / Subsuperficial discontinuity

OBSERVAÇÕES /COMMENTS: CONDIÇÃO: PÓS TTAT

Inspetor / Examiner Assinatura / Signature:  Identificação / Identification: 	Controle da Qualidade / Quality Control Assinatura / Signature:  Identificação / Identification: 	Cliente / Customer Assinatura / Signature:  Identificação / Identification: 
Data / Date: 04/03/2026	Data / Date:	Data / Date: 16/07/2026

CROQUI DA JUNTA – Joint Sketch



Inspetor / Examiner	Controle da Qualidade / Quality Control	Cliente / Customer
Assinatura / Signature:	Assinatura / Signature:	Assinatura / Signature:
Identificação / Identification: 	Identificação / Identification:  Glaube Alves Qualidade	Identificação / Identification:  PALMONT CONSTR. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade
Data / Date: 04/03/2026	Data / Date:	Data / Date: 16/07/2026