

	Ensaio Não Destrutivo de Ultrassom Phased Array <i>Non-Destructive Examination</i> <i>Phased Array Ultrasonic</i>	Relatório N° / Report N°: 244/26
		Folha N° / Sheet N°:

Cliente / Customer: PALMONT	Obra Contrato / Work, Contract: RAIZEN-GAZA	Local do Ensaio / Place of Work: FÁBRICA
---------------------------------------	---	--

Equipamento / Equipment: VD-12-DV-006-AS9-IQ-007	Norma de Referencia / Reference Code: ASME B31.3	Rev / Rev. 2024
--	--	---------------------------

Procedimento n° / Procedure n°: HCI-PR-46	Rev / Rev. 00	Instrução de Ensaio n° / Test Instruction n°: HCI-PR-46 ANEXO 3	Rev / Rev. 00
---	-------------------------	---	-------------------------

Metal Base / Base Material: ASTM A335/P22	Metal Adição / Addition Welding: ER90S B3 /E91T1-B3	Diâmetro / Diameter: 12"	Espessura / Thickness: 25,4mm
---	---	------------------------------------	---

Equipamento n° Série <i>Equipment Serial Number:</i> GEKKO-1856	Software e Revisão <i>Software and Revision:</i> CAPTURE 5.0	Bloco Padrão <i>Standard Block:</i> BLUS-37	Acoplante Couplant: ÁGUA
--	---	--	------------------------------------

Cabeçote n° Série <i>Probe Serial Number:</i> IKL188209C536	Fabricante Cabeçote <i>Probe Manufacturer:</i> DOPPLER	Tipo Sapata <i>Wedge Type:</i> SA2-N55S	Tipo de Scanner <i>Scanner Type :</i> Manual/ Mini-wheel
--	---	--	---


Cabeçotes Utilizados / Probes Used				Superfície de Varredura / Scan Surface	
Superfície <i>Surface</i>	Cabeçote / Probe			LADO 1/SK90	LADO 2/SK270
	Phased Array <i>Longitudinal</i>	Phased Array <i>Transversal / Transverse</i>	Convencional <i>Conventional</i>		
Lado 01 / Skew 90		X	X		
Lado 01 / Skew 270		X	X		

Cabeçote / Sapata <i>Probe / Wedge</i>	Grupo / Superfície <i>Group / Surface</i>	GP (dB)	PT (dB)	GV (dB)	Arquivo de Dados / Data Archive VD-12-DV-006-AS9-IQ-007 J-28PTT SK90.capture_acq
5L64A2/SA2-N55S	G1/G2-SK90	18 / 29	+3	21 / 32	
MB4S/72180	LADO 1/ LADO 2	Eco de Fundo	0	Eco de Fundo	

Arquivo <i>File</i>	Descontinuidade / Flaw											
	N°	Grupo PA <i>Group PA</i>	Ângulo <i>Angle</i>	Ampl. <i>Ampl.</i>	Localiz. <i>Localiza</i>	Compr. <i>Length</i>	Prof. <i>Depth</i>	Dist. X <i>Distance X</i>	Dist. Y <i>Distance Y</i>	Superf <i>Surface</i>	Tipo <i>Type</i>	Laudo <i>Report</i>
J-28												A

LEGENDA LAUDO / REPORT LEGEND: COORDENADAS -
A - Aprovado /Approved R-Reprovado / Failed
Dist X - Distância do ponto 0 no eixo longitudinal da solda / Distance from point 0 on the longitudinal axis of the weld
Dist Y - Distância do centro da solda no eixo transversal / Distance from the weld center on the transverse axis
Prof - Borda inferior da descontinuidade / Bottom of discontinuity
S - Descontinuidade Superficial / Superficial discontinuity
SB - Descontinuidade Subsuperficial / Subsuperficial discontinuity

OBSERVAÇÕES /COMMENTS: CONDIÇÃO: PÓS TTAT

Inspetor / Examiner Assinatura / Signature:  Identificação / Identification: Clelio do Amaral USN2-AE1/ USN2-PA SNQC/END: 1910/ CREA: 2011133188	Controle da Qualidade / Quality Control Assinatura / Signature:  Identificação / Identification:  Glauber Alves Qualidade	Cliente / Customer Assinatura / Signature:  Identificação / Identification: PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade
Data / Date: 19/03/2026	Data / Date:	Data / Date: 16/07/2026

PLANO DE INSPEÇÃO / LEI FOCAL

SCAN PLAN / FOCAL LAW:

Scan Plan												
Thickness (mm)	Group	Technique	Probe	Wedge	Quantity Elements	First Element	Angle (°)	Angular Res. (°)	Skew	Index (mm)	Gate Start (mm)	Gate Width (mm)
25,4	1	PA	2.25L64-A2	SA2-N55S Pos. 2L64	32	30	45 a 70	1°	90 e 270	-40 / +40	20	35
	2				32	15	45 a 70	1°				

Table 18: Scan Plan Thickness 25.4 mm.







Figure 18 – Scan Plan Thickness 25.4 mm.

CROQUI DA JUNTA – Joint Sketch

Inspetor / Examiner	Controle da Qualidade / Quality Control	Cliente / Customer
Assinatura / Signature:	Assinatura / Signature:	Assinatura / Signature:
Identificação / Identification:	Identificação / Identification:	Identificação / Identification:
 Clélio do Amaral USN2-AE1/ USN2-PA SNQC/END: 1910/ CREA: 2011133188	  Glauber Alves Qualidade	 PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade
Data / Date: 19/03/2026	Data / Date:	Data / Date: 16/07/2026



Inspetor / Examiner	Controle da Qualidade / Quality Control	Cliente / Customer
Assinatura / Signature:	Assinatura / Signature:	Assinatura / Signature:
Identificação / Identification:	Identificação / Identification:	Identificação / Identification:
 Clelio do Amaral USN2-AE1/ USN2-PA SNQC/END: 1910/ CREA: 2011133188	  Glauber Alves Qualidade	 PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade
Data / Date: 19/03/2026	Data / Date:	Data / Date: 16/07/2026