









			RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST							END				
RELATÓRIO: Report: N-PA-CS-PALM-03-26			REVISÃO: Revision: 0		PÁGINA: Page: 01/09		PROGRAMAÇÃO: Programing: -		DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 25/06/2026					
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A			PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA				Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP							
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		EQUIPAMENTO: Equipment: TUBULAÇÃO		TAG: Tag: -		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -		FLUIDO: Fluid: -				
METAL BASE Base Metal: AÇO CARBONO		METAL DE ADIÇÃO Weld Metal: ER70S-3		PROCESSO DE SOLDAGEM Welding Process: GTAW		CONDIÇÕES SUPERFICIAIS Surface Conditions: ESCOVADA/LIXADA								
TÉCNICA Method: PHASED ARRAY		APARELHO / NÚMERO DE SÉRIE Instrument / Serial Number: DOPPLER - Flexscan 32/64 PR		ACOPLANTE Coupling: ÁGUA		ESPESSURA Thickness: 5,49 / 3,91 mm								
CABO COAXIAL Coaxial Handle: 2,5m		BLOCO DE CALIBRAÇÃO Calibration Block: V1		PADRÃO DE REFERÊNCIA Reference Standards: CURVO		SENSIBILIDADE Sensitivity: TCG								
TRANSD./FREQ. (MHz) Transducer/Frequency: 7.5S16-0.5x10		SAPATA Wedge: SD10-N60S-IH	FAIXA DE ÂNGULO Angle Range: 42-70	NÚMERO DE SÉRIE Serial Number: N/A	PITCH/ELEVAÇÃO Pitch/Elevation: 0,5	ELEMENTOS Elements: 16	G. PRINCIPAL Principal Gain: 17,0 dB	G. TRANSF. Transfer Gain: 0	G. VARREDURA Work Gain: 0 dB					
DETALHE DE INSPEÇÃO Inspection Detail		☐ LAMINADA Laminate	☐ FORJADO Forged	☐ FUNDIDO Casting	☒ SOLDA Weld	☒ A.T.T. A.T.T.	☒ P.T.T. P.T.T.	☒ SOLDA Weld						
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO/Rev. Inspection Procedure/Rev.: IT-OB-106 / REV.00				NORMA/CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO Code/Acceptance Standards: ASME V / ASME B31.3										
REGISTROS DE RESULTADOS Register of the Results														
ISOMÉTRICO/DESENHO		JUNTA	SPOOL	DIAMETRO	DESC.Nº	LOCAL	COMP.	PROF.	SUPERFÍCIE	TIPO DEFEITO	AMPLIT. % SOLDADOR Welder		LAUDO	
isometric		Joint	Spool	Diameter	Desc.nº	Place	Length	Depth	Surface	Defect Type	Amplit. % Raiz Enc./Acab.		Result	
ASC-3-UT-03-CS19-NI-SP1		2	001	3"	-	-	-	-	-	-	CIS-078 CIS-078		A	
ASC-3-UT-03-CS19-NI-SP1		3	001	3"	-	-	-	-	-	-	CIS-078 CIS-078		A	
C22-2-PT-386-CS5-PP-SP1		1	001	2"	-	-	-	-	-	-	CIS-016 CIS-016		A	
C22-2-PT-386-CS5-PP-SP1		4	001	2"	-	-	-	-	-	-	CIS-016 CIS-016		A	
C22-2-PT-386-CS5-PP-SP1		5	001	2"	-	-	-	-	-	-	CIS-016 CIS-016		A	
SC-2-UT-024-CS3-NI-SP1		3	001	2"	-	-	-	-	-	-	CIS-078 CIS-078		A	
SC-2-UT-024-CS3-NI-SP1		4	001	2"	-	-	-	-	-	-	CIS-078 CIS-078		A	
SC-2-UT-188-CS3-NI-SP1		3	001	2"	-	-	-	-	-	-	CIS-078 CIS-078		A	
SC-2-UT-188-CS3-NI-SP1		4	001	2"	-	-	-	-	-	-	CIS-078 CIS-078		A	
SC-3-UT-021-CS3-NI-SP2		9	002	3"	-	-	-	-	-	-	CIS-027 CIS-027		A	
SC-3-UT-021-CS3-NI-SP4		19	004	3"	-	-	-	-	-	-	CIS-027 CIS-027		A	
V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP1		3	001	2"	-	-	-	-	-	-	CIS-016 CIS-016		A	
V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP1		4	001	2"	-	-	-	-	-	-	CIS-016 CIS-016		A	
V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP1		5	001	2"	-	-	-	-	-	-	CIS-068 CIS-068		A	
V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP2		8	002	2"	-	-	-	-	-	-	CIS-068 CIS-068		A	
V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP2		7	002	2"	-	-	-	-	-	-	CIS-068 CIS-068		A	
LEGENDA: Legend: A – APROVADO / Approved R – REPROVADO / Rejected REC – RECOMENDADO EXAME COMPLEMENTAR / Recommended Additional Test L1 - LADO 1 / Side 1 L2 - LADO 2 / Side 2 POSI. - POSIÇÃO / Position A.T.T - Antes do tratamento Térmico P.T.T - Pós tratamento térmico														
OBSERVAÇÕES: ENSAIOS REALIZADOS PELO INSPETOR PALMONT. Comments:														
INSPETOR Inspector				APROVAÇÃO Approval				CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance						
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414								 PALMONT CONSULTING IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade						
DATA / Date: 25/06/26				DATA / Date: 25/06/26				DATA / Date						

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: Report: N-PA-CS-PALM-03-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 02/09	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 25/06/2026
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -
IMAGENS Images					
"ASC-3-UT-03-CS19-NI-SP1 - JUNTA - 02"					
"ASC-3-UT-03-CS19-NI-SP1 - JUNTA - 03"					
OBSERVAÇÕES: Comments:					
INSPECTOR Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414		PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade			
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date	

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: Report: N-PA-CS-PALM-03-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 03/09	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 25/06/2026
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -
IMAGENS Images					
'C22-2-PT-386-CS5-PP-SP1 - JUNTA - 05'					
'C22-2-PT-386-CS5-PP-SP1 - JUNTA - 04'					
OBSERVAÇÕES: Comments:					
INSPECTOR Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414					
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date	

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END																											
RELATÓRIO: Report: N-PA-CS-PALM-03-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 04/09	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 25/06/2026																								
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP																									
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -																								
IMAGENS Images																													
'C22-2-PT-386-CS5-PP-SP1 - JUNTA - 01' GROUP-1/S SCAN/LAW-26/ANGLE-70.0 GROUP-1/A SCAN/LAW-26/ANGLE-70.0 GROUP-1/C SCAN/LAW-26/ANGLE-70.0 GROUP-1/B SCAN/LAW-26/ANGLE-70.0 'SC-2-UT-024-CS3-NI-SP1 - JUNTA - 03' GROUP-1/S SCAN/LAW-25/ANGLE-69.0 GROUP-1/A SCAN/LAW-25/ANGLE-69.0 GROUP-1/C SCAN/LAW-25/ANGLE-69.0 GROUP-1/B SCAN/LAW-25/ANGLE-69.0 <tr><td colspan="6">OBSERVAÇÕES: Comments:</td></tr> <tr><td colspan="2">INSPECTOR Inspector</td><td colspan="2">APROVAÇÃO Approval</td><td colspan="2">CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance</td></tr> <tr><td colspan="2">Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414</td><td colspan="2"> PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">DATA / Date: 25/06/26</td><td colspan="2">DATA / Date: 25/06/26</td><td colspan="2">DATA / Date</td></tr>						OBSERVAÇÕES: Comments:						INSPECTOR Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance		Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414		 PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade				DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date	
OBSERVAÇÕES: Comments:																													
INSPECTOR Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance																									
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414		 PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade																											
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date																									

PALMONT		RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST			END	
RELATÓRIO: Report: N-PA-CS-PALM-03-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 05/09	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 25/06/2026	
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP		
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -	
IMAGENS Images						
'SC-2-UT-024-CS3-NI-SP1 - JUNTA - 04						
GROUP-1/S SCAN/LAW-22/ANGLE-66.0  GROUP-1/A SCAN/LAW-22/ANGLE-66.0  GROUP-1/C SCAN/LAW-22/ANGLE-66.0  GROUP-1/B SCAN/LAW-22/ANGLE-66.0 						
'SC-2-UT-188-CS3-NI-SP1 - JUNTA - 03						
GROUP-1/S SCAN/LAW-25/ANGLE-69.0  GROUP-1/A SCAN/LAW-25/ANGLE-69.0  GROUP-1/C SCAN/LAW-25/ANGLE-69.0  GROUP-1/B SCAN/LAW-25/ANGLE-69.0 						
OBSERVAÇÕES: Comments:						
INSPEÇÃO Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance		
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414		 PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luis Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade				
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date		

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: Report: N-PA-CS-PALM-03-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 06/09	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 25/06/2026
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -
IMAGENS Images					
'SC-2-UT-188-CS3-NI-SP1 - JUNTA - 04					
'SC-3-UT-021-CS3-NI-SP2 - JUNTA - 09					
OBSERVAÇÕES: Comments:					
INSPECTOR Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414					
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date:	

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: Report: N-PA-CS-PALM-03-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 07/09	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 25/06/2026
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -
IMAGENS Images					
"SC-3-UT-021-CS3-NI-SP4 - JUNTA - 19"					
"V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP1 - JUNTA - 03"					
OBSERVAÇÕES: Comments:					
INSPEÇÃO Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414					
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date	

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: Report: N-PA-CS-PALM-03-26		REVISÃO: Revision: 0	PÁGINA: Page: 08/09	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: Inspection Date: 25/06/2026
CLIENTE: Client: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: Project: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: Unit: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: Description: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: Reference document: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO Review: -	FLUIDO: Fluid: -
IMAGENS Images					
'''V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP1 - JUNTA - 04					
'''V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP1 - JUNTA - 05					
OBSERVAÇÕES: Comments:					
INSPECTOR Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414 		 PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade			
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date	

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NDT REPORT ULTRASSOM PHASED ARRAY PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST		END			
RELATÓRIO: N-PA-CS-PALM-03-26		REVISÃO: 0	PÁGINA: 09/09	PROGRAMAÇÃO: -	DATA DE INSPEÇÃO: 25/06/2026
CLIENTE: RAIZEN ENERGIA S.A		PROJETO: E2G - MONTAGEM ELETROMECAÂNICA		Unidade: GASA - ANDRADINA - SP	
DESCRIÇÃO: INSPEÇÃO SOLDAS DE TOPO		DOCUMENTO DE REF: CONFORME ISOMÉTRICO		REVISÃO: -	FLUIDO: -
IMAGENS Images					
"V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP2 - JUNTA - 08"					
"V22-2-PT-090-CS5-IQ-SP2 - JUNTA - 07"					
OBSERVAÇÕES:					
Comments:					
INSPEÇÃO Inspector		APROVAÇÃO Approval		CLIENTE / FISCALIZAÇÃO Client / Surveillance	
Reginaldo Ferreira da Silva US-N2-PA / SNQC-03414					
DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date: 25/06/26		DATA / Date	