## Почему поток 720P на регистраторе X5N-Но8о4 больше, чем 960





## 🖈 Вопросы и Ответы

Q:

Столкнулись с такой проблемой на новых видеорегистраторах: при смене разрешения на 1м канале с 960Р на 720Р выскакивает предупреждение о том, что превышено максимальное значение битрейта.

Подскажите, с чем это может быть связано?






## A:

Устройство не ведёт запись в разрешении 960Р

Возможно, вы имеете в виду запись в разрешении WD1 (960H). В таком случае да, 720р действительно содержит больше пикселей, чем 960H, справочно:



На скриншоте у вас на устройстве превышены ресурсы записи.

Попробуйте снизить разрешение или число кадров в секунду.



Ссылка на тикет