HOTEL DE VILLE

DESCRIPTIF

TISSU URBAIN

Ancien parcellaire laniéré recoupé dans sa longueur par des alignements du XIX° siècle ; largeur moyenne de parcelle : 8 mètres

Densité moyenne à forte


HISTORIQUE

Vaste secteur regroupant au sud des îlots de structure ancienne comportant quelques hôtels particuliers antérieurs au XVII° siècle et deux maisons en pan de bois. Au centre, les différents bâtiments de l'Hôtel de Ville dont : le Manoir de Derval datant du XV° siècle agrandi en 1605 et 1829, l'hôtel Monti de Rezé (début XVII°), l'hôtel de Rosmadec par Gilles Corbineau en 1654-57 et modifié par Etienne Coutan en 1929-36, le bâtiment des archives construit en 1899, et les extensions de 1957 et 1979.

Enfin au nord-ouest, on trouve un îlot où s'installe la Retraite des Femmes en 1733 et un deuxième construit après l'arasement de la fortification médiévale, au moment de la canalisation de l'Erdre vers la fin du XVIII° siècle. Les deux immeubles de la place du Port-Communeau sont dessinés par Ceineray avant 1769.

Le secteur est modifié par les percements de la rue de l'Hôtel de Ville et de la rue de Strasbourg entre 1852 et 1867. Puis il est fortement touché par les bombardements de 1943 dont la majorité des immeubles détruits n'est pas reconstruite pour laisser place entre autre au square de l'amiral Halgan.

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL




RUES STRUCTURANTES :


rue Saint-Léonard, place et rue de l'Hôtel de Ville, rue de la Commune, rue Léon Blum, allée de l'Erdre, rue Siméon Foucault, rue Armand Brossard, rue Saint-Vincent, rue Bossuet, rue du Moulin, rue des Trois Croissants, rue Fénelon, rue Fanny Peccot, rue Fléchier

MONUMENT PRINCIPAL :

Hôtel de Ville : Manoir de Derval, XV°-1605-1829, Hôtel Rosmadec par Gilles Corbineau,1654-57+1929-1936.




VUES AERIENNES 2013 (c) Microsoft Corporation BLOM 2013






EVOLUTION HISTORIQUE

Extrait du plan Cacault 1759 - AMN II 157 n°6.



Extrait du plan historique - AUP




SECTEUR SAUVEGARDE DE NANTES

A.U.P. JUILLET 2014

PLAN DE NUMEROTATION DES FICHES

HÔTEL DE VILLE



MAÎTRISE D'OUVRAGE : ministère de la Culture et de la Communication, D.R.A.C. Pays de la Loire / Nantes Métropole


MAITRISE D'OEUVRE : A.U.P. architectes urbanistes (mandataire)

SECTEUR SAUVEGARDE DE NANTES

PLAN DE NUMEROTATION DES FICHES

A.U.P. JUILLET 2014

HÔTEL DE VILLE



MAÎTRISE D'OUVRAGE : ministère de la Culture et de la Communication, D.R.A.C. Pays de la Loire / Nantes Métropole

MAITRISE D'OEUVRE : A.U.P. architectes urbanistes (mandataire)

20 RUE SAINT-LEONARD/accès par 3 rue de l'Hôtel de Ville

CADASTRE : EO 23
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	ordinaire mi XIX°, cimentée
FACADE 2	ordinaire mi XIX°
INTERIEUR	escalier d'origine en bois à grand jour à colonnettes de fonte
ESPACE LIBRE	cour dallée, puits de jour
ANNEXES	puits de jour construit ?

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt — ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - — ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur rues sales et cimentées, façades sur cour restaurées récemment, parties communes en bon état, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rues à restaurer
- menuiseries à modifier
- traitement des façades commerciales à reprendre : huisseries à poser en tableau, enseignes à poser à l'intérieur des baies

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : bar, restaurant
ETAGES : logements (?)
ACCES AUX ETAGES : modifié — STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : escalier central
ESCALIER : tournant à grand jour, bois, colonnettes de fonte simples

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° — FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : mi XIX° — AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : surélévation d'un niveau, modification du Rdc et de la distribution, intérieur divisé en multiples appartements

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+3+a — SUR ARRIERE : R+3+c
TRAVEES : 6 — TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, hiérarchisée
ENTREE : -
BAIES : sans décor, linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche à denticules éclectique, consoles sculptées

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*restauration récente*
FACADE 1 : enduit ciment	*mauvais état*
FACADE 2 : enduit et pierre	*restauration récente*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*d'origine, état moyen*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(2)*
TYPE(S) : en tableau / en saillie
TERRASSE : — ENSEIGNE : mixte, caisson
ETAT : devantures disparates et enseignes mal intégrées

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES























ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension (nv)
MATERIAUX : moderne
TOITURE : nv
HAUTEUR : nv
nv

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour arrière dallée
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : puits de jour
CLÔTURE : -


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 001

3 RUE DE L'HÔTEL DE VILLE

CADASTRE : EO 24,153
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	ordinaire mi XIX°, cimentée
FACADE 2	sans qualité, cimentée, mi XIX° (baies XVIII° ?)
INTERIEUR	escalier d'origine en pierre à petit jour à colonnettes de bois
ESPACE LIBRE	cour cimentée
ANNEXES	dépendance

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt — ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - — ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur rues et cour sales et cimentées, état moyen des parties communes, menuiseries conformes au 2ème étage

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rues et cour à restaurer
- menuiseries à harmoniser

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : services
ETAGES : logements (13 + 1 dans annexe1)
ACCES AUX ETAGES : conservé — STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à petit jour, pierre, colonnettes de bois

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° — FAÇ 2 : mi XIX° (baies XVIII°)
ESCALIER : mi XIX° — AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : surélévation d'un niveau, intérieur divisé en multiples appartements

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+3+a — SUR ARRIERE : R+4
TRAVEES : 5 — TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : centrée sur entrée, bandeau de plancher
ENTREE : décor éclectique, porte à panneaux assemblés, imposte à ferro.
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : consoles sculptées

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*bon état*
FACADE 1 : pierre et enduit	*mauvais état*
FACADE 2 : enduit	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*d'origine, bon état*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(2)*
TYPE(S) : en tableau
TERRASSE : — ENSEIGNE : bandeau
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES






















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : dépendance
MATERIAUX : enduit peint
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+c
bon état

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour cimentée
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 002

29 RUE DU MOULIN - Hôtel de Charette

CADASTRE : EO 26
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 hôtel construit vers 1623, modifié, perron neuf
FACADE 2 sans qualité, cimentée, mi XVII°-XVIII°, modifié
INTERIEUR escalier d'origine en pierre à petit jour à colonnettes de bois
ESPACE LIBRE cour pavée, goudronnée pour l'espace parking, mur de clôture en moellon (refait) / cour arrière cimentée
ANNEXES ailes en retour, extensions diverses

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : sans intérêt
ANNEXE 4 : sans intérêt

ETAT SANITAIRE : état général moyen, état moyen des façades sur cour et sud (recouvert d'une vigne vierge), façades sur cour arrière cimentées et sales, parties communes en bon état, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- menuiseries à modifier

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : hôtel sur cour
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE

REZ-DE-CHAUSSEE : logements, service
ETAGES : logements (11), cabinet médical
ACCES AUX ETAGES : modifié STATIONNEMENT : sur parcelle (7)

DISTRIBUTION INTERIEURE

TYPE DE PLAN : escalier central
ESCALIER : monumental, à mur d'échiffre, pierre / mur d'échiffre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : façade à lecture complexe

INDICES DE DATATION DATE connue : 1623
FAÇ 1 : mi XVII°-XVIII° FAÇ 2 : mi XVII°-XVIII°
ESCALIER : mi XVII° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : extensions dans cour, intérieur divisé en multiples appartements

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+3+c SUR ARRIERE : R+4
TRAVEES : + de 6 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE

COMPOSITION : -
ENTREE : type classique, porte neuve
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : lucarnes à fronton, corniche à modillons

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : enduit	*non visible*
FACADE 1 : moellon enduit	*état moyen*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : fer plat XVII°, arceaux et volutes basses	*d'origine*

CONTREVENTS : -

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)

TYPE(S) :
TERRASSE : ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES






façade 2


annexe 2








annexe 1



ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : ailes en retour
MATERIAUX : enduit ciment
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+3+c
état moyen

ANNEXE 2 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+c
état moyen

ANNEXE 3 : extension
MATERIAUX : moellon enduit
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+1
état moyen

ANNEXE 4 : appentis
MATERIAUX : moderne
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : Rdc
bon état

ESPACE LIBRE 1 : cour parking
CLÔTURE : mur moellon récent

ESPACE LIBRE 2 : cour arrière cimentée
CLÔTURE : mur cimenté

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES


Noël Guillet, La Colinière : Une famille : les « Charette » et leur château, 2004 :
Au sud-ouest, se trouve un hôtel particulier de style Louis XIII construit au début du XVII° siècle par Louis Charette de la Colinière, qui fut maire de Nantes en 1613-1614, et dont le neveu Jean VII Charette de la Colinière, fera bâtir le château situé à l'emplacement de l'actuel Lycée La Colinière (dans le quartier de Doulon).

FICHE n° 003

7 RUE BOSSUET

CADASTRE : EO 28
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordinaire fin XVIII°
FACADE 2 ordinaire fin XIX°, modifié
INTERIEUR escalier en vis en pierre (nv)
ESPACE LIBRE cour dallée et plantée, mur de clôture en moellon et panneaux de bois par dessus
ANNEXES aile en retour, abri de jardin

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : type B
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : sans intérêt
ANNEXE 4 : sans intérêt

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur cour dégradée (recouverte d'une vigne vierge), annexe 1 : façade sur rue sale et dégradée, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rue et sur cour à restaurer
- garages (sur grande parcelle voisine) à supprimer pour un ou des volume(s) plus adapté(s)

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : hôtel sur cour
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurant
ETAGES : logements (1)
ACCES AUX ETAGES : conservé
STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : tour escalier
ESCALIER : en vis en pierre

TYPE ARCHITECTURAL : XVIII° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : fin XIX°
FAÇ 1 : fin XVIII°
FAÇ 2 : fin XIX°
ESCALIER : nv
AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc pour commerce

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES
? CAVE : nv
SUR RUE : R+3
SUR ARRIERE : R+2
TRAVEES : 3
TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : irrégulière
ENTREE : arc en pierre, porte neuve
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : -

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : nv	*non visible*
FACADE 1 : moellon enduit / pierre vue	*mauvais état*
FACADE 2 : moellon enduit	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : petits carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : motif mi XIX° (annexe1)	*d'origine*
CONTREVENTS : nv	

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en tableau
X TERRASSE : ouverte, mobile
ENSEIGNE : drapeau
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE


annexe 1










annexe 1


annexes 3 et 4


annexes 3 et 4

ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : aile en retour
MATERIAUX : moellon enduit
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+3 et R+2
état moyen

ANNEXE 2 : abri de jardin
MATERIAUX : bois
TOITURE : moderne
HAUTEUR : Rdc
état moyen

ANNEXE 3 : retenue de terre
MATERIAUX : moellon
TOITURE : végétalisée
HAUTEUR : Rdc
état moyen

ANNEXE 4 : garages
MATERIAUX : moderne
TOITURE : terrasse
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ESPACE LIBRE 1 : cour pavée, plantée
CLÔTURE : mur en moellons

ESPACE LIBRE 2 : cour pavée
CLÔTURE : grille récente


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 004

3,5 RUE BOSSUET

CADASTRE : EO 204
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	pan de bois XV°
FACADE 2	ordinaire fin XIX°, modifié, corbeau sculpté
INTERIEUR	escalier en vis en pierre, porte chanfreinée
ESPACE LIBRE	cour cimentée, puits de jour cimenté, puits de jour (nv)
ANNEXES	extensions, aile en retour

X **PROTECTION M.H. :** façades sur rue : inscription par arrêté du 15/06/1954

INTERET DE PROTECTION : type A (MH partiel)

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : sans intérêt
ANNEXE 4 : type B

ETAT SANITAIRE : bon état général, façades sur rue et cour en bon état, façades des annexes 1 et 3 dégradées, façades de l'annexe 4 cimentées et sales

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades des annexes à restaurer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison à boutiques
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurant
ETAGES : logements (6)
ACCES AUX ETAGES : conservé
STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + tour escalier
ESCALIER : en vis en pierre

TYPE ARCHITECTURAL : pan de bois

INDICES DE DATATION DATE estimée : XV°
FAÇ 1 : XV°
FAÇ 2 : XV° modifié
ESCALIER : XV°
AUTRE : annexe 4 : dénaturé

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc pour commerce, extension dans le puits de jour nord, modification de l'annexe 1

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES
X CAVE : nv
SUR RUE : R+3
SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : -
TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : pan de bois
ENTREE : arc en pierre, porte neuve
BAIES : meneaux en pierre
SAILLIE : encorbellement
DETAILS : poutre sablière sculptée, pignon sur rue, charpente débordante


MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : nv	*non visible*
FACADE 1 : pan de bois	*bon état*
FACADE 2 : enduit coloré	*bon état*
MENUISERIES 1 : vitraux	*restauration*
MENUISERIES 2 : meneaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : -	
CONTREVENTS : -	

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(2)*
TYPE(S) : en tableau / percement moderne
TERRASSE :
ENSEIGNE : bandeau
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES










annexe 3











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : pierre, moellon
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+2
mauvais état

ANNEXE 2 : extension (nv)
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+2
bon état

ANNEXE 4 : dépendance
MATERIAUX : enduit ciment
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+2
état moyen

ESPACE LIBRE 1 : cour cimentée
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : puits de jour
CLÔTURE : -


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 005

1 RUE BOSSUET

CADASTRE : EO 36
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	ordinaire mi XIX°
FACADE 2	sans qualité mi XIX°, cimentée
INTERIEUR	escalier tournant à grand jour en pierre à colonnettes de fonte
ESPACE LIBRE	puits de jour construit
ANNEXES	extension en Rdc

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt — ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - — ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur rue en bon état, façades sur cour cimentées et dégradées, parties communes en bon état, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur cour à restaurer
- extension dans puits de jour à restaurer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : conservée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : commerce non alimentaire
ETAGES : logements (8)
ACCES AUX ETAGES : conservé — STATIONNEMENT : couvert (1)

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans oeuvre
ESCALIER : tournant à grand jour, pierre, colonnettes de fonte

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° — FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : mi XIX° — AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : extension en Rdc dans le puits de jour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES CAVE : néant
SUR RUE : R+3 — SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 4 — TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : sans décor, porte neuve
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : Rdc en granit et linteau bois

MATERIAUX ET DETAILS


TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : enduit	*état moyen*
FACADE 1 : moellon enduit	*bon état*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : linteau bois, vitrines en tableau
TERRASSE : — ENSEIGNE : intégrée
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 — X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : mixte
TOITURE : mixte
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : puits de jour
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 006

6 RUE DES TROIS CROISSANTS

CADASTRE : EO 34
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordinaire mi XIX°
FACADE 2 ordinaire mi XIX°
INTERIEUR nv
ESPACE LIBRE -
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : - ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur rues sales, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rues à nettoyer
- menuiseries à modifier
- façades commerciales à reprendre

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : commerce non alimentaire
ETAGES : logements (?)
ACCES AUX ETAGES : supprimé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : nv
ESCALIER : nv

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : nv AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+3 SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 4 TOITURE : 1 pan

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : -
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : angle coupé, cheminée en pierre à fronton

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : pierre	*bon état*
FACADE 1 : moellon enduit	*état moyen*
FACADE 2 : moellon enduit	*état moyen*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs mi XIX°	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en saillie
TERRASSE : ENSEIGNE : mixte
ETAT : la façade commerciale ne respecte pas l'architecture de la façade de l'immeuble

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE









ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 007

2 RUE SAINT-LEONARD (accès par le n°4)

CADASTRE : EO 35
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	ordinaire XVIII°
FACADE 2	sans qualité, cimentée
INTERIEUR	nv (accès par le 4 rue Saint-Léonard)
ESPACE LIBRE	puits de jour
ANNEXES	extension en Rdc

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt — ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - — ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue sale, façades sur puits de jour sales et cimentées, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue à nettoyer
- façade sur puits de jour à restaurer
- menuiseries à modifier

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison à boutique
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : commerce non alimentaire
ETAGES : logements (3)
ACCES AUX ETAGES : supprimé — STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : nv
ESCALIER : nv

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : XVIII°
FAÇ 1 : XVIII° — FAÇ 2 : XVIII°
ESCALIER : nv — AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : extension du Rdc dans puits de jour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+2+a — SUR ARRIERE : nv
TRAVEES : 1 — TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière
ENTREE : -
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise, zinc	*non visible*
CHEMINEE : brique	*non visible*
FACADE 1 : moellon enduit	*mauvais état*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : pvc	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : arceaux et volutes basses XVIII°	*remploi*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : devanture en applique récente
TERRASSE : — ENSEIGNE : bandeau
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE












annexe 1

ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : terrasse
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : puits de jour
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 008

4 RUE SAINT-LEONARD

CADASTRE : EO 33
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	ordinaire début XIX°
FACADE 2	sans qualité, cimentée
INTERIEUR	escalier à mur d'échiffre en pierre
ESPACE LIBRE	puits de jour construit
ANNEXES	extension en Rdc

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt — ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - — ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue sale, façade arrière cimentée et sale, menuiseries conformes au 2ème étage

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue à nettoyer
- façade sur cour à restaurer
- menuiseries à harmoniser

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison à boutique
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : bar
ETAGES : logements (3)
ACCES AUX ETAGES : modifié — STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à mur d'échiffre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : début XIX°
FAÇ 1 : début XIX° — FAÇ 2 : début XIX°
ESCALIER : début XIX° ou + ancien? AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : extension du Rdc dans puits de jour, modification de la toiture sur le pan arrière

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+3+c — SUR ARRIERE : R+4
TRAVEES : 1 — TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : sans décor, porte en retrait neuve
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple, lucarne simple bois

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise, zinc	*non visible*
CHEMINEE : nv	*non visible*
FACADE 1 : moellon enduit	*mauvais état*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : bois / pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en tableau
X TERRASSE : ouverte, mobile — ENSEIGNE : bandeau
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES












annexe 1



ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : terrasse
HAUTEUR : Rdc
bon état

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : puits de jour
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 009

6 RUE SAINT-LEONARD

CADASTRE : EO 32
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	éclectique mi XIX°
FACADE 2	sans qualité, cimentée
INTERIEUR	escalier à mur d'échiffre en pierre
ESPACE LIBRE	puits de jour construits
ANNEXES	extensions en Rdc

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt — ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : sans intérêt — ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général mauvais, façade sur rue dégradée et sale, façades sur puits de jour sud cimentées et sales, façades sur puits de jour nord en bon état, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue et sur cour à restaurer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : commerce non alimentaire
ETAGES : logements (4)
ACCES AUX ETAGES : modifié — STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à petit jour, pierre, colonnettes de fonte

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° — FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : mi XIX° — AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : extensions du Rdc dans les puits de jour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+3+c — SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 1 — TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher, harpage affleurant
ENTREE : sans décor, porte en retrait neuve
BAIES : linteau droit, décor éclectique
SAILLIE : balconnets
DETAILS : clés sculptées, pointe de diamant, lucarne éclectique

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*bon état*
FACADE 1 : pierre	*mauvais état*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : bois	*restauration*
FERRONNERIES : motifs mi XIX°	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : devanture en applique récente
X TERRASSE : ouverte, mobile — ENSEIGNE : bandeau+store banne
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES




annexe 2






annexe 2









ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : terrasse
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ANNEXE 2 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : tôle
HAUTEUR : Rdc
bon état

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : puits de jour
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : puits de jour
CLÔTURE : -

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 010

8 RUE SAINT-LEONARD (accès par 3 rue Bossuet)

CADASTRE : EO 204
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 éclectique début XIX°
FACADE 2 sans qualité
INTERIEUR escalier à noyau creux, pierre, (accès par le 3 rue Bossuet)
ESPACE LIBRE puits de jour construit
ANNEXES extensions

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : sans intérêt ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue dégradée et sale, état moyen de la façade sur puits de jour est, parties communes en bon état, menuiseries conformes à l'entresol, annexe 1 en mauvais état

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue à restaurer (en accord avec les n°10 et 12 rue Saint-Léonard)
- annexe 1 à restaurer
- façade commerciale à modifier

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison à boutique
X OCCUPATION COMMERCIALE : conservée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurant
ETAGES : logements (4)
ACCES AUX ETAGES : modifié STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : tour escalier sur cour
ESCALIER : tournant à noyau creux, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : début XIX°
FAÇ 1 : début XIX° FAÇ 2 : début XIX°
ESCALIER : début XIX° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : extension dans le puits de jour ouest, traitement de la façade repris (simplification de l'architecture)

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R entresolé+2+c SUR ARRIERE : R+3+c
TRAVEES : 1 TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : Rdc entresolé + étages nobles
ENTREE : sans décor, sans porte
BAIES : linteau droit, cintrée à l'entresol
SAILLIE : balconnets
DETAILS : arc mouluré à l'entresol, lucarne simple bois


MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : nv	*non visible*
FACADE 1 : enduit ciment	*mauvais état*
FACADE 2 : moellon enduit	*état moyen*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : bois	*rénovation*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*d'origine*
CONTREVENTS : -	

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en tableau
X TERRASSE : ouverte, mobile ENSEIGNE : bandeau+store banne
ETAT : surface d'enseigne trop grande, store banne non intégré

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES



















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+3
mauvais état

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : puits de jour
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 011

10 RUE SAINT-LEONARD (accès par n°12)

CADASTRE : EO 203
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 éclectique début XIX°
FACADE 2 -
INTERIEUR nv
ESPACE LIBRE -
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : - ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue dégradée et sale, menuiseries non conformes (pvc)

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue à restaurer (en accord avec les n°8 et 12 rue Saint-Léonard)
- façade commerciale à modifier

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison à boutique
X OCCUPATION COMMERCIALE : conservée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurant
ETAGES : logements (?)
ACCES AUX ETAGES : supprimé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : nv
ESCALIER : nv

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : début XIX°
FAÇ 1 : début XIX° FAÇ 2 : début XIX°
ESCALIER : début XIX° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : traitement de la façade repris (simplification de l'architecture)

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R entresolé+2 SUR ARRIERE : -
TRAVEES : 1 TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : Rdc entresolé + étages nobles
ENTREE : -
BAIES : linteau droit, cintrée à l'entresol
SAILLIE : balconnets
DETAILS : arc mouluré à l'entresol

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : nv	*non visible*
FACADE 1 : enduit ciment	*mauvais état*
FACADE 2 : -	
MENUISERIES 1 : pvc	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*d'origine*
CONTREVENTS : volets roulants	*ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en tableau
X TERRASSE : ouverte, mobile ENSEIGNE : bandeau+store banne
ETAT : surface d'enseigne trop grande, store banne non intégré

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE



ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 012

12 RUE SAINT-LEONARD

CADASTRE : EO 30
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	éclectique début XIX°
FACADE 2	nv
INTERIEUR	escalier à mur d'échiffre en pierre
ESPACE LIBRE	puits de jour non construit (sud), puits de jour construit (nord) nv
ANNEXES	extension (nv)

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt — ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - — ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue dégradée et sale, état moyen des façades sur puits de jour sud, état moyen des parties communes, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue à restaurer (en accord avec les n°10 et 12 rue Saint-Léonard)

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison à boutique
[X] OCCUPATION COMMERCIALE : conservée
[ ] PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurant
ETAGES : logements (9)
ACCES AUX ETAGES : modifié — STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à mur d'échiffre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : début XIX°
FAÇ 1 : début XIX° — FAÇ 2 : début XIX°
ESCALIER : début XIX° — AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : extension dans le puits de jour nord, traitement de la façade repris (simplification de l'architecture)

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES [?] CAVE : nv
SUR RUE : R entresolé+2 — SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 2 — TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : Rdc entresolé + étages nobles
ENTREE : modifiée, porte neuve
BAIES : linteau droit, cintrée à l'entresol
SAILLIE : balconnets
DETAILS : arc mouluré à l'entresol

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*bon état*
FACADE 1 : enduit ciment	*mauvais état*
FACADE 2 : nv	
MENUISERIES 1 : pvc	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*d'origine, état moyen*
CONTREVENTS : volets roulants	*ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en tableau
[X] TERRASSE : ouverte, mobile — ENSEIGNE : intégrée+store banne
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 — X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES

















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : nv
HAUTEUR : nv
nv

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : puits de jour
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : puits de jour
CLÔTURE : -

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 013

14 RUE SAINT-LEONARD

CADASTRE : EO 29
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 néoclassique début XIX°
FACADE 2 sans qualité, galerie fermée avec balustres de bois tourné
INTERIEUR escalier à mur d'échiffre ajouré en pierre, de grandes dimensions, dallage de pierre en damier sur certains paliers
ESPACE LIBRE puits de jour dallé, puits de jour cimenté
ANNEXES colonne d'anciennes latrines, appentis

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général mauvais, façade sur rue dégradée et sale, façades sur puits de jour (x2) dégradées, état moyen des parties communes, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rue et puits de jour (x2) à restaurer
- volets roulants à déposer
- menuiseries à modifier
- façades commerciales en saillie à modifier, enseigne à placer dans les baies, bossage continu à retrouver

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
[X] OCCUPATION COMMERCIALE : modifié
[ ] PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurants, commerces non alimentaire
ETAGES : logements (32?)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans oeuvre
ESCALIER : à mur d'échiffre ajouré, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : néoclassique

INDICES DE DATATION DATE estimée : début XIX°
FAÇ 1 : début XIX° FAÇ 2 : début XIX°
ESCALIER : début XIX° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES [?] CAVE : nv
SUR RUE : R entresolé+3+a+c SUR ARRIERE : R+5
TRAVEES : + de 6 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : Rdc entresolé + étages nobles
ENTREE : sans décor, porte neuve
BAIES : linteau droit, cadre mouluré
SAILLIE : balcon filant, balconnets
DETAILS : bossage continu en Rdc entresolé

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise, zinc	*non visible*
CHEMINEE : brique, enduit	*non visible*
FACADE 1 : pierre	*mauvais état*
FACADE 2 : moellon enduit	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : bois	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs néoclassique	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs / volets roulants	*d'origine / ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(4)*
TYPE(S) : en tableau / en saillie
[ ] TERRASSE : ENSEIGNE : mixte
ETAT : les façades commerciales en saillie (y compris banne fixe) ne respecte pas l'architecture de la façade de l'immeuble

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES














ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : colonne de latrines
MATERIAUX : enduit ciment
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+5
état moyen

ANNEXE 2 : appentis
MATERIAUX : moderne
TOITURE : tôle
HAUTEUR : Rdc
état moyen

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : puits de jour dallé
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : puits de jour cimenté
CLÔTURE : -


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 014

16 RUE SAINT-LEONARD

CADASTRE : EO 21
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 éclectique mi XIX°, porte avec clé sculptée (moulin et cornes d'abondance)
FACADE 2 sans qualité, cimentée
INTERIEUR escalier à grand jour en pierre à colonnettes de fonte, carreaux de ciment sur paliers et dans entrée
ESPACE LIBRE puits de jour construit
ANNEXES extension en Rdc

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général mauvais, façade sur rue dégradée et sale, façades sur puits de jour sales, bon état des parties communes, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rue et puits de jour à restaurer
- volets roulants à déposer
- menuiseries à modifier
- devanture en applique à conserver

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : conservé
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurants
ETAGES : logements (7)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à grand jour, pierre, colonnettes fonte

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : mi XIX° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : surélévation d'un niveau, réfection du 3ème étage, extension en Rdc dans le puits de jour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+4+c SUR ARRIERE : R+5
TRAVEES : 4 TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, hiérarchisée, bandeau de plancher
ENTREE : décor éclectique, porte à panneaux assemblés
BAIES : linteau droit, larmier saillant
SAILLIE : balcons filants
DETAILS : clé sculpté, consoles sculptées (triglyphes)

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*bon état*
FACADE 1 : pierre et enduit	*mauvais état*
FACADE 2 : pierre	*état moyen*
MENUISERIES 1 : carreaux 1900 bois	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs mi XIX°, fonte éclectique	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs / volets roulants	*d'origine / ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(2)*
TYPE(S) : devanture en applique XIX° / en tableau
X TERRASSE : ouverte, fixe ENSEIGNE : intégrées
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES








annexe 1





ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : tôle
HAUTEUR : Rdc et R+1
état moyen

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : puits de jour
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 015

18 RUE SAINT-LEONARD

CADASTRE : EO 22
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	éclectique, mi XIX°
FACADE 2	nv
INTERIEUR	nv
ESPACE LIBRE	puits de jour construit
ANNEXES	extensions

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt — ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : sans intérêt — ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état moyen de la façade sur rue, menuiseries conformes au 1er étage

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue à nettoyer
- menuiseries à harmoniser

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
[X] OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
[ ] PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : commerce non alimentaire
ETAGES : logements (?)
ACCES AUX ETAGES : conservé — STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : nv
ESCALIER : nv

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° — FAÇ 2 : nv
ESCALIER : nv — AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES [?] CAVE : nv
SUR RUE : R+3+c — SUR ARRIERE : nv
TRAVEES : 3 — TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : sans décor, porte à panneaux assemblés, imposte ferro. mi XIX°
BAIES : linteau bombé, décor éclectique
SAILLIE : balcons filants, balconnets
DETAILS : clé sculptée, consoles sculptées, lucarnes à fronton éclectique

MATERIAUX ET DETAILS


TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*non visible*
FACADE 1 : pierre et enduit	*état moyen*
FACADE 2 : nv	
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs mi XIX°	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs / pliés métal	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : percement moderne
[ ] TERRASSE : — ENSEIGNE : intégrée et drapeau
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 — X RUE













ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension (nv)
MATERIAUX : moderne
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : nv
nv

ANNEXE 2 : extension (nv)
MATERIAUX : moderne
TOITURE : nv
HAUTEUR : nv
nv

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : puits de jour
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 016

6,6bis RUE BOSSUET

CADASTRE : EO 163.44
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordinaire fin XVII°, ferronneries entrelacs XVIII°
FACADE 2 sans qualité fin XVII° modifiée
INTERIEUR très bel escalier monumental d'origine, en pierre et rampe à balustres de bois tourné, évier en granit au 3ème étage
ESPACE LIBRE cour pavée, mur de clôture en moellon enduit et porche simple
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : -
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur rue et cour cimentées, dégradées et sales, parties communes en bon état (mais paliers modifiés), menuiseries à petits carreaux conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rue et cour à restaurer
- conduits en ciment et autres réseaux extérieurs à reprendre
- menuiseries à harmoniser, volets roulants à déposer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : hôtel
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : logements
ETAGES : logements (?)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans oeuvre sur rue
ESCALIER : monumental, pierre et bois, balustres de bois tourné

TYPE ARCHITECTURAL : façade à lecture complexe

INDICES DE DATATION DATE estimée : fin XVII°-XVIII°
FAÇ 1 : fin XVII°-XVIII° FAÇ 2 : fin XVII°-XVIII°
ESCALIER : fin XVII° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification des lucarnes, du traitement de façade, modification de la façade sur rue

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+2+c SUR ARRIERE : R+2+c
TRAVEES : 3 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : irrégulière
ENTREE : sans décor, porte à panneaux assemblés, heurtoir
BAIES : sans décor, linteau droit
SAILLIE : balconnets (ajoutés au XVIII°)
DETAILS : lucarnes à fronton cimentées

MATERIAUX ET DETAILS


TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : enduit ciment	*mauvais état*
FACADE 1 : enduit ciment	*mauvais état*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : petits carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs à entrelacs XVIII°	*mauvais état*
CONTREVENTS : volets intérieurs / volets roulants	*d'origine / ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE : ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES


RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES









ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour pavée
CLÔTURE : mur moellon enduit et porche

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Fiche Îlotiers, Nantes Renaissance, Nicole Pigeon, DPARC :


- Date de construction : fin XVIIème ?
- Histoire de l'immeuble : Lebrun de la Harderie (sieur de la Rouardière 1597) et aux Valleton en 1684 vendu aux enchères le 13 Messidor de l'an III puis par mariage l'immeuble échoue à la famille de la Robrie
- Description de l'escalier : atypique et de forme triangulaire, partie inférieure sur murs en pierres, appareillés, allègés par des arcades en plein cintre et en anse de panier avec pied droit assymétrique, la partie supérieure sur solivage et balustres en bois. Belles portes en bois à panneaux. Présence de petits escaliers latéraux pour rejoindre un niveau différent en partie sud. Fenêtre ancienne avec barraudage métallique. Evier en granit au 3ème étage. Charpente d'origine accessible par grenier.
- Description façade cour : Présence de deux lucarnes cimentées avec frontons triangulaires, présence de trois ferronneries XVIIIème sur balcons granit. Coyaux en bois apparents sur façade cour. Présence de cheminées en fibre ciment et en maçonnerie ainsi que des réseaux indésirables.
- Façade rue : fortement modifiée, sans doute pour élargir la rue Bossuet. Présence de fantômes d'ouvertures modifiées toit très pentu (visible du 14 rue saint Léonard).

FICHE n° 017

27 RUE DU MOULIN

CADASTRE : EO 195
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 XVII°, XVIII°, XIX° modifiée, lucarnes d'inspiration Renaissance en remploi ?
FACADE 2 sans qualité XVII° modifiée, porte à lames de bois cloutées
INTERIEUR escalier à mur d'échiffre en pierre (vue partielle)
ESPACE LIBRE -
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : - ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général mauvais, façades sur rue et cour très dégradées, état moyen des parties communes, menuiseries non conformes, travaux prévus pour l'entretien et la remise en état des toitures (09/2013)

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rue et cour à restaurer
- conduits ciment et autres réseaux extérieurs à reprendre
- menuiseries à modifier
- percement en Rdc à reprendre

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : autre équipement public (bibliothèque)
ETAGES : logements (1?)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : escalier central
ESCALIER : à mur d'échiffre, en pierre

TYPE ARCHITECTURAL : façade à lecture complexe

INDICES DE DATATION DATE estimée : XVII°-XVIII°
FAÇ 1 : XVII°-XVIII° FAÇ 2 : XVII°-XVIII°
ESCALIER : XVII°-XVIII° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification des percements en Rdc

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+1+c SUR ARRIERE : R+1+c
TRAVEES : 6 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : irrégulière
ENTREE : sans décor, porte à lames de bois cloutées
BAIES : sans décor, linteau droit
SAILLIE : balconnets (ajoutés au XVIII°)
DETAILS : corniche à modillons, lucarnes d'inspiration Renaissance

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*mauvais état*
CHEMINEE : brique	*état moyen*
FACADE 1 : moellon enduit	*mauvais état*
FACADE 2 : moellon enduit	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs à entrelacs XVIII°	*mauvais état*
CONTREVENTS : abattants pleins	*ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : percements modernes
TERRASSE : ENSEIGNE : intégrée
ETAT : percements non intégrés à l'architecture de la façade

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES










ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 018

23bis, 25 RUE DU MOULIN

CADASTRE : EO 195
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 XVII°, XVIII°, modifiée
FACADE 2 sans qualité (vue partielle)
INTERIEUR escalier début XIX° (vue partielle)
ESPACE LIBRE cour pavée, portail rue Bossuet (restauré récemment) avec ajout d'armoiries sculptées en pierre, puits
ANNEXES dépendance, extension

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : type B
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général mauvais, façade sur rue très dégradée, menuiseries conformes, travaux prévus pour l'entretien et la remise en état des toitures (09/2013)

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rue et sur cour à restaurer
- menuiseries à harmoniser
- percement en Rdc à reprendre

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : hôtel
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : artisan
ETAGES : logements (1)
ACCES AUX ETAGES : conservé
STATIONNEMENT : couvert (1)

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : nv
ESCALIER : début XIX°

TYPE ARCHITECTURAL : façade à lecture complexe

INDICES DE DATATION DATE estimée : XVII°-XVIII°
FAÇ 1 : XVII°-XVIII°
FAÇ 2 : nv
ESCALIER : début XIX°
AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification des percements en Rdc, extension dans la cour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES
? CAVE : nv
SUR RUE : R+1+c
SUR ARRIERE : R+1+c
TRAVEES : 6
TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : irrégulière
ENTREE : arc anse de panier XVIII° modifié, porte à panneaux assemblés
BAIES : sans décor, linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : lucarne passante (ajoutée ?)

MATERIAUX ET DETAILS
TOITURE : ardoise *mauvais état*
CHEMINEE : brique *état moyen*
FACADE 1 : enduit ciment *mauvais état*
FACADE 2 : nv
MENUISERIES 1 : petits carreaux bois *restauration*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois *restauration*
FERRONNERIES : motifs à entrelacs XVIII° *mauvais état*
CONTREVENTS : volets intérieurs / abattants pleins *d'origine / ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en tableau
TERRASSE :
ENSEIGNE : intégrée
ETAT : percements non intégrés à l'architecture de la façade

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES







portail après restauration


annexe 1








annexe 1



ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : dépendance
MATERIAUX : pierre vue
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+1
mauvais état

ANNEXE 2 : extension
MATERIAUX : pan de bois brique
TOITURE : tôle
HAUTEUR : R+1
état moyen

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :


ESPACE LIBRE 1 : cour pavée
CLÔTURE : portail (restauré récemment)

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES




annexe 2




portail avant restauration


Photos avril 2007, fonds Nantes Renaissance

FICHE n° 019

23 RUE DU MOULIN

CADASTRE : EO 178
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 type XVII°, baie centrale agrandie au XVIII° (balconnet), Rdc remanié fin XIX° ou début XX°, lucarne centrale d'origine (modifié)
FACADE 2 XVII° modifié
INTERIEUR escalier en vis en bois (noyau sculpté), cheminée à hotte saillante (XVII°) avec manteau de la deuxième moitié du XVIII°, escalier pierre accès cave
ESPACE LIBRE -
ANNEXES extension sans qualité

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général très dégradé, ensemble de l'immeuble très dégradé et sale, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- traitement du pignon aveugle
- façades et intérieur à restaurer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : vacant
ETAGES : vacant
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans aile en retour
ESCALIER : en vis, bois, noyau sculpté, marches refaites

TYPE ARCHITECTURAL : type XVII°

INDICES DE DATATION DATE estimée : XVII°-XVIII°-fin XIX°
FAÇ 1 : XVII°-XVIII°-fin XIX° FAÇ 2 : XVII°-fin XIX°
ESCALIER : XVII° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification des percements en Rdc, modification du traitement de la lucarne centrale, ajout d'un petit volume accroché sur la façade arrière

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : plancher poutre
SUR RUE : R+1+c SUR ARRIERE : R+2
TRAVEES : 3 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : irrégulière
ENTREE : modifié, porte neuve
BAIES : linteau droit, cadre mouluré
SAILLIE : balconnet (ajouté au XVIII°)
DETAILS : corniche moulurée simple, lucarnes modifiées

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*mauvais état*
CHEMINEE : brique	*mauvais état*
FACADE 1 : moellon enduit	*mauvais état*
FACADE 2 : moellon enduit	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : bois	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs à entrelacs XVIII°	*mauvais état*
CONTREVENTS : plié métal	*ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE : ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 16/01/2014 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moellon enduit
TOITURE : tôle
HAUTEUR : Rdc
état moyen

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 020

4 RUE DES TROIS CROISSANTS

CADASTRE : EO 38
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 fin XVIII° modifié au XIX°, ferronnerie à entrelacs à double symétrie (1ère moitié du XVIII°) de remploi ?
FACADE 2 nv
INTERIEUR escalier XIX° à grand jour en pierre à colonnettes de fonte simples
ESPACE LIBRE cour terrasse
ANNEXES extension en Rdc

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue en bon état, état moyen des parties communes, menuiseries conformes au 1er étage

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : conservé
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurants
ETAGES : logements (4)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans oeuvre
ESCALIER : tournant à grand jour, pierre, colonnettes fonte simple

TYPE ARCHITECTURAL : façade à lecture complexe

INDICES DE DATATION DATE estimée : fin XVIII°-XIX°
FAÇ 1 : fin XVIII°-XIX° FAÇ 2 : nv
ESCALIER : XIX° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : ouvertures en toiture, extension en Rdc dans la cour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+3 SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 3 TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière
ENTREE : décor éclectique, porte à panneaux assemblés récente
BAIES : linteau droit et délardé
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*bon état*
FACADE 1 : moellon enduit (coloré)	*bon état*
FACADE 2 : nv	
MENUISERIES 1 : carreaux 1900 bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : bois	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs entrelacs 1ère moitié XVIII°	*bon état*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : devanture en applique récente
X TERRASSE : ouverte, mobile ENSEIGNE : bandeau, drapeau
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES





















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : terrasse
HAUTEUR : Rdc
nv

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour terrasse
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 021

2 RUE BOSSUET

CADASTRE : EO 37
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 XVII°-fin XIX° très modifié, cimentée, ferronnerie fin XVIII° de remploi
FACADE 2 fin XIX°, pierre de taille
INTERIEUR escalier XIX° à grand jour en pierre à colonnettes de fonte simples
ESPACE LIBRE -
ANNEXES aile en retour, dépendance

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : sans intérêt

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur rues toutes cimentées, état moyen des parties communes, menuiseries conformes au 2ème étage

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rues à restaurer
- menuiseries à harmoniser
- angle d'îlot à revaloriser

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison à boutique
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : bar
ETAGES : logements (3)
ACCES AUX ETAGES : modifié STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : escalier dans aile en retour
ESCALIER : tournant à grand jour, bois, colonnettes fonte simple

TYPE ARCHITECTURAL : façade à lecture complexe

INDICES DE DATATION DATE estimée : XVII°-fin XIX° modifié
FAÇ 1 : XVII° très modifié FAÇ 2 : fin XIX°
ESCALIER : XIX° AUTRE : ferronnerie fin XVIII°

TRANSFORMATIONS RECENTES : façades sur rues cimentées, modification du volume en Rdc et des percements du Rdc

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+2+c SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 2 TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : irrégulière
ENTREE : neuve, porte neuve
BAIES : linteau droit, harpage affleurant
SAILLIE : balconnet
DETAILS : corniche moulurée simple, lucarne passante refaite

MATERIAUX ET DETAILS


TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*bon état*
FACADE 1 : enduit ciment	*mauvais état*
FACADE 2 : nv	
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs néoclassique (remploi)	*bon état*
CONTREVENTS : nv	

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : percements modernes
X TERRASSE : ouverte, mobile ENSEIGNE : bandeau
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES



















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : dépendance
MATERIAUX : bois
TOITURE : tuile mécanique
HAUTEUR : Rdc
état moyen

ANNEXE 2 : aile en retour
MATERIAUX : pan de bois, brique
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+1
bon état

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 022

3 RUE FLECHIER / 2 rue Fanny Peccot

CADASTRE : EO 49
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	éclectique mi XIX°, surélevée d'un niveau ?
FACADE 2	sans qualité mi XIX° (vue partielle)
INTERIEUR	nv
ESPACE LIBRE	cour (nv)
ANNEXES	extension, dépendances

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt — ANNEXE 3 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt — ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur rues sales et dégradées, façades sur cour sales, menuiseries conformes au 2ème étage

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rues à restaurer, façades sur cour à nettoyer
- menuiseries à harmoniser

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : service
ETAGES : logements (3)
ACCES AUX ETAGES : nv — STATIONNEMENT : couvert (1)

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : nv
ESCALIER : nv

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° — FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : nv — AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES :

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+2+c — SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 2 — TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : décor éclectique, porte à panneaux assemblés refaite
BAIES : linteau bombé, décor éclectique
SAILLIE : balconnet
DETAILS : riche décor éclectique (corniche, clés, consoles sculptées, etc)

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : pierre / brique	*état moyen*
FACADE 1 : pierre et enduit	*mauvais état*
FACADE 2 : moellon enduit	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : carreaux 1900 bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : carreaux 1900 bois	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs mi XIX°	*bon état*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : linteau bois
TERRASSE : — ENSEIGNE : intégrée
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 — X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : dépendance
MATERIAUX : nv
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+1
nv

ANNEXE 2 : dépendance (garage ?)
MATERIAUX : nv
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : Rdc
nv

ANNEXE 3 : extension
MATERIAUX : nv
TOITURE : zinc
HAUTEUR : Rdc
nv

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour (nv)
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 023

2bis RUE FENELON

CADASTRE : EO 48
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	XVII°, modifiée début XIX°, cimentée
FACADE 2	éclectique mi XIX°
INTERIEUR	escalier XIX° à grand jour en pierre à barreaudage simple
ESPACE LIBRE	cour intérieure cimentée
ANNEXES	galerie bois neuve

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt — ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - — ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur rues sales et cimentées (sauf partie nord de la rue Fléchier en bon état), façades sur cour sales, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rues à restaurer, façades sur cour à nettoyer
- porte de garage à reprendre

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison à boutique
[X] OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
[ ] PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurant
ETAGES : logements (12)
ACCES AUX ETAGES : conservé — STATIONNEMENT : couvert (1)

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : grand jour, pierre, barreaudage métal simple

TYPE ARCHITECTURAL : façade à lecture complexe

INDICES DE DATATION DATE estimée : XVII°-début XIX°
FAÇ 1 : XVII°-début XIX° — FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : XIX° — AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc, façades cimentées, ajout ou réfection d'une galerie bois sur cour, réfection des lucarnes

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES [?] CAVE : nv
SUR RUE : R+2+c — SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 4 — TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : irrégulière
ENTREE : modifiée, cadre mouluré bois, porte neuve
BAIES : sans décor, linteau droit
SAILLIE : -
DETAILS : corniche refaite

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*non visible*
FACADE 1 : enduit ciment	*mauvais état*
FACADE 2 : moellon enduit	*bon état*
MENUISERIES 1 : petits carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : -	
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : devanture en applique récente
[ ] TERRASSE : — ENSEIGNE : bandeau
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 — X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES





















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : galerie extérieure
MATERIAUX : bois (récent)
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+3
état moyen

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 024

4 RUE FENELON

CADASTRE : EO 162
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 belle façade début XVIII°, mascaron au-dessus du porche d'entrée, ferronnerie à motifs en double symétrie de la 1ère moitié du XVIII°, belle devanture en applique 1930-40
FACADE 2 ordinaire fin XVII°-début XVIII° en pierre de taille
INTERIEUR escalier à mur d'échiffre en pierre, annexe 2 : escalier en vis en bois
ESPACE LIBRE cour pavée restaurée récemment
ANNEXES aile en retour XVIII°, dépendance XVII°

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : type A
ANNEXE 2 : type B
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue restaurée récemment, façades sur cour en partie restaurées, et en partie dégradées, menuiseries conformes sur rue / annexe 1 : en restauration / annexe 2 : très dégradée, y compris parties communes / réseaux électriques et EP apparents sur l'ensemble

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- partie de la façade sur cour dégradée à restaurer
- annexe 2 à restaurer entièrement
- intégration des réseaux extérieurs à reprendre
- devanture en applique à conserver

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : hôtel sur cour
X OCCUPATION COMMERCIALE : ajoutée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : galerie d'art
ETAGES : logements (18)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : porche + cour + tour escalier
ESCALIER : à mur d'échiffre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : classique nantais

INDICES DE DATATION DATE estimée : XVII°-XVIII°
FAÇ 1 : début XVIII° FAÇ 2 : fin XVII°-début XVIII°
ESCALIER : fin XVII°-début XVIII° AUTRE : annexe1 : XVIII° / a2 : XVII°

TRANSFORMATIONS RECENTES : en cours de restauration

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+3+c SUR ARRIERE : R+3+a
TRAVEES : 4 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : classique XVIII°, porte neuve
BAIES : cintrée, linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple, lucarnes à linteau bombé

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*bon état*
FACADE 1 : moellon enduit	*restauration récente*
FACADE 2 : moellon enduit / pierre	*mauvais état / restauration récente*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : motifs à entrelacs 1ère moitié du XVIII°	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : devanture en applique 1930-1940
TERRASSE : ENSEIGNE : intégrée
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES




annexe 1


annexe 2











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : aile en retour
MATERIAUX : moellon enduit
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+4
en restauration

ANNEXE 2 : dépendance
MATERIAUX : moellon enduit
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+2
mauvais état

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour pavée
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 025

6 RUE FENELON

CADASTRE : EO 162
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	XVII° modifiée, tour escalier XVI°, toiture très pentue
FACADE 2	ordinaire XVII° modifiée
INTERIEUR	escalier en vis en pierre dans tour d'angle, portes chanfreinées
ESPACE LIBRE	cour pavée restaurée récemment
ANNEXES	-

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : -
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général mauvais, façades sur rue cimentées et sales, façades sur cour très dégradée, état moyen des parties communes, corniche et toiture restaurées récemment, réseaux électriques et EP apparents sur l'ensemble, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rue et cour à restaurer
- intégration des réseaux extérieurs à reprendre
- traitement de la façade commerciale à modifier

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : hôtel sur cour
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurant
ETAGES : logements (4?)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : porche + cour + tour escalier
ESCALIER : en vis, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : façade à lecture complexe

INDICES DE DATATION DATE estimée : XVII° modifié
FAÇ 1 : XVII° modifié FAÇ 2 : XVII° modifié
ESCALIER : XVI° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : percement en Rdc pour le commerce, façades cimentées

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+1+a SUR ARRIERE : R+2 et R+2+a
TRAVEES : 2 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : irrégulière
ENTREE : modifiée, porte neuve
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets (ajoutés au XVIII°)
DETAILS : corniche à modillons

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*restauration récente*
CHEMINEE : brique	*restauration récente*
FACADE 1 : moellon enduit	*mauvais état*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*rénovation*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs à entrelacs XVIII°	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : percement moderne et plaquage bois
X TERRASSE : ouverte mobile ENSEIGNE : mobile
ETAT : la façade commerciale ne respecte pas l'architecture de la façade de l'immeuble

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 08/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour pavée
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 026

2 RUE FENELON / 2 rue Fléchier

CADASTRE : EO 57
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordinaire début XIX°
FACADE 2 belle façade reconstruite début XX°
INTERIEUR escalier tournant à mur d'échiffre en pierre dXIX° / escalier en bois à colonnettes bois dXX° du Rdc au 1er, céramique dans l'entrée rue Fénelon / intérieur refait à neuf pour aménagement de l'école
ESPACE LIBRE cour goudronnée, muret en pierre et grille en fer forgé
ANNEXES extensions récentes

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : bon état général, façades sur rues et cour en bon état, façade rue Fénelon sale, parties communes en bon état, intérieur refait à neuf, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue Fénelon à nettoyer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : enseignement
ETAGES : enseignement
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans oeuvre
ESCALIER : à mur d'échiffre, pierre / volée droite, bois, colonnettes bois

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : début XIX°-début XX°
FAÇ 1 : début XIX° FAÇ 2 : début XX°
ESCALIER : début XIX° / début XX° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : intérieur refait entièrement, cour goudronnée

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+2 SUR ARRIERE : R+2+c
TRAVEES : 4 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière
ENTREE : décor dXX°, porte à panneaux assemblés, imposte ferro.
BAIES : linteau droit / linteau bombé (rue Fénelon)
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple / balustres dXX° (rue Fénelon)

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*bon état*
CHEMINEE : enduit	*bon état*
FACADE 1 : moellon enduit	*bon état*
FACADE 2 : appareillage décoratif	*bon état mais sale*
MENUISERIES 1 : bois	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs néoclassique	*d'origine*
CONTREVENTS : pliant métal (rue Fénelon)	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE : ENSEIGNE :
ETAT :



PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR







ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour goudronnée
CLÔTURE : grille sur muret en pierre

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 027

11 RUE GENERAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE (a)

CADASTRE : EO 54
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 belle façade éclectique mi XIX°
FACADE 2 sans qualité mi XIX°, cimentée
INTERIEUR nv
ESPACE LIBRE -
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : -
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur rue dégradées et sales, façades sur cour cimentées et sales, porche dégradé, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rues et cour à restaurer
- porche à restaurer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
X PARTIE D'UN ENSEMBLE : série

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : services
ETAGES : logements (?)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : porche
ESCALIER : nv

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : nv AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES :

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+3+c SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : + de 6 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : Rdc entresolé + étages nobles
ENTREE : clé sculptée, porte à panneaux assemblés, imposte à ferro.
BAIES : linteau droit, décor éclectique
SAILLIE : balcons filants
DETAILS : bossage continu, corniche moulurée simple, arcs en Rdc


MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique, enduit	*état moyen*
FACADE 1 : pierre	*état moyen*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : carreaux 1900 bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : carreaux 1900 bois	*restauration*
FERRONNERIES : motifs mi XIX° et fonte éclectique	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(2)*
TYPE(S) : en tableau
TERRASSE : ENSEIGNE : intégrée
ETAT : satisfaisant


PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE










ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :


ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 028

11 RUE GENERAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE (b)

CADASTRE : EO 52,53
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	ordinaire mi XIX°, cimentée
FACADE 2	XVII° modifié, cimentée, tour
INTERIEUR	escalier à mur d'échiffre en pierre simple
ESPACE LIBRE	cour cimentée, cour arrière (nv), puits de jour (nv)
ANNEXES	-

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : -
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur cour et arrière cimentées et dégradées, parties communes en bon état, menuiseries conformes (sauf pvc)

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur cour et arrières à restaurer
- menuiseries à harmoniser

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : logement
ETAGES : logements (?)
ACCES AUX ETAGES : conservé
STATIONNEMENT : sur parcelle (1)

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : escalier central
ESCALIER : à mur d'échiffre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX°
FAÇ 2 : XVII°
ESCALIER : mi XIX°
AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES :

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES
? CAVE : nv
SUR RUE : R+2+c
SUR ARRIERE : R+2+c
TRAVEES : 3
TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : irrégulière
ENTREE : sans décor, porte neuve
BAIES : sans décor, linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple, lucarnes refaites

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : nv	*non visible*
FACADE 1 : enduit ciment	*mauvais état*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE :
ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour cimentée
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : cour arrière (nv)
CLÔTURE : -


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 029

9 RUE GENERAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE

CADASTRE : EO 55
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 belle façade éclectique mi XIX°, devantures en applique XIX°
FACADE 2 sans qualité mi XIX°
INTERIEUR escalier tournant à grand jour en pierre à colonnettes de fonte, dallage de pierre sur paliers
ESPACE LIBRE puits de jour cimenté
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : -
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur rue dégradées et sales, façades sur puits de jour très dégradées, parties communes en bon état, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rues et cour à restaurer
- devantures en applique à conserver

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : conservée
X PARTIE D'UN ENSEMBLE : série

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : services
ETAGES : logements (11)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à grand jour, pierre, colonnettes de fonte

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : mi XX° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : lucarnes refaites

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+3+c SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : + de 6 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : Rdc entresolé + étages nobles
ENTREE : décor bois éclectique, porte à grille ferronnerie mi XIX°
BAIES : linteau droit, décor éclectique
SAILLIE : balcons filants
DETAILS : angle coupé, bossage continu, corniche moulurée simple

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique et enduit	*état moyen*
FACADE 1 : pierre	*état moyen*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : carreaux 1900 bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : carreaux 1900 bois	*restauration*
FERRONNERIES : motifs mi XIX° et fonte éclectique	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(2)*
TYPE(S) : devantures en applique XIX°
TERRASSE : ENSEIGNE : bandeau, drapeau
ETAT : bon état mais légèrement modifiées

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : puits de jour
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 030

3 RUE SAINT-VINCENT

CADASTRE : EO 200
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	collectif des années 1990 environ
FACADE 2	collectif des années 1990 environ
INTERIEUR	nv
ESPACE LIBRE	cour terrasse, puits de jour construit
ANNEXES	extensions en Rdc

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : sans intérêt

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : bon état général, façade sur rue en bon état, façade arrière légèrement sale, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade arrière à nettoyer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : collectif récent
X OCCUPATION COMMERCIALE : conservée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : service
ETAGES : logements (?)
ACCES AUX ETAGES : conservé
STATIONNEMENT : couverts (?)

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : nv
ESCALIER : nv

TYPE ARCHITECTURAL : récent

INDICES DE DATATION DATE estimée : 1990
FAÇ 1 : 1990
FAÇ 2 : 1990
ESCALIER : nv
AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES :

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES
CAVE : néant
SUR RUE : R+4 et R+5
SUR ARRIERE : R+5 (en terrasse)
TRAVEES : + de 6
TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : -
ENTREE : sans décor, porte neuve
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balcons, balconnets
DETAILS : travée en recul

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : -	
FACADE 1 : béton + plaquage pierre	*bon état*
FACADE 2 : béton	*bon état*
MENUISERIES 1 : pvc	*d'origine*
MENUISERIES 2 : pvc	*d'origine*
FERRONNERIES : moderne	*d'origine*
CONTREVENTS : volets roulants intégrés	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en tableau
TERRASSE :
ENSEIGNE : intégrée
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : terrasse
HAUTEUR : Rdc
bon état

ANNEXE 2 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : nv
HAUTEUR : nv
bon état

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour terrasse
CLÔTURE : mur béton

ESPACE LIBRE 2 : puits de jour
CLÔTURE : mur béton


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 031

3 RUE FANNY PECCOT / 1 rue St Vincent

CADASTRE : EO 199
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 belle façade éclectique fin XIX°, angle coupé et décor éclectique, entrée du commerce : ancienne porte cochère de l'immeuble à grille en ferronnerie XIX°
FACADE 2 éclectique fin XIX°
INTERIEUR escalier à volées droites à petit jour en pierre à colonnettes de fonte, dallage de pierre sur paliers
ESPACE LIBRE puits de jour cimenté
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : -
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : bon état général, façades sur rues en bon état, état moyen des parties communes, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : conservée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : commerce non alimentaire
ETAGES : logements (10)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans oeuvre
ESCALIER : à petit jour, pierre, colonnettes de fonte

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : fin XIX°
FAÇ 1 : fin XIX° FAÇ 2 : fin XIX°
ESCALIER : fin XX° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du volume en Rdc

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+2+c SUR ARRIERE : R+2+c
TRAVEES : 5 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : décor éclectique, porte à grille ferronnerie mi XIX°
BAIES : linteau droit, clé pointe de diamant
SAILLIE : balconnets
DETAILS : angle coupé, lucarnes bois


MATERIAUX ET DETAILS


TOITURE : ardoise, zinc	*non visible*
CHEMINEE : brique	*non visible*
FACADE 1 : pierre et enduit (coloré)	*bon état*
FACADE 2 : pierre et enduit (coloré)	*bon état*
MENUISERIES 1 : carreaux 1900 bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : carreaux 1900 bois	*restauration*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*


FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en tableau, entrée : ancienne porte cochère de l'immeuble
TERRASSE : ENSEIGNE : intégrée
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES







ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 032

11 RUE SAINT-VINCENT

CADASTRE : EY 59
PROPRIETAIRE : Ville de Nantes





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 classique XVIII°, ferronnerie à motifs entrelacs à double symétrie de la 1ère moitié du XVIII°, devanture en applique XIX°
FACADE 2 sans qualité XVIII°
INTERIEUR escalier XIX° à petit jour en pierre puis bois à colonnettes de bois, caves voûtées
ESPACE LIBRE puits de jour construit
ANNEXES extension

☐ **PROTECTION M.H. :** néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : immeuble très dégradé, infiltrations d'eau dans toute la façade sur rue, intérieur dégradé, vétuste et insalubre

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison à boutique
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
☐ PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : vacant
ETAGES : vacant
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans aile en retour sur cour
ESCALIER : à petit jour, pierre+bois, colonnettes de bois

TYPE ARCHITECTURAL : classique nantais

INDICES DE DATATION DATE estimée : 1ère moitié XVIII°
FAÇ 1 : 1ère moitié XVIII° FAÇ 2 : XVIII°
ESCALIER : fin XIX° AUTRE : devanture XIX° modifiée

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du volume en Rdc, réfection de l'intérieur

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : voûtée simple
SUR RUE : R+2+c SUR ARRIERE : R+2+c
TRAVEES : 2 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : irrégulière, bandeau de plancher
ENTREE : comprise dans devanture, porte à panneaux assemblés
BAIES : linteau délardé
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple, angle coupé

MATERIAUX ET DETAILS


TOITURE : ardoise	*très mauvais état*
CHEMINEE : nv	*non visible*
FACADE 1 : moellon enduit	*très mauvais état*
FACADE 2 : moellon enduit	*très mauvais état*
MENUISERIES 1 : carreaux 1900 bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : bois	*rénovation*
FERRONNERIES : entrelacs de la 1ère moitié XVIII°	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : devanture en applique XIX°
☐ TERRASSE : ENSEIGNE :
ETAT : mauvais état

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 12/12/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR








toiture de l'annexe 1



ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extensions
MATERIAUX : mixtes
TOITURE : mixtes
HAUTEUR : Rdc et R+1
mauvais état

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : puits de jour
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 033

9 RUE SAINT-VINCENT

CADASTRE : EY 60
PROPRIETAIRE : Ville de Nantes





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 classique XVIII°, ferronnerie à motifs entrelacs à double symétrie de la 1ère moitié du XVIII°
FACADE 2 ordinaire XVIII°, grandes baies, coursive sur consoles en pierre
INTERIEUR bel escalier XVIII° monumental à mur d'échiffre ajouré puis bois à balustres de bois tourné / 4 cheminées XVIII° en pierre ou marbre / cheminées XIX° simples / caves voûtées (volets intérieurs stockés dans une des caves)
ESPACE LIBRE cour pavée
ANNEXES aile en retour XVIII° (communique avec le 1 rue de la Commune), communs (escalier bois refait), colonnes de latrines

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : type A
ANNEXE 2 : type B
ANNEXE 3 : sans intérêt
ANNEXE 4 : type A

ETAT SANITAIRE : immeuble dégradé, ensemble des façades dégradées y compris pour les annexes, parties communes sales, toitures endommagées, cour pavée en mauvais état, quelques menuiseries d'origine

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- ensemble à restaurer entièrement
- éléments remarquables à conserver : escalier, cheminées XVIII°, cour pavée et coursives extérieures sur consoles de pierre, menuiseries d'origine

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : vacant
ETAGES : vacant
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans aile en retour sur cour
ESCALIER : monumental, à mur d'échiffre ajouré, pierre+bois, balustres

TYPE ARCHITECTURAL : classique nantais

INDICES DE DATATION DATE estimée : 1ère moitié XVIII°
FAÇ 1 : 1ère moitié XVIII° FAÇ 2 : XVIII°
ESCALIER : XVIII° AUTRE : a1 : XVIII°

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du volume en Rdc, intérieur en partie refait (annexe 1, combles)

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : voûtée simple
SUR RUE : R+3 SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 3 TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : linteau délardé, belle porte à lames de bois cloutées
BAIES : linteau délardé et droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : -

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*mauvais état*
CHEMINEE : briques	*mauvais état*
FACADE 1 : moellon enduit	*mauvais état*
FACADE 2 : moellon enduit	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : petits carreaux bois	*d'origine*
FERRONNERIES : entrelacs de la 1ère moitié XVIII°	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE : ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 12/12/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR


façade arrière




annexe 1






annexes 3 et 4





ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : ailes en retour
MATERIAUX : moellon enduit
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+2+c
mauvais état

ANNEXE 2 : communs
MATERIAUX : pierre
TOITURE : tôle
HAUTEUR : R+1
mauvais état


ANNEXE 3 : colonnes de latrines
MATERIAUX : pierre
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+3
mauvais état


ANNEXE 4 : coursive
MATERIAUX : pierre
TOITURE : néant
HAUTEUR : R+3
mauvais état


ESPACE LIBRE 1 : cour pavée
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES








plans A.G.P. architectes

FICHE n° 034

5 RUE DE LA COMMUNE

CADASTRE : EY 62
PROPRIETAIRE : Ville de Nantes





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 éclectique XIX°
FACADE 2 sans qualité XIX°
INTERIEUR escalier XIX° à petit jour en pierre puis bois à colonnettes de fonte, cheminées XIX° en marbre, parquets, moulures, tomettes dans les combles, caves simples
ESPACE LIBRE cour construite
ANNEXES extension en Rdc

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : sans intérêt

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, état moyen des façades sur rues et sur cour, bon état des parties communes et des intérieurs, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rues et cour à restaurer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : vacant
ETAGES : vacant
ACCES AUX ETAGES : conservé
STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans aile en retour sur cour
ESCALIER : à petit jour, pierre+bois, colonnettes de fonte

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : fin XIX°
FAÇ 1 : fin XIX°
FAÇ 2 : fin XIX°
ESCALIER : fin XIX°
AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du volume en Rdc, extension en Rdc dans la cour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES
X CAVE : simple
SUR RUE : R+3
SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 4
TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : harpage affleurant, porte à panneaux assemblés
BAIES : linteau droit, harpage affleurant, larmier saillant
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple, consoles sculptées

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : enduit	*non visible*
FACADE 1 : moellon enduit	*mauvais état*
FACADE 2 : moellon enduit	*état moyen*
MENUISERIES 1 : carreaux 1900 bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : carreaux 1900 bois	*d'origine*
FERRONNERIES : motifs mi XIX°	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs / pliant bois en Rdc	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE :
ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES


RELEVE LE : 12/12/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : terrasse
HAUTEUR : Rdc
état moyen

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour construite
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 035

3 RUE DE LA COMMUNE

CADASTRE : EY 61
PROPRIETAIRE : Ville de Nantes





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 classique XVIII°, ferronnerie à motifs entrelacs à double symétrie de la 1ère moitié du XVIII°, devanture en applique XIX° (gauche)
FACADE 2 -
INTERIEUR escalier en vis en pierre dans l'angle, une cheminée XIX° simple, intérieur refait en grande partie
ESPACE LIBRE -
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : -
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : mauvais état général, façade sur rue très dégradée, parties communes sales et dégradées, menuiseries d'origine

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue à restaurer
- partie communes et intérieur à restaurer
- façades commerciales à harmoniser avec l'architecture de la façade de l'immeuble

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison à boutique
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurant / vacant
ETAGES : vacant
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans oeuvre
ESCALIER : en vis en pierre

TYPE ARCHITECTURAL : classique nantais

INDICES DE DATATION DATE estimée : 1ère moitié XVIII°
FAÇ 1 : 1ère moitié XVIII° FAÇ 2 : -
ESCALIER : XVIII° ou + ancien ? AUTRE : devanture XIX°

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc, réfection de l'intérieur

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES CAVE : néant
SUR RUE : R entresolé+3 SUR ARRIERE : -
TRAVEES : 3 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : Rdc entresolé + étages nobles, centrée sur entrée
ENTREE : sans décor, porte neuve, imposte à ferronnerie XVII°
BAIES : linteau délardé, cintrée à l'entresol
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple

MATERIAUX ET DETAILS
TOITURE : ardoise *mauvais état*
CHEMINEE : enduit *mauvais état*
FACADE 1 : moellon enduit *très mauvais état*
FACADE 2 : -
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois *d'origine*
MENUISERIES 2 : petits carreaux bois *d'origine*
FERRONNERIES : entrelacs de la 1ère moitié XVIII° *d'origine*
CONTREVENTS : -

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(2)*
TYPE(S) : devanture en applique XIX° / en saillie
TERRASSE : ENSEIGNE : bandeau
ETAT : devanture en applique en mauvais état / la devanture en saillie ne respecte pas l'architecture de la façade de l'immeuble

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 12/12/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR



















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 036

1 RUE DE LA COMMUNE

CADASTRE : EY 60
PROPRIETAIRE : Ville de Nantes





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordinaire XVIII°, grandes baies, ferronnerie à motifs entrelacs à double symétrie de la 1ère moitié du XVIII°, Rdc dénaturé
FACADE 2 -
INTERIEUR escalier XIX° en vis en bois à colonnettes de fonte (du Rdc au 1er), cheminée XIX° simple, trumeau de cheminée XVIII°, intérieur refait en grande partie, communique avec le 9 rue Saint-Vincent
ESPACE LIBRE -
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : type B ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : mauvais état général, façade sur rue très dégradée, parties communes sales, menuiseries d'origine

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue à restaurer
- parties communes et intérieur à restaurer
- façade du Rdc à reprendre entièrement

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison à boutique
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : atelier
ETAGES : vacant
ACCES AUX ETAGES : modifié STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : modifié
ESCALIER : en vis, bois, colonnettes fonte

TYPE ARCHITECTURAL : classique nantais

INDICES DE DATATION DATE estimée : 1ère moitié XVIII°
FAÇ 1 : 1ère moitié XVIII° FAÇ 2 : -
ESCALIER : XIX° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc, réfection de l'intérieur, modification de la distribution, modification du volume de toiture

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES CAVE : néant
SUR RUE : R entresolé+2 SUR ARRIERE : -
TRAVEES : 2 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : modifiée, porte neuve
BAIES : linteau droit et délardé
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple

MATERIAUX ET DETAILS
TOITURE : ardoise *mauvais état*
CHEMINEE : enduit *mauvais état*
FACADE 1 : moellon enduit *très mauvais état*
FACADE 2 : -
MENUISERIES 1 : petits carreaux bois *d'origine*
MENUISERIES 2 : petits carreaux bois *d'origine*
FERRONNERIES : entrelacs de la 1ère moitié XVIII° *d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs *d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en saillie
TERRASSE : ENSEIGNE : néant
ETAT : la devanture en saillie ne respecte pas l'architecture de la façade de l'immeuble

PHOTOGRAPHIES


RELEVE LE : 12/12/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : prolongement façade
MATERIAUX : pierre et enduit
TOITURE : -
HAUTEUR : R +2

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 037

2 RUE DE LA COMMUNE bâtiment Saint-Jean

CADASTRE : EY 64
PROPRIETAIRE : Ville de Nantes





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 belle façade XVII°, XVIII° modifiée
FACADE 2 façade XVIII° à grandes baies
INTERIEUR escalier monumental à grand jour en bois et rampe à balustres de bois tourné (restauré), cheminée XIX° en marbre, intérieur refait entièrement
ESPACE LIBRE cour, mur de clôture en pierre (1979) et grille
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : - ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : bon état général, façades sur rue de la Commune et rue de Strasbourg restaurées récemment, façade sur cour est cimentée et sale, façade ouest en bon état, parties communes restaurées récemment, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur cour est à restaurer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : hôtel sur rue
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : administration
ETAGES : administration
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : escalier central
ESCALIER : monumental, à grand jour, bois, balustres de bois tourné

TYPE ARCHITECTURAL : façade à lecture complexe

INDICES DE DATATION DATE estimée : XVII°-XVIII°
FAÇ 1 : XVII°-XVIII° FAÇ 2 : XVIII°
ESCALIER : XVIII° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : traitement de l'enduit de la façade est refait, intérieur refait entièrement (y compris l'escalier en partie)

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : aménagée
SUR RUE : R surélevé+3+c SUR ARRIERE : R surélevé+2+a+c
TRAVEES : 5 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher, plein de travée
ENTREE : sans décor, porte neuve
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : fronton, corniche moulurée

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*bon état*
CHEMINEE : brique	*bon état*
FACADE 1 : pierre	*restauration récente*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : petits carreaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : entrelacs XVIII°, néoclassique, fonte éclec.	*bon état*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*


FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE : ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR








ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour
CLÔTURE : mur de pierre (1979) et grille

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 038

4 RUE DE LA COMMUNE bâtiment Saint-Jean

CADASTRE : EY 64
PROPRIETAIRE : Ville de Nantes





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordinaire XIX°
FACADE 2 aveugle, traitement à pierre vue
INTERIEUR escalier tournant refait à neuf, décor dans le couloir d'entrée, rosace, moulures et décor de l'emplacement d'une cheminée au 1er étage, petite coupole décorée au 2ème étage, intérieur refait entièrement
ESPACE LIBRE -
ANNEXES extensions

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intéret
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue dégradée et sale, état moyen des façades arrières, état moyen des parties communes, menuiseries conformes / annexe 1 : façades sales

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rue et arrière à restaurer
- façades de l'annexe 1 à restaurer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : administration
ETAGES : administration
ACCES AUX ETAGES : modifié
STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant, béton

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : XIX°
FAÇ 1 : XIX°
FAÇ 2 : XIX°
ESCALIER : refait
AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : intérieur refait entièrement, modification des percements de l'annexe 1

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES
CAVE : néant
SUR RUE : R+2
SUR ARRIERE : R+2
TRAVEES : 4
TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : cadre mouluré, porte à grille de fonte
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : nv	*non visible*
FACADE 1 : moellon enduit	*mauvais état*
FACADE 2 : enduit pierre vue / essentage d'ardoise	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : motifs néoclassique, fonte éclectique	*bon état*
CONTREVENTS : volets intérieurs / pliés bois en Rdc	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE :
ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR






















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 039

6 RUE DE LA COMMUNE Hôtel de Monti

CADASTRE : EY 64
PROPRIETAIRE : Ville de Nantes





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 bel hôtel du XVII°, lucarnes à fronton sculpté

FACADE 2 «tour» escalier XVII° (restaurée dans les années 1930), porte à belle serrurerie, toiture pentue

INTERIEUR bel escalier à mur d'échiffre et voûtes cintrées en pierre, grande cheminée XVII° en Rdc, caves en grande partie refaites, intérieur refait entièrement (communique avec le 2 rue de la Commune)

ESPACE LIBRE cour goudronnée

ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : - ANNEXE 3 : -

ANNEXE 2 : - ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : bon état général, façade nord et pignon restauré récemment, «tour» escalier sale, parties communes en bon état, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades de la «tour» escalier à nettoyer
- traitement de la cour à reprendre

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : hôtel

☐ OCCUPATION COMMERCIALE :

☐ PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE

REZ-DE-CHAUSSEE : administration

ETAGES : administration

ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : sur parcelle (4)

DISTRIBUTION INTERIEURE

TYPE DE PLAN : escalier central

ESCALIER : monumental, à mur d'échiffre, voûtes cintrées, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : façade à lecture complexe

INDICES DE DATATION DATE estimée : XVII°-après 1848

FAÇ 1 : XVII° FAÇ 2 : XVII°-1948

ESCALIER : XVII° AUTRE : cheminée XVII°

Remaniements importants à partir de 1848

TRANSFORMATIONS RECENTES : ajout d'un perron et de rampe d'accès handicapé, intérieur refait entièrement

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : aménagée

SUR RUE : R+2+c SUR ARRIERE : R+2+a

TRAVEES : 3 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE

COMPOSITION : régulière

ENTREE : arc en pierre, porte à panneaux assemblés, heurtoir

BAIES : linteau droit, larmier saillant

SAILLIE : -

DETAILS : 2 belles lucarnes à fronton sculpté, pignon apparent

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*bon état*
CHEMINEE : -	
FACADE 1 : moellon enduit	*restauration récente*
FACADE 2 : pierre	*bon état mais sale*
MENUISERIES 1 : petits carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : motifs à entrelacs XVIII°	*restauration récente*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)

TYPE(S) :

☐ TERRASSE : ENSEIGNE :

ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR


















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : - **ANNEXE 2 :** -

MATERIAUX : MATERIAUX :

TOITURE : TOITURE :

HAUTEUR : HAUTEUR :

ANNEXE 3 : - **ANNEXE 4 :** -

MATERIAUX : MATERIAUX :

TOITURE : TOITURE :

HAUTEUR : HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour goudronnée **ESPACE LIBRE 2 :** -

CLÔTURE : - CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Dépliant, texte de Catherine Olart, DPARC (Ville de Nantes) : «Laissez-vous conter l'hôtel de ville de Nantes» :


On ne trouve aucune trace dans les archives de la construction de cet hôtel particulier mais elle peut être datée du 17e siècle. En 1923, la Ville achète à Mademoiselle de Monti cette propriété demeurée dans sa famille pendant plus de 200 ans. Les Monti de Rezé étaient liés, entre autres familles, aux Barin de la Galissonnière. L'un d'eux disparut en 1788 au cours du naufrage de la frégate l'Astrolabe commandée par le navigateur La Pérouse.

FICHE n° 040

6 RUE DE LA COMMUNE Hôtel Rosmadec

CADASTRE : EY 64
PROPRIETAIRE : Ville de Nantes





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 belle façade classique (1654) par Gilles Corbineau+ Coutan 1929-36
FACADE 2 belle façade classique (1654) par Gilles Corbineau + Coutan 1929-36
INTERIEUR escalier monumental à balustres de pierre avec plafond sculpté, cheminées, parquet, distribution et décors intérieurs repris en 1929-36 par Etienne Coutan (mobilier, luminaires, etc.)
ESPACE LIBRE jardin simple, cour goudronnée
ANNEXES rotonde 1929-36 par Etienne Coutan : bel escalier monumental Art-Déco avec mosaïque de Isidore Odorico et fresques au dernier niveau

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : type A
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : bon état général, façade avant et arrière sales, parties communes en bon état, état moyen des décors des salles de l'étage, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades extérieures à restaurer ou nettoyer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : hôtel
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : administration
ETAGES : administration
ACCES AUX ETAGES : conservé
STATIONNEMENT : sur parcelle (7)

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : escalier central
ESCALIER : monumental, à balustres de pierre / monumental Art-Déco

TYPE ARCHITECTURAL :

INDICES DE DATATION DATE connue : 1654-57 + 1929-36
FAÇ 1 : 1654-57 + 1929-36
FAÇ 2 : 1654-57 + 1929-36
ESCALIER : XVII° refait en 1927
AUTRE : rotonde 1927

TRANSFORMATIONS RECENTES : ajout de fenêtres de toit

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES
X CAVE : semie enterrée
SUR RUE : R surélevé+1+c
SUR ARRIERE : R surélevé+1+c
TRAVEES : + de 6
TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : symétrique, double bandeau
ENTREE : sans décor, porte neuve
BAIES : linteau droit, cadre mouluré, fronton
SAILLIE : -
DETAILS : bossage continu, lucarnes à fronton

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*bon état*
CHEMINEE : pierre	*bon état*
FACADE 1 : pierre	*bon état mais sale*
FACADE 2 : pierre	*état moyen*
MENUISERIES 1 : petits carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : petits carreaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : motif XIX° (façade 2)	*bon état*
CONTREVENTS : -	

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE :
ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR











annexe 1

ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : rotonde (1927)
MATERIAUX : moellon enduit
TOITURE : zinc
HAUTEUR : R surélevé+2
bon état

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : jardin dessiné
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : cour goudronnée
CLÔTURE : grille récente sur muret

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Dépliant, texte de Catherine Olart, DPARC (Ville de Nantes) : «Laissez-vous conter l'hôtel de ville de Nantes» :
Acquis par la Ville en 1923, suite à un échange avec l'école Saint- Pierre (qui s'installe en 1924 rue du Refuge), le bâtiment est restauré et aménagé à partir des années 30, sur les plans de l'architecte municipal Étienne Coutan. La distribution intérieure se fait par un bel escalier à balustre, rénové par Étienne Coutan, où l'on distingue au dernier niveau une allégorie en ronde-bosse. Les réceptions et cérémonies ont lieu dans la salle Paul Bellamy située au Rdc et récemment restaurée. Les mariages sont célébrés à l'étage supérieur dans la salle Waldeck Rousseau. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'hôtel de Rosmadec accueille le siège de la Défense Passive, organisme civil d'urgence et de secours. Les caves situées sous l'édifice servaient d'abri à la population lors des alertes et attaques aériennes.
Pour assurer la liaison entre l'hôtel Rosmadec et les autres bâtiments de l'hôtel de ville, Étienne Coutan y adjoint une remarquable rotonde d'inspiration « Art déco » ; en témoigne au sol le décor soigné du mosaïste Isidore Odorico, connu dans la région, entre autres réalisations, pour l'enseigne du magasin « Les Rigolettes » à Nantes. Le dernier étage de la rotonde est orné de cinq fresques, qui outre une évocation allégorique de Nantes au 16e siècle, mettent en exergue les grands chantiers de construction menés par la Municipalité.


Voir aussi : «L'hôtel de Rosmadec, un témoin du XVII[ème] siècle à Nantes?» Solen Peron, Article du Bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique, t.150, 2015.

FICHE n° 041

6 RUE DE L'HÔTEL DE VILLE Hôtel de Derval

CADASTRE : EY 64
PROPRIETAIRE : Ville de Nantes





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 belle composition de 1606 par Rémigereau, riche décor sculpté
FACADE 2 ordinaire dXVII° , dernier niveau plus tardif ou baies modifiées
INTERIEUR vestiges de l'Hôtel de Derval : escalier en vis en pierre XV° (modifié), cheminées XVI°-XVII°, porte à accolade XV° / escalier monumental 1813 (refait post-guerre), escalier XIX° pierre / escalier de service XIX° à mur d'échiffre modeste, salon « Bouton d'Or » de style Empire, salle des «Plaques de Bouches»,...
ESPACE LIBRE cour d'honneur pavée, cour intérieure et magnolia, jardin arrière
ANNEXES extension 1868-1885 (largement modifiée dans les années 1930) / dépendance 1930 / extensions récentes

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : type B
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : sans intérêt
ANNEXE 4 : sans intérêt

ETAT SANITAIRE : bon état général, corps principal en bon état / annexe 1 : état moyen des façades sur cour intérieure / annexe 2 : façades extérieures dégradées

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- annexe 1 : façades sur cour intérieure à restaurer
- annexe 2 : ensemble des façades à restaurer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : hôtel / équipement public
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : administration
ETAGES : administration
ACCES AUX ETAGES : conservé
STATIONNEMENT : sur parcelle (?)

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : complexe
ESCALIER : en vis en pierre / monumental 1813 / à petit jour, pierre XIX°

TYPE ARCHITECTURAL : façade à lecture complexe

INDICES DE DATATION DATE connue : mi XV°-1606-XIX°-dXX°
FAÇ 1 : 1606
FAÇ 2 : 1606 modifiée
ESCALIER : XV° / 1813 / 1822 (x2)
AUTRE : a1 : 1868-1885 +1930
a2 : dXX°

TRANSFORMATIONS RECENTES : intérieur refait en grande partie, extension pour relier les annexes 1 et 2, garage à vélo dans la cour intérieure

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES
X CAVE : aménagée
SUR RUE : R surélevé+1
SUR ARRIERE : R +2
TRAVEES : 5
TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : monumentale
ENTREE : cintrée, clé sculptée, porte vitrée
BAIES : linteau droit, cintrée, clé sculptée, cadre mouluré
SAILLIE : tourelles d'angle
DETAILS : riche décor sculpté

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*bon état*
CHEMINEE : brique	*bon état*
FACADE 1 : pierre	*restauration récente*
FACADE 2 : moellon enduit	*bon état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : petits carreaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : entrelacs XVIII°	*bon état*
CONTREVENTS : -	

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE :
ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR














annexe 1





ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extensions fXIX°+1930
MATERIAUX : moellon enduit
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+1 et R+2
état moyen

ANNEXE 2 : dépendance dXX°
MATERIAUX : moellon enduit
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+2
mauvais état des façades extérieures


ANNEXE 3 : extension / garage à vélo
MATERIAUX : moderne
TOITURE : mixte
HAUTEUR : R+2 / Rdc
bon état

ANNEXE 4 : extension
MATERIAUX : pierre et béton
TOITURE : terrasse
HAUTEUR : Rdc surélevé
état moyen

ESPACE LIBRE 1 : cour d'honneur
CLÔTURE : grille de 1962

ESPACE LIBRE 2 : cour int. plantée
CLÔTURE : -

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES



plan schématique, AUP


Dépliant, texte de Catherine Olart, DPARC (Ville de Nantes) : «Laissez-vous conter l'hôtel de ville de Nantes» *: Le 27 mars 1578, la Ville s'établit dans ce petit manoir gothique construit au 15e siècle où elle installe le siège du consulat (fondé en 1570). Le manoir présentait alors 2 salles au rez-de-chaussée ainsi qu'à l'étage lié par un escalier à vis logé dans une tourelle adjacente.*
En 1606, l'hôtel de Derval étant devenu trop exigu, l'architecte Hélie Rémigereau agrandit l'hôtel primitif en le doublant d'une galerie à arcades sur deux étages et y adjoint une nouvelle aile. De l'hôtel de Derval intégré dans cette nouvelle architecture, restent visibles l'escalier à vis et les volumes des salles Mellier et Guépin.
À partir de 1822, d'importants travaux de rénovation et d'extension sont entrepris sous la direction de l'architecte Ogée : restauration du bâtiment existant, allongement de l'aile occidentale, enfin, à l'emplacement du « petit hôtel de ville », construction de l'aile orientale. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, des bâtiments annexes sont construits à l'Est de la cour d'honneur.
A l'occasion de l'annexion de l'Hôtel Rosmadec et de sa rénovation en 1923 par Coutan, un bâtiment est ajouté à l'extrémité des bâtiments est (relié aujourd'hui par une extension récente).

FICHE n° 042

17 RUE GARDE DIEU Anciennes Archives

CADASTRE : EY 64
PROPRIETAIRE : Ville de Nantes





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 cohérence architecturale, 1899
FACADE 2 cohérence architecturale, 1899
INTERIEUR escalier XIX° à petit jour modifié, cheminée XIX° en marbre, intérieur refait entièrement
ESPACE LIBRE -
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : -
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général mauvais, ensemble des façades très dégradées, intérieur refait

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- ensemble des façades à restaurer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : équipement public
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : administration
ETAGES : administration
ACCES AUX ETAGES : modifié STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : modifié
ESCALIER : à petit jour, pierre, barreaudage fonte simple

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE connue : 1899
FAÇ 1 : 1899 FAÇ 2 : 1899
ESCALIER : XIX° modifié AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : intérieur refait entièrement, modification du Rdc sur rues

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES CAVE : sous-sol
SUR RUE : R+2 SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 3 TOITURE : 4 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : centrée sur entrée
ENTREE : décor éclectique, porte vitrée
BAIES : grandes baies à linteau droit
SAILLIE : -
DETAILS : bossage continu, piles d'angle

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*non visible*
FACADE 1 : pierre	*très mauvais état*
FACADE 2 : pierre	*très mauvais état*
MENUISERIES 1 : bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : bois	*restauration*
FERRONNERIES : -	
CONTREVENTS : -	

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE : ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

http://www.archives.nantes.fr/pages/DOSSIERS_DOCS/hoteldeville/hotel1.htm :


Le bâtiment qui a abrité les Archives municipales jusqu'en 1984 a été édifié en 1899 à l'emplacement de l'ancienne église Saint-Cyr - Sainte-Julitte. Rasée en 1226 par Pierre de Dreux pour permettre la construction de l'enceinte fortifiée de la Ville, elle est remplacée en 1246 par une nouvelle chapelle, l'église Saint-Léonard. Incendiée en 1328 et en 1736, elle sera agrandie en 1769. Elle était le siège de la confrérie des charpentiers qui se groupaient rue du Port-Communeau. La suppression de paroisses en 1790 entraîne la vente de l'édifice qui devient d'abord une fonderie (1792) pour transformer en monnaie les cloches de Loire-Inférieure, du Maine et Loire et de Vendée puis une filature de coton (1821) et, après l'acquisition par la Ville, un asile de nuit avant de finir en « violon «. Après quoi, ces murs ont disparu pour faire place au bâtiment actuel.

FICHE n° 043

28 RUE ARMAND BROSSARD

CADASTRE : EY 70
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 collectif des années 1950, refait en 1990
FACADE 2 collectif des années 1950, refait en 1990
INTERIEUR nv
ESPACE LIBRE -
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : sans intérêt

ANNEXE 1 : -
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur rues légèrement sales, façade arrière très sale

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- ensemble des façades à nettoyer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : collectif récent
X OCCUPATION COMMERCIALE : supprimée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : enseignement
ETAGES : enseignement, logements (4)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : nv
ESCALIER : nv

TYPE ARCHITECTURAL : récent

INDICES DE DATATION DATE estimée : 1950+1990
FAÇ 1 : 1950+1990 FAÇ 2 : 1950+1990
ESCALIER : nv AUTRE :
Percement de la rue Siméon Foucault en 1788
TRANSFORMATIONS RECENTES : surélévation de deux niveaux, intérieur refait entièrement, modification du Rdc

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES CAVE : néant
SUR RUE : R+4+étage en retrait SUR ARRIERE : R+5
TRAVEES : + de 6 TOITURE : terrasse

ARCHITECTURE
COMPOSITION : -
ENTREE : sans décor, porte neuve
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balcon, oriel récent
DETAILS : bardage de tôle sur le dernier niveau


MATERIAUX ET DETAILS


TOITURE : terrasse	*non visible*
CHEMINEE : -	
FACADE 1 : béton	*bon état mais sale*
FACADE 2 : béton	*bon état mais sale*
MENUISERIES 1 : métallique	*restauration*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : récente	*bon état*
CONTREVENTS : volet roulant	*ajouté*


FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE : ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 044

3 RUE SIMEON FOUCAULT

CADASTRE : EY 69
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	collectif des années 1950
FACADE 2	mur aveugle
INTERIEUR	nv
ESPACE LIBRE	-
ANNEXES	-

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : sans intérêt

ANNEXE 1 : -
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue légèrement sale, façade arrière en bon état

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue à nettoyer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : collectif récent (1950)
X OCCUPATION COMMERCIALE : conservé
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : vacant
ETAGES : logements (?)
ACCES AUX ETAGES : nv
STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : nv
ESCALIER : nv

TYPE ARCHITECTURAL : récent

INDICES DE DATATION DATE estimée : 1950
FAÇ 1 : 1950
FAÇ 2 : 1950
ESCALIER : nv
AUTRE :
Percement de la rue Siméon Foucault en 1788
TRANSFORMATIONS RECENTES :

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES
CAVE : néant
SUR RUE : R+2
SUR ARRIERE : R+5
TRAVEES : -
TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : -
ENTREE : sans décor, porte neuve
BAIES : linteau droit
SAILLIE : -
DETAILS : corniche débordante

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise, zinc	*non visible*
CHEMINEE : -	
FACADE 1 : béton	*bon état*
FACADE 2 : béton	*bon état*
MENUISERIES 1 : métallique	*restauration*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : -	
CONTREVENTS : -	

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en tableau
TERRASSE :
ENSEIGNE : -
ETAT : bon état, attention à disposer les enseignes dans les baies

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 045

1bis, 1ter RUE SIMEON FOUCAULT

CADASTRE : EY 67
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 modeste fin XIX°
FACADE 2 refaite entièrement, cimentée et bardée de bois
INTERIEUR nv
ESPACE LIBRE -
ANNEXES extensions diverses, dépendance (atelier années 1950 habilement réhabilité en maison individuelle)

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : sans intérêt

ANNEXE 1 : sans intéret
ANNEXE 2 : sans intéret
ANNEXE 3 : sans intéret
ANNEXE 4 : sans intéret

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue en bon état, façade arrière en bon état mais refaite entièrement, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- portes de garages à modifer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison à boutique
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : garages
ETAGES : logements (1) + 14 chambres à louer
ACCES AUX ETAGES : nv STATIONNEMENT : couvert (2)

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : nv
ESCALIER : nv

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : fin XIX°
FAÇ 1 : fin XIX° FAÇ 2 : fin XIX°
ESCALIER : nv AUTRE :
Percement de la rue Siméon Foucault en 1788
TRANSFORMATIONS RECENTES : Rdc refait, intérieur semble refait entièrement, façade arrière refaite entièrement

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+2 SUR ARRIERE : R+2
TRAVEES : 3 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : sans décor, porte neuve
BAIES : linteau droit et bombé
SAILLIE : -
DETAILS : corniche moulurée simple

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : enduit	*non visible*
FACADE 1 : moellon enduit	*bon état*
FACADE 2 : enduit ciment, bardage bois	*bon état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*bon état*
CONTREVENTS : -	

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE : ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE








annexe 2




annexe 1



ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : dépendance
MATERIAUX : mixte
TOITURE : zinc
HAUTEUR : R+2
bon état

ANNEXE 2 : appentis, garage
MATERIAUX : béton
TOITURE : tôle
HAUTEUR : Rdc
état moyen

ANNEXE 3 : extension
MATERIAUX : nv
TOITURE : zinc
HAUTEUR : Rdc
nv

ANNEXE 4 : extension
MATERIAUX : béton
TOITURE : tôle
HAUTEUR : R+1
état moyen

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 046

37 RUE SAINT-LEONARD

CADASTRE : EY 67
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	néoclassique de 1788-1789
FACADE 2	sans qualité, cimentée
INTERIEUR	escalier à mur d'échiffre modeste en pierre, paliers refaits
ESPACE LIBRE	cour construite
ANNEXES	extensions en Rdc dans cour

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intéret — ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - — ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue en bon état, façade arrière cimentée, état moyen des parties communes, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade arrière à restaurer
- espace de la cour à améliorer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : service, artisan
ETAGES : logements (13)
ACCES AUX ETAGES : conservé — STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans aile en retour sur cour
ESCALIER : à mur d'échiffre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : néoclassique

INDICES DE DATATION DATE connue : 1788-1789
FAÇ 1 : fin XVIII° — FAÇ 2 : fin XVIII° modifiée
ESCALIER : fin XVIII° — AUTRE : extension récente
Percement de la rue Siméon Foucault en 1788
TRANSFORMATIONS RECENTES : façade et volume du Rdc refait, façade arrière cimentée

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+3 — SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 5 — TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière
ENTREE : cadre mouluré, porte à panneaux assemblés, heurtoir
BAIES : linteau droit, cadre mouluré
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*non visible*
FACADE 1 : pierre	*bon état*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*rénovation*
FERRONNERIES : néoclassique	*bon état*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(2)*
TYPE(S) : en tableau / percement moderne
TERRASSE : — ENSEIGNE : bandeau, drapeau
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES


RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES















annexe 1


annexe 1



ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : mixte
TOITURE : verrière et tôle
HAUTEUR : Rdc
état moyen

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour construite
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 047

35 RUE SAINT-LEONARD

CADASTRE : EY 66
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 éclectique, mi XIX°
FACADE 2 sans qualité, cimentée
INTERIEUR accès aux étages par l'escalier de l'immeuble voisin
ESPACE LIBRE -
ANNEXES aile en retour XVIII° très modifiée et façade arrière avec lucarnes préservées (faisait certainement partie du couvent de la Retraite des Femmes)

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : type B
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue dégradée et sale, façade arrière cimentée, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rue et arrière à restaurer
- traitement du sol de la cour à reprendre
- façade arrière de l'annexe 1 à mettre en valeur avec l'ensemble des vestiges du couvent (Retraite des Femmes)

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : conservée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : vacant
ETAGES : logements (?)
ACCES AUX ETAGES : supprimé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : modifié
ESCALIER : -

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° FAÇ 2 : mi XIX° modifiée
ESCALIER : - AUTRE : a1 : XVIII° modifié

TRANSFORMATIONS RECENTES : volume intérieur modifié, annexe1 modifiée entièrement

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+3+c SUR ARRIERE : R+4
TRAVEES : 6 TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher, bossage sur pilastres
ENTREE : -
BAIES : linteau droit, cadre mouluré, larmier saillant
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche à denticule, bossage continu en Rdc

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*non visible*
FACADE 1 : pierre	*état moyen*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*rénovation*
FERRONNERIES : néoclassique	*bon état*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en tableau (vacant)
TERRASSE : ENSEIGNE : -
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : aile en retour
MATERIAUX : enduit ciment
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+2
état moyen

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES



DEA, «Evolutions et traces des territoires / édifices religieux à Nantes du milieu du XVIIIe siècle à nos jours», Elisabeth Pérot, Septembre 2005 :
Retraite des Femmes :
Il semblerait que la Retraite des Femmes soit tombée en ruines et que le coeur d'îlot ait été achevé de lotir au milieu du XXe siècle. Des baies plein cintre en pierre de tuffeau sont parfaitement lisibles. Elles correspondent à l'élévation Nord de la chapelle. Il reste en outre un bâtiment conventuel qui a été remanié – surélévation partielle et prolongement en pignon Sud pour l'alignement sur la rue du Marais.
Le contour de l'emprise bâtie de cette Retraite des Femmes persiste en grande partie sur le cadastre actuel. De plus, les emplacements de l'élévation Nord de la chapelle et du bâtiment conventuel, longeant jadis le jardin, sont confirmés.

Extrait du Plan Historique, Rapport de Présentation du PSMV, 2013-2014, A.U.P.

FICHE n° 048

31,33 RUE SAINT-LEONARD / 2 rue du Marais

CADASTRE : EY 66
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 mi XIX°, belle ferronnerie de fonte éclectique (y compris sur porte)
FACADE 2 sans qualité, cimentée
INTERIEUR 2 escaliers à petit jour en pierre à colonnettes de fonte
ESPACE LIBRE cour goudronnée à usage de parking, 2 puits de jour
ANNEXES dépendance fin XIX° modifiée, entrepôts mi XIX°, dépendances individuelles, extensions

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : sans intérêt
ANNEXE 4 : sans intérêt

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur rues légèrement dégradées et sales, façades arrières cimentées et sales, parties communes en bon état, menuiseries conformes au 1er étage autour de l'angle

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rue et arrières à restaurer
- traitement du sol de la cour à reprendre
- annexe 2 à restaurer
- façades commerciales : stores bannes fixes à déposer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : conservée / modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : vacant, restaurants
ETAGES : logements (15+14)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : sur parcelle

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant, à petit jour, pierre, colonnettes de fonte (x2)

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° FAÇ 2 : mi XIX° modifiée
ESCALIER : mi XIX° AUTRE : a2 : mi XIX°

TRANSFORMATIONS RECENTES : façades arrières cimentées, annexe 1 modifiée, extensions dans puits de jour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+3 SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : + de 6 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher, bossage sur pilastres
ENTREE : sans décor, belle porte à grille de fonte
BAIES : linteau droit, cadre mouluré
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : enduit / brique	*état moyen*
FACADE 1 : pierre	*état moyen*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*rénovation*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*bon état*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en tableau (vacant)
TERRASSE : ENSEIGNE : bandeau, drapeau
ETAT : satisfaisant, présence de stores bannes fixes perturbant la lecture de l'architecture de la façade

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES









annexe 2



ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : dépendance fXIX°
MATERIAUX : moellon enduit (ciment)
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+2
état moyen

ANNEXE 2 : entrepôts mi XIX°
MATERIAUX : enduit ciment
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+1
mauvais état

ANNEXE 3 : extensions (x2)
MATERIAUX : moderne
TOITURE : mixte
HAUTEUR : nv
nv

ANNEXE 4 : dépendances individuelles
MATERIAUX : pierre et enduit ciment
TOITURE : tôle
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ESPACE LIBRE 1 : cour goudronnée
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : puits de jour (x2)
CLÔTURE : -


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 049

4 RUE DU MARAIS

CADASTRE : EY 72
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 immeuble XVIII° entièrement refait (dénaturée) - ancien bâtiment conventuel de la Retraite des Femmes de 1743
FACADE 2 immeuble XVIII° cimentée, reste 1 belle ferronnerie XVIII°
INTERIEUR refait entièrement (vue partielle)
ESPACE LIBRE -
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : sans intérêt

ANNEXE 1 : -
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : bon état général, façade sur rue refaite entièrement, façades est et ouest cimentées, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

vestige d'une porte plein cintre chanfreinée sur la façade correspondant au côté ouest du bâtiment conventuel de la Retraite des Femmes

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : service
ETAGES : logements (38?)
ACCES AUX ETAGES : modifié
STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : nv
ESCALIER : nv

TYPE ARCHITECTURAL : dénaturé

INDICES DE DATATION DATE connue : 1743+2000
FAÇ 1 : 1743+2000
FAÇ 2 : 1743+2000
ESCALIER : nv
AUTRE : porte plein cintre chanfreinée de 1743

TRANSFORMATIONS RECENTES : immeuble entièrement refait, façade sur rue dénaturée, façades est et ouest cimentées et modifiées, intérieur refait

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES
? CAVE : nv
SUR RUE : R+4
SUR ARRIERE : R+4
TRAVEES : -
TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : -
ENTREE : modifié, porte neuve
BAIES : modifié, linteau droit
SAILLIE : -
DETAILS : -

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : enduit / brique	*non visible*
FACADE 1 : enduit ciment	*bon état*
FACADE 2 : enduit ciment	*état moyen*
MENUISERIES 1 : bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : bois	*restauration*
FERRONNERIES : entrelacs XVIII° (façade est)	*mauvais état*
CONTREVENTS : -	

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en tableau
TERRASSE :
ENSEIGNE : intégrées
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES









façade correspondant au côté est du bâtiment conventuel de la Retraite des Femmes



porte plein cintre chanfreinée, façade correspondant au côté ouest du bâtiment conventuel de la Retraite des Femmes



ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : dépendance fXIX°
MATERIAUX : moellon enduit (ciment)
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+2
état moyen

ANNEXE 2 : entrepôts mi XIX°
MATERIAUX : enduit ciment
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+1
mauvais état

ANNEXE 3 : extensions (x2)
MATERIAUX : moderne
TOITURE : mixte
HAUTEUR : nv
nv

ANNEXE 4 : dépendances individuelles
MATERIAUX : pierre et enduit ciment
TOITURE : tôle
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ESPACE LIBRE 1 : cour goudronnée
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : puits de jour (x2)
CLÔTURE : -

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES



DEA, «Evolutions et traces des territoires / édifices religieux à Nantes du milieu du XVIIIe siècle à nos jours», Elisabeth Pérot, Septembre 2005 :
Retraite des Femmes :
Il semblerait que la Retraite des Femmes soit tombée en ruines et que le coeur d'îlot ait été achevé de lotir au milieu du XXe siècle. Des baies plein cintre en pierre de tuffeau sont parfaitement lisibles. Elles correspondent à l'élévation Nord de la chapelle. Il reste en outre un bâtiment conventuel qui a été remanié – surélévation partielle et prolongement en pignon Sud pour l'alignement sur la rue du Marais.
Le contour de l'emprise bâtie de cette Retraite des Femmes persiste en grande partie sur le cadastre actuel. De plus, les emplacements de l'élévation Nord de la chapelle et du bâtiment conventuel, longeant jadis le jardin, sont confirmés.


Extrait du Plan Historique, Rapport de Présentation du PSMV, 2013-2014, A.U.P.

FICHE n° 050

24ter RUE ARMAND BROSSARD / 6 rue du Marais

CADASTRE : EY 73
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 entrepôt Art-Déco début XX°, grilles avec initiales «CP»
FACADE 2 début XX°, baies modifiées
INTERIEUR Rdc en partie en travaux, cheminée dXX° avec trumeau peint en Rdc dans l'angle sud-ouest, carreaux de ciment en Rdc
ESPACE LIBRE cour pavée couverte par verrière, portail d'entrée et grille Art-Déco
ANNEXES extension

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : type B
ANNEXE 2 : type B
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : bon état général, façade sur rue refaite entièrement, façades est et ouest cimentées, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : entrepôt
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : logements
ETAGES : logements (3), service
ACCES AUX ETAGES : modifié
STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : modifié
ESCALIER : neuf en bois extérieur

TYPE ARCHITECTURAL : entre-deux-guerres

INDICES DE DATATION DATE estimée : dXX°
FAÇ 1 : dXX°
FAÇ 2 : dXX°
ESCALIER : récent
AUTRE : annexe récente

TRANSFORMATIONS RECENTES : ouvertures en façade sur cour modifiées, intérieur : étage refait entièrement, Rdc en partie en travaux

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES
? CAVE : nv
SUR RUE : R+1
SUR ARRIERE : R+1
TRAVEES : -
TOITURE : 2 pans et croupes

ARCHITECTURE
COMPOSITION : Art-Déco
ENTREE : modifié, porte neuve
BAIES : modifié, linteau droit
SAILLIE : -
DETAILS : grandes baies d'atelier, avancée de toiture

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*bon état*
FACADE 1 : peinture	*bon état*
FACADE 2 : peinture	*bon état*
MENUISERIES 1 : métallique	*d'origine*
MENUISERIES 2 : métallique	*restauration*
FERRONNERIES : Art-Déco	*bon état*
CONTREVENTS : store banne (1er étage)	*ajouté*


FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE :
ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES

















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : cour couverte
MATERIAUX : métal et verre
TOITURE : verrière
HAUTEUR : R+1
bon état

ANNEXE 2 : extension
MATERIAUX : béton
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+1
bon état

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour pavée (couverte)
CLÔTURE : portail et grille Art-Déco

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE : -


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 051

26 RUE ARMAND BROSSARD

CADASTRE : EY 71
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 éclectique mi XIX°
FACADE 2 galerie sur cour intérieure dXX°
INTERIEUR vue partielle, refait entièrement, escalier neuf en béton et ascenseur (dans annexe 1)
ESPACE LIBRE cour intérieure pavage récent, cour nord goudronnée
ANNEXES logement 2d rang (+ancien) : vestiges de 2 grandes baies plein cintre (façade nord de la chapelle de la Retraite des femmes de 1738), extensions diverses

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : type B
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : sans intérêt
ANNEXE 4 : sans intérêt

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue cimentée et sale, état moyen des façades sur cour intérieure, intérieur refait, menuiseries non conformes / annexe 1 : façades cimentées

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue à restaurer
- façades de l'annexe 1 à restaurer
- traitement des sols des cours à reprendre
- toiture de l'annexe 4 à reprendre

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : autre
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : hôtel de voyageurs
ETAGES : hôtel de voyageur
ACCES AUX ETAGES : modifié
STATIONNEMENT : sur parcelle

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : modifié
ESCALIER : neuf en béton avec ascenseur (dans a1)

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX°
FAÇ 2 : galerie dXX°
ESCALIER : récent
AUTRE : annexe 1 : + ancienne

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification des baies en Rdc sur rue et cour, intérieur refait entièrement, extensions diverses

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES
CAVE : néant
SUR RUE : R+1
SUR ARRIERE : R+1
TRAVEES : 5
TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : centrée sur entrée
ENTREE : décor éclectique, grille neuve
BAIES : linteau droit, fronton saillant
SAILLIE : -
DETAILS : -

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : nv	*non visible*
FACADE 1 : enduit ciment	*mauvais état*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : pvc	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : -	
CONTREVENTS : pliant pvc	*ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE :
ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 24/10/2013 X RUE X ARRIERE


annexes 2 et 1


baies plein cintre, façade correspondant au côté nord de la chapelle de la Retraite des Femmes - annexe 1








annexes 3 et 2









ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : logement 2d rang
MATERIAUX : enduit cimenté
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+2
état moyen

ANNEXE 2 : extension
MATERIAUX : béton
TOITURE : terrasse et verrière
HAUTEUR : Rdc
bon état

ANNEXE 3 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : terrasse
HAUTEUR : Rdc
état moyen

ANNEXE 4 : extension
MATERIAUX : pan de bois et brique
TOITURE : ardoise / tôle
HAUTEUR : Rdc
état moyen (toiture à refaire)

ESPACE LIBRE 1 : cour (pavage neuf)
CLÔTURE : grille neuve

ESPACE LIBRE 2 : cour nord goudronnée
CLÔTURE : -

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES



DEA, «Evolutions et traces des territoires / édifices religieux à Nantes du milieu du XVIIIe siècle à nos jours», Elisabeth Pérot, Septembre 2005 :
Retraite des Femmes :
Il semblerait que la Retraite des Femmes soit tombée en ruines et que le coeur d'îlot ait été achevé de lotir au milieu du XXe siècle. Des baies plein cintre en pierre de tuffeau sont parfaitement lisibles. Elles correspondent à l'élévation Nord de la chapelle. Il reste en outre un bâtiment conventuel qui a été remanié – surélévation partielle et prolongement en pignon Sud pour l'alignement sur la rue du Marais.
Le contour de l'emprise bâtie de cette Retraite des Femmes persiste en grande partie sur le cadastre actuel. De plus, les emplacements de l'élévation Nord de la chapelle et du bâtiment conventuel, longeant jadis le jardin, sont confirmés.

Extrait du Plan Historique, Rapport de Présentation du PSMV, 2013-2014, A.U.P.

FICHE n° 052

4 PLACE DU PORT COMMUNEAU

CADASTRE : EY 38
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordonnancement, vers 1769, par Cacault
FACADE 2 sans qualité XVIII°
INTERIEUR escalier à mur d'échiffre en pierre, tomettes sur paliers intermédiaires, ajout d'ascenseur
ESPACE LIBRE puits de jour construit
ANNEXES extension en Rdc

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : sans intérêt ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : bon état général, ensemble restauré récemment, bon état des façades sur rues et arrières, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
X PARTIE D'UN ENSEMBLE : ordonnancement vers 1769 par Cacault

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : commerce alimentaire
ETAGES : logements (9)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à mur d'échiffre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : composition monumentale fXVIII°

INDICES DE DATATION DATE connue : entre 1766 et 1769
FAÇ 1 : entre 1766 et 1769 FAÇ 2 : entre 1766 et 1769
ESCALIER : entre 1766 et 1769 AUTRE : annexes récentes

TRANSFORMATIONS RECENTES : extension en Rdc dans puits de jour, ajout d'un ascenseur extérieur, intérieur semble refait en grande partie (divisé en multiples appartements)

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+3+c SUR ARRIERE : R+3+c
TRAVEES : 6 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : Rdc entresolé + étages nobles ordonnancés
ENTREE : sans décor, porte neuve
BAIES : linteau délardé, clé saillante, cintrée à l'entresol
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée, lucarnes à linteau bombé

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*bon état*
CHEMINEE : brique / enduit	*bon état*
FACADE 1 : pierre et enduit	*bon état*
FACADE 2 : moellon enduit	*bon état*
MENUISERIES 1 : petits carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : petits carreaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : motifs entrelacs XVIII°	*bon état*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*



FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : devanture en applique récente
X TERRASSE : ouverte, mobile ENSEIGNE : intégrée
ETAT : couleur de devanture et dispositif en applique peu harmonieux avec l'architecture de façade

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES








ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : zinc
HAUTEUR : Rdc
bon état

ANNEXE 2 : ascenseur extérieur
MATERIAUX : béton
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+3+c
bon état

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : puits de jour
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 053

5 PLACE DU PORT COMMUNEAU

CADASTRE : EY 39
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordonnancement, vers 1769, par Cacault
FACADE 2 sans qualité XVIII°
INTERIEUR escalier à mur d'échiffre en pierre refait (vers 1950), paliers carrelés, cheminées ordinaires XIX°, cheminée XVIII° modifiée, parquet simple, caves voûtées simples, intérieur refait en grande partie (divisé en divers appartements)
ESPACE LIBRE cour construite
ANNEXES extensions en Rdc

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : projet de restauration des façades, redistribution et aménagement des logements par Trierdre Architecte - état général mauvais, façades sur rue très dégradées, façades sur cour dégradées, parties communes en mauvais état, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- ensemble des façades sur rues et arrières à restaurer
- menuiseries d'origine à conserver
- cour à mettre en valeur

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
X PARTIE D'UN ENSEMBLE : ordonnancement vers 1769 par Cacault

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : service, vacant
ETAGES : logements (1 habité, le reste est vacant)
ACCES AUX ETAGES : modifié STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à mur d'échiffre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : composition monumentale fXVIII°

INDICES DE DATATION DATE connue : entre 1766 et 1769
FAÇ 1 : entre 1766 et 1769 FAÇ 2 : entre 1766 et 1769
ESCALIER : XVIII° refait en 1950 AUTRE : lucarnes XIX°

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc, intérieur refait en grande partie, division en de multiples appartements, extension dans la cour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : voûtée simple
SUR RUE : R+3+c SUR ARRIERE : R+3+a
TRAVEES : 5 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : Rdc entresolé + étages nobles ordonnancés
ENTREE : sans décor, porte à panneaux assemblés, heurtoir
BAIES : linteau délardé, clé saillante, cintrée à l'entresol
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée, lucarnes XIX°

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*non visible*
FACADE 1 : pierre et enduit	*mauvais état*
FACADE 2 : moellon enduit	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : petits carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : petits carreaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : motifs entrelacs XVIII°	*mauvais état*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en tableau / en saillie
TERRASSE : ENSEIGNE : bandeau
ETAT : la devanture en saillie ne respecte pas l'architecture de la façade

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR




annexes 2 et 1














annexe 2



ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : terrasse
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ANNEXE 2 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : tôle
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour construite
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 054

21 RUE LEON BLUM

CADASTRE : EY 35
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	éclectique, date1865 sur la ferronnerie (+ lettres AG et AB ou AH)
FACADE 2	sans qualité XIX°
INTERIEUR	escalier à petit jour en pierre à colonnettes de fonte
ESPACE LIBRE	cour (pavage neuf)
ANNEXES	logement 2d rang dXX°, devanture en applique en bois XIX°

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : type B — ANNEXE 3 : type A
ANNEXE 2 : sans intérêt — ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : bon état général, bon état de la façade sur rue, état moyen de la façade sur cour, bon état des parties communes, menuiseries conformes / annexe 1 : façades sur cour dégradées, façade arrière bardée de zinc, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- annexe 1 : façades sur cour à restaurer, menuiseries à modifier
- devanture en applique XIX° à conserver

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : conservée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : bar
ETAGES : logements (13 avec annexe 1)
ACCES AUX ETAGES : conservé — STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : porche + escalier dans oeuvre
ESCALIER : tournant à petit jour, pierre, colonnettes de fonte

TYPE ARCHITECTURAL : eclectisme

INDICES DE DATATION DATE portée : 1865 (sur ferronnerie)
FAÇ 1 : 1865 — FAÇ 2 : XIX°
ESCALIER : XIX° — AUTRE : a1 : dXX°

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification des baies de l'annexe 1

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+3+c — SUR ARRIERE : R+4
TRAVEES : 2 — TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : hiérarchisée, symétrique
ENTREE : comprise dans devanture, porte à grille de fonte
BAIES : linteau droit, bombé, cadre mouluré
SAILLIE : balcon filant, balconnets
DETAILS : consoles sculptées, niche pour statue

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*non visible*
FACADE 1 : pierre	*bon état*
FACADE 2 : moellon enduit	*bon état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : mi XIX° d'inspiration XVIII°	*bon état*
CONTREVENTS : nv	

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : devanture en bois en applique XIX°
X TERRASSE : ouverte, mobile — ENSEIGNE : drapeau
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES




annexe 3


annexe 1


annexe 1









annexe 1





ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : logement 2d rang dXX°
MATERIAUX : pan de bois et brique
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+2 et R+3
mauvais état

ANNEXE 2 : extension ds puits de jour
MATERIAUX : moderne
TOITURE : terrasse
HAUTEUR : R+1
nv

ANNEXE 3 : devanture en applique
MATERIAUX : bois
TOITURE : zinc
HAUTEUR : Rdc
état moyen

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour (pavage neuf)
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : puits de jour
CLÔTURE : -

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 055

19 RUE LEON BLUM

CADASTRE : EY 34
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 belle façade éclectique, mi XIX°
FACADE 2 sans qualité mi XIX°
INTERIEUR escalier à petit jour en pierre à colonnettes de fonte, carreaux de ciment sur paliers, portes palières avec impostes à ferronnerie mi XIX°
ESPACE LIBRE -
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : -
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue dégradée et sale, façade arrière en bon état, état moyen des parties communes, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue à restaurer
- parties communes à restaurer
- devantures en saillie à déposer et nouvelles huisseries à poser en tableau

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : bar, restaurant
ETAGES : logements (6)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à petit jour, pierre, colonnettes de fonte

TYPE ARCHITECTURAL : eclectisme

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : mi XIX° AUTRE : -

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc, ajout de fenêtres de toit sur cour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+3+c SUR ARRIERE : R+4
TRAVEES : 2 TOITURE : 2 pans, bris mansart

ARCHITECTURE
COMPOSITION : trame éclectique
ENTREE : décor éclectique, porte à panneaux assemblés
BAIES : linteau droit, décor éclectique
SAILLIE : balcon filant, balcons
DETAILS : riche décor sculpté


MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*état moyen*
FACADE 1 : pierre	*mauvais état*
FACADE 2 : moellon enduit	*bon état*
MENUISERIES 1 : carreaux 1900 bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : carreaux 1900 bois	*restauration*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*bon état*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(2)*
TYPE(S) : en saillie
X TERRASSE : ouverte, fixe ENSEIGNE : mixte
ETAT : les devantures ne respectent pas l'architecture de la façade de l'immeuble


PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES






ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 056

17 RUE LEON BLUM

CADASTRE : EY 32
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordinaire, 1843, surélévation 1882
FACADE 2 sans qualité, cimentée
INTERIEUR escalier à mur d'échiffre en béton et bois, intérieur refait en grande partie
ESPACE LIBRE cour construite, puits de jour couvert
ANNEXES extension en Rdc

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : sans intérêt

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen à mauvais, état moyen de la façade sur rue, façade arrière cimentée, parties communes en grande partie refaites et en mauvais état, façades sur puits de jour dégradées et sales, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur puits de jour à restaurer
- parties communes à restaurer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : bar, commerce non alimentaire
ETAGES : logements (10), service
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans oeuvre sur puits de jour
ESCALIER : tournant à mur d'échiffre, béton+bois

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE connue : 1843 + 1882
FAÇ 1 : mi XIX° FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : mi XIX° AUTRE : surélévation : 1882

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc, extension en Rdc dans cour arrière

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+3+c SUR ARRIERE : R+3+a
TRAVEES : 2 TOITURE : bris mansart

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : comprise dans devanture, porte bois 1950
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple, lucarnes simples en bois

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*état moyen*
CHEMINEE : brique	*état moyen*
FACADE 1 : moellon enduit	*bon état*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : pvc	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*bon état*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(2)*
TYPE(S) : devanture en applique XIX° modifiée
X TERRASSE : ouverte, fixe ENSEIGNE : mixte
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES
















annexe 1

ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : puits de jour couvert
MATERIAUX : moderne
TOITURE : tôle
HAUTEUR : R+4
mauvais état

ANNEXE 2 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : terrasse
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : puits de jour
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : cour construite
CLÔTURE : -

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Fiche Îlotiers, Nantes Renaissance, Nicole Pigeon, DPARC :

1843 : Le «Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés bâties et non bâties» [AMN: G1 556] par la desciption qu'il fait de la parcelle n° 631 prouve qu'une nouvelle construction été édifiée.

Propriétaire : Fortin Julien - charpentier rue Marceau, 22

- On peut supposer que M. Fortin est le propriétaire constructeur. A vérifer


- Le 15 juin 1882 : Demande d'exhaussement de la maison de Madame veuve Brodu 17, rue du Port-Communeau par M, Dénéchau entrepreneur. L'autorisation est accordée [AMN : 10 1588].

FICHE n° 057

15 RUE LEON BLUM

CADASTRE : EY 94
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordinaire mi XIX°
FACADE 2 sans qualité
INTERIEUR escalier à mur d'échiffre en pierre, intérieur refait en grande partie
ESPACE LIBRE cour intérieure cimentée, cour arrière, passage commun cimenté, cour «nord» construite
ANNEXES appentis, extension en Rdc

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue légèrement dégradée, façade de la cage d'escalier cimentée, autres façades restaurées récemment, parties communes en bon état, menuiseries conformes au 1er étage

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue à restaurer
- façade de la cage d'escalier à restaurer
- espace de la cour et du passage à mettre en valeur

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurants
ETAGES : logements (10)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans aile en retour sur cour
ESCALIER : tournant à mur d'échiffre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : mi XIX° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc, extension en Rdc dans cour «nord», appentis dans cour arrière

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+3 SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 2 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : sans décor, porte à panneaux assemblés
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*non visible*
FACADE 1 : pierre	*état moyen*
FACADE 2 : moellon enduit/enduit ciment/pierre	*bon état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*bon état*
CONTREVENTS : volets intérieurs / volets roulants	*d'origine / ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(2)*
TYPE(S) : en tableau
X TERRASSE : ouverte, fixe ENSEIGNE : bandeau
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES












ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : appentis
MATERIAUX : moderne
TOITURE : tôle
HAUTEUR : Rdc
état moyen

ANNEXE 2 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : tôle
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour int. cimentée
CLÔTURE : mur de moellon enduit

ESPACE LIBRE 2 : cour construite
CLÔTURE : -

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Fiche Îlotiers, Nantes Renaissance, Nicole Pigeon, DPARC :

Description :

Bâtiment de 3 étages, 2 travées s'articulant autour d'une petite cour intérieure.

1) Côté rue : rez-de-chaussée, 2 ouvertures de boutique (café + restaurant) séparées par gouttière centrale. A gauche granit sur toute la hauteur, à droite soubassement puis enduit simulant tuffeau. 1er & 2ème étages, portes-fenêtres avec garde-corps en fer forgé fin XVIIIème / début XIXème. Au 2ème bandeau sans doute simplifié suite à un ravalement. Présence d'huisseries et de volets roulants en PVC. La porte d'entrée commune avec le n°13 donne sur un étroit passage privatif, maintenant fermé, débouchant 4, allée d'Erdre.

2) La cour : La première porte, à droite sur le passage, débouche sur une petite cour intérieure où une ouverture béante permet d'accéder à la cage d'escalier. Une partie de la façade arrière a été restaurée : murs enduits et harpes en tuffeau pour les fenêtres. Quelques huisseries et volets roulants en PVC.


3) Intérieur : Escalier à mur noyau en tuffeau, marches granit dont le dessous a été peint. Cage d'escalier éclairée par de larges ouvertures béantes mais très dégradée et avec nombreux réseaux, tout comme l'entrée. A gauche, dans l'entrée une porte ancienne a conservé une charnière XVIIIème.

FICHE n° 058

13 RUE LEON BLUM (accès par le n°15)

CADASTRE : EY 28
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordinaire mi XIX°, surélevé ?
FACADE 2 ordinaire mi XIX°
INTERIEUR escalier à mur d'échiffre en demi cylindre en pierre, carreaux de terre cuite sur les paliers
ESPACE LIBRE cour intérieure cimentée, mur de clôture en moellon enduit
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : -
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen à mauvais, façade sur rue légèrement dégradée, façades sur cour très dégradées en partie cimentées, façades sur cour arrière dégradées et sales, parties communes en bon état, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- ensemble des façades sur rue et sur cours à restaurer
- espace de la cour et du passage à mettre en valeur
- menuiseries à modifier
- devanture en applique à restaurer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : supprimée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : logement
ETAGES : logements (10)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : escalier dans aile en retour sur cour
ESCALIER : tournant à mur d'échiffre en demi cylindre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : mi XIX° AUTRE :

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc (transformation du commerce en logement), surélévation d'un niveau

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : nv
SUR RUE : R+4 SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 2 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, façade nue
ENTREE : -
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : nv	*non visible*
FACADE 1 : pierre	*état moyen*
FACADE 2 : pierre / enduit ciment	*très mauvais état*
MENUISERIES 1 : pvc	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : simple barreaudage	*bon état*
CONTREVENTS : pliant pvc	*ajouté*



FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : devanture en applique fXIX°-dXX°
TERRASSE : ENSEIGNE :
ETAT : en mauvais état

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES








ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour int. cimentée
CLÔTURE : mur de moellon enduit

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Fiche Îlotiers, Nantes Renaissance, Nicole Pigeon,DPARC :

Description :


Rez-de-chaussée avec deux boutiques, restes de devantures bois fin XIXème ou début XXème avec un premier aménagement contemporain en alu et un second en PVC (photo). Côté rue façade en tuffeau : trois travées, trois étages dominés par une surélévation ultérieure enduite au ciment. Seul le 1er étage possède des portes-fenêtres aux garde-corps à barreaux droits. On pénètre dans l'immeuble par le passage privatif du n°15 voisin qui rejoint l'allée d'Erdre à la hauteur du n°4. Ce passage maintenant fermé donne accès à gauche à une petite cour intérieure ouvrant sur la cage d'escalier. Mauvais état des façades en tuffeau de la cour (en simple épaisseur semble-t-il) avec des réparations de fortune en ciment. De multiples réseaux courent sur le mur à l'air libre. Fenêtres anciennes, linteaux bois (photos). A l'intérieur, une vieille porte en bois a conservé une ancienne entrée de serrure en forme de coeur (photo). L'escalier, bien éclairé par de larges baies ouvertes sur la petite cour, se développe autour d'un mur noyau en forme de demi-cylindre (photos). Les marches sont en bois du rez-de-chaussée au 2ème étage puis en granit. La plupart des repos sont recouverts de carreaux en terre cuite. Le lieu a été récemment restauré. Un curieux flocage recouvre le plafond.

FICHE n° 059

11 RUE LEON BLUM

CADASTRE : EY 86,93
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordinaire mi XIX°, modifiée
FACADE 2 sans qualité, cimentée et modifiée
INTERIEUR escalier à mur d'échiffre en pierre puis rampe sur rampe à colonnettes bois simple, intérieur semble refait
ESPACE LIBRE cour intérieure cimentée, cour arrière cimentée
ANNEXES logement 2d rang fin XIX° (escalier en bois à colonnettes bois) avec ailes en retour, appentis

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : type B
ANNEXE 3 : sans intérêt
ANNEXE 4 : sans intérêt

ETAT SANITAIRE : état général mauvais, enduit tyrolien sur la façade sur rue sale et dégradé, façades sur cour cimentées et sales, réseaux divers apparents en façade, façades des annexes très dégradées et sales, parties communes en mauvais état, cours cimentées et sales, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- ensemble des façades sur rue et sur cour à restaurer
- annexes 2 et 3 à restaurer dans leur ensemble
- espace des cours à mettre en valeur
- menuiseries à modifier et volets roulants à déposer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : conservée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurant
ETAGES : logements (11+9 dans les annexes 2 et 3)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à mur d'échiffre, pierre+bois, colonnettes bois

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : mi XIX°
FAÇ 1 : mi XIX° FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : mi XIX° AUTRE : annexe 2 : fin XIX°

TRANSFORMATIONS RECENTES : bouchage de l'ouverture centrale au 1er étage, modification des percements de la façade arrière, intérieur semble refait entièrement, division en multiples appartements

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+3 SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 3 TOITURE : 3 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : comprise dans la devanture, porte à panneaux assemblés
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple, consoles moulurées

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : cimentées	*état moyen*
FACADE 1 : enduit tyrolien	*mauvais état*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : bois	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*état moyen*
CONTREVENTS : volets intérieurs / volets roulants	*d'origine / ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : devanture en applique fXIX°-dXX°
X TERRASSE : ouverte, fixe ENSEIGNE : mixte
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES




















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : tôle
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ANNEXE 2 : logement 2d rang fXIX°
MATERIAUX : pierre/pan de bois et brique
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+3
mauvais état

ANNEXE 3 : aile en retour fXIX°
MATERIAUX : pan de bois et brique
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+1
état moyen

ANNEXE 4 : appentis
MATERIAUX : bois
TOITURE : tôle
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ESPACE LIBRE 1 : cour int. cimentée
CLÔTURE : mur de moellon enduit

ESPACE LIBRE 2 : cour arrière cimentée
CLÔTURE : -

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES


Fiche Îlotiers, Nantes Renaissance, Nicole Pigeon,DPARC :
Description :
Immeuble d'aspect XIXème. 3 étages, 3 travées. Fenêtres avec appuis en fonte moulée. La baie centrale au 1er étage a peut-être été obstruée pour placer une enseigne maintenant disparue. Façade recouverte d'un enduit tyrolien. Rez-de-chaussée occupé par un restaurant.

FICHE n° 060

9 RUE LEON BLUM

CADASTRE : EY 103-104
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	cohérence architecturale, 1782-1783, actuellement en travaux
FACADE 2	ordinaire fin XVIII°, cimentée
INTERIEUR	escalier à mur d'échiffre en pierre, boiserie de récupération sculptée sur puits de jour, tomettes sur paliers
ESPACE LIBRE	cour intérieure et puits de jour
ANNEXES	logement 2d rang fXIX° avec escalier fXIX° à colonettes bois

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : sans intérêt
ANNEXE 4 : sans intérêt

ETAT SANITAIRE : en travaux ; façade avant, cage d'escalier et puits de jour très dégradés, façades commerciales hétérogènes et enseignes mal intégrées

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- restauration de la façade avant en cours
- parties communes à restaurer
- façades commerciales à harmoniser et à mieux intégrer à l'architecture de façade
- façade sur cour à restaurer avec un enduit traditionnel

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison à boutique
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : vacants
ETAGES : logements (9) + annexe 1 (3)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central, escalier dans oeuvre
ESCALIER : à mur d'échiffre en pierre ouvert sur puits de jour

TYPE ARCHITECTURAL : classique nantais

INDICES DE DATATION DATE connue (DPARC) : 1782-1783
FAÇ 1 : fin XVIII° FAÇ 2 : fin XVIII°
ESCALIER : fin XVIII° AUTRE : a1 : fXIX°/dXX°

TRANSFORMATIONS RECENTES : en travaux

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES CAVE : ?
SUR RUE : R+3+c SUR ARRIERE : R+3+c
TRAVEES : 3 TOITURE : 2 pentes (+lucarnes)

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière
ENTREE : aucun décor d'entrée, porte moderne
BAIES : sans décor, porte fenêtre à linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : boiserie de récupération sculptée sur puits de jour (intérieur)

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : brique	*non visible*
FACADE 1 : moellon enduit	*mauvais état (en restauration)*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : ? (en travaux)	
MENUISERIES 2 : pvc	*mauvaise rénovation*
FERRONNERIES : motifs à entrelacs fin XVIII°	*mauvais état (en restauration)*
CONTREVENTS : -	

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(2) vacants*
TYPE(S) : devantures en applique récentes *M*
TERRASSE : néant ENSEIGNE : mixte, caisson lumineux
ETAT : mauvais état général, devantures disparates et enseignes mal intégrées

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/07/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES

















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : logement 2d rang
MATERIAUX : moellon enduit et brique
TOITURE : ardoise (une pente)
HAUTEUR : R+2
bon état

ANNEXE 2 : communs
MATERIAUX : pierre et enduit ciment
TOITURE : ardoise et tôle fibro ciment
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ANNEXE 3 : communs
MATERIAUX : moellon enduit
TOITURE : tuile mécanique
HAUTEUR : Rdc
état moyen

ANNEXE 4 : galerie (+extension en Rdc)
MATERIAUX : divers
TOITURE : ardoise (et tôle)
HAUTEUR : R+3 (et Rdc)
très mauvais état

ESPACE LIBRE 1 : cour arrière
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : puits de jour
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Fiche Îlotiers, Nantes Renaissance, Nicole Pigeon, DPARC :


Immeuble XVIII°, haut de trois étages avec deux mansardes et toit d'ardoise. Il présente côté rue trois travées de portes-fenêtres avec des garde-corps en fer forgé. Au rez-de-chaussée, deux commerces séparés par la porte d'entrée, ont conservé des devantures en bois. [...] Côté cour, la façade nord [est] percée de trois travées (celle de droite est de moindre dimension) [...]. Deux mansardes dominent la cour. Un étroit couloir traversant conduit à droite à l'escalier et à la cour intérieure. L'escalier à mur noyau en tuffeau et aux marches en granit est éclairé par une courette formant un puits de lumière sur lequel donnent à chaque étage d'anciennes coursières bordées de balustrades à barreaux de bois [...]. Certaines fenêtres d'appartements aspectant autrefois la courette ont été obstruées, d'autres sont conservées. Au troisième étage, une boiserie de récupération sculptée d'une feuille d'acanthe orne la baie ouverte sur le puits de lumière. [...] Au fond de la cour une construction sans doute fin XIXème ou début XXème appartient à la parcelle EY 103.
Date de construction : 1782/1783
Propriétaire constructeur : Etienne Briau (architecte)
Architecte : Etienne Briau
Entrepreneurs : Etienne Briau probablement, au moins en ce qui concerne la maçonnerie (est dit à la fois architecte et entrepreneur).

FICHE n° 061

5, 7 RUE LEON BLUM Ecole Communale de Jeunes Filles

CADASTRE : EY 105
PROPRIETAIRE : Ville de Nantes





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 Portail «Ecole de Jeunes Filles» de 1877 par Demoget, ajout d'une façade en 1983 sur la rue Léon Blum
FACADE 2 refaite en 1983
INTERIEUR refait à neuf, annexe 1 : escalier en béton et ascenseur
ESPACE LIBRE cour intérieure (dallage neuf)
ANNEXES extensions

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : portail à conserver

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : sans intérêt
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade légèrement sale, annexes 1 et 2 entièrement refaites, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rues à restaurer
- menuiseries à modifier et volets pliants à déposer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : équipement public
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : enseignement, vacant
ETAGES : enseignement, logements (6)
ACCES AUX ETAGES : modifié STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans oeuvre sur cour (a1)
ESCALIER : béton neuf et ascenseur (a1)

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE connue : 1877
FAÇ 1 : 1877 FAÇ 2 : 1983
ESCALIER : 1983 AUTRE : surélévation : 1983

TRANSFORMATIONS RECENTES : l'ensemble de l'école a été agrandie et entièrement refaite en 1983, les étages de l'annexe 1 sont aménagées en logements

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+1 SUR ARRIERE : -
TRAVEES : 1 TOITURE : 3 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : trame éclectique
ENTREE : décor éclectique, porte à panneaux assemblés vitrée
BAIES : linteau «bombé»
SAILLIE : -
DETAILS : fronton décoré, cartouche

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : -	
FACADE 1 : pierre	*bon état*
FACADE 2 : enduit ciment	*bon état*
MENUISERIES 1 : bois	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : motif mi XIX°	*bon état*
CONTREVENTS : pliant bois	*ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE : ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES






annexes 1 et 2






annexe 1


annexe 3


annexe 1


annexe 3

ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : immeuble
MATERIAUX : meollon enduit, béton?
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+4
état moyen

ANNEXE 2 : extension/surélévation
MATERIAUX : béton
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+3+c
état moyen

ANNEXE 3 : extension récente
MATERIAUX : moderne
TOITURE : ardoise+terrasse
HAUTEUR : R+4
bon état

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour int.
CLÔTURE : mur béton

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Fiche Îlotiers, Nantes Renaissance, Nicole Pigeon,DPARC :

- Description :

Le bâtiment présente une étroite façade d'époques différentes s'élevant sur quatre étages avec une travée centrale. La porte d'entrée qui est une issue à l'école primaire Léon Blum a une forme légèrement cintrée. Deux demi-fenêtres l'entourent. Au-dessus, de la porte s'inscrit dans un cartouche souligné par des modillons «ECOLE COMMUNALE DE JEUNES FILLES». Au 1er étage la fenêtre centrale est sommée d'un fronton triangulaire interrompu par les armes et la devise de la ville entourées de rinceaux. De chaque côté de cette baie des pilastres ioniques tronqués et nervurés se terminent par des larmes. Le rez-de-chaussée et le 1er étage 19ème, en pierre de taille, sont surmontés de trois étages d'époque contemporaine. La façade est couverte d'un enduit et le pignon qui surplombe le n°3 mitoyen est recouvert d'un clairis d'ardoises. Au 2ème étage (1er niveau de la surélévation) nous retrouvons la même disposition qu'au rez-de-chaussée, à savoir une ouverture centrale cintrée encadrée de deux demi-fenêtres.

- Date de construction : rez-de-chaussée et 1er étage «Ecole communale de jeunes filles» - 1877
surélévation : environ 1983

- Architectes : école: Demoget probablement

FICHE n° 062

3 RUE LEON BLUM

CADASTRE : EY 21
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordinaire fin XIX°
FACADE 2 aveugle, partie haute cimentée
INTERIEUR escalier modeste bois à petit jour à barreaudage de bois simple
ESPACE LIBRE -
ANNEXES -

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : sans intérêt

ANNEXE 1 : -
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue cimentée et sale, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur rue à restaurer
- menuiseries à modifier
- façade commerciale à reprendre

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : stockage
ETAGES : logements (3)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans œuvre
ESCALIER : à petit jour, bois, barreaudage bois simple

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : fin XIX°
FAÇ 1 : fin XIX° FAÇ 2 : -
ESCALIER : fin XIX° AUTRE : -

TRANSFORMATIONS RECENTES : façade cimentée, Rdc modifié

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+2+c SUR ARRIERE : façade aveugle
TRAVEES : 1 TOITURE : bris mansart

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière
ENTREE : modifiée, porte neuve
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple


MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : cimentées	*non visible*
FACADE 1 : enduit ciment	*mauvais état*
FACADE 2 : enduit ciment / enduit pierre vue	*état moyen*
MENUISERIES 1 : pvc	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*bon état*
CONTREVENTS : -	

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : percement moderne
TERRASSE : ENSEIGNE :
ETAT : la façade commerciale ne respecte pas l'architecture de la façade

PHOTOGRAPHIES


RELEVE LE : 15/07/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES













ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Fiche Îlotiers, Nantes Renaissance, Nicole Pigeon, DPARC :

Description :

Cet immeuble de trois étages, compris la mansarde, présente une saillie très prononcée sur l'alignement. Son étroite façade à une seule travée est actuellement dénaturée par un enduit de ciment et le doublage en briques de l'allège de la boutique. Au 1er étage la porte-fenêtre s'orne d'un garde-corps en fonte moulée. A droite de la boutique, qui sert semble-t-il de dépôt au restaurant voisin (n°1), la porte d'entrée ouvre sur un long et étroit couloir carrelé de neuf et peint sur un enduit de ciment. Au fond un escalier entièrement en bois dessert les étages. Les paliers en bois sont recouverts de plastique ou renforcés d'aggloméré. L'intérieur de l'immeuble qui semble en travaux donne une impression de propreté.

FICHE n° 063

1 RUE LEON BLUM

CADASTRE : EY 84
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 bel immeuble d'inspiration Art-Nouveau de 1905
FACADE 2 bel immeuble d'inspiration Art-Nouveau de 1905
INTERIEUR distribution d'origine, bel escalier à grand jour en bois à belle ferronnerie d'inspiration Art-Nouveau, vestibule décoré de céramique à frise d'iris, moulures et décor de staff, toile tendue peinte (stramoine, glycine, motif de la rampe d'escalier) dans toute la cage d'escalier, carreaux de ciment dans l'entrée, parquet sur paliers, portes palières d'origine
ESPACE LIBRE puits de jour construit
ANNEXES extension en Rdc (nv)

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur rues légèrement sales et dégradées, parties communes sales, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rues à restaurer, menuiseries d'origine à conserver
- parties communes à restaurer à l'identique (toile tendue à conserver et restaurer)
- traitement du Rdc à reprendre

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : stockage
ETAGES : logements (3)
ACCES AUX ETAGES : modifié STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : nv
ESCALIER : nv

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE connue : 1905
FAÇ 1 : 1905 FAÇ 2 : 1905
ESCALIER : 1905 AUTRE : annexe récente

TRANSFORMATIONS RECENTES : extension en Rdc dans le puits de jour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : simple
SUR RUE : R+4 SUR ARRIERE : R+4
TRAVEES : 4 TOITURE : bris mansart

ARCHITECTURE
COMPOSITION : trame éclectique
ENTREE : décor éclectique, porte à panneaux assemblés
BAIES : décor éclectique
SAILLIE : balcon filant, balconnets
DETAILS : bossage continu, décor sculpté

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : enduit	*état moyen*
FACADE 1 : pierre	*état moyen*
FACADE 2 : pierre	*état moyen*
MENUISERIES 1 : carreaux 1900 bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : carreaux 1900 bois	*d'origine*
FERRONNERIES : motifs mi XIX°	*bon état*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : en tableau (plaquage de pierre sur le Rdc)
TERRASSE : ENSEIGNE : bandeau
ETAT : la façade commerciale ne respecte pas l'architecture de la façade

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension (nv)
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR : Rdc

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : puits de jour
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Fiche Îlotiers, Nantes Renaissance, Nicole Pigeon, DPARC :

- Description : Formant l'angle des rues L. Blum et S. Foucault, il est constitué de 4 travées sur chaque rue, d'un rez-de-chaussée avec commerce et 4 étages. L'angle est mis en valeur par une légère avancée soulignée de bossages. Rue Léon Blum, la façade «noble» est marquée par la large travée dans l'angle avec au dernier étage un balcon à balustrade classique. Toutes les autres ouvertures présentent des ferronneries (certaines avec balcons filants). Rue Siméon Foucault, la dégradation de l'enduit laisse apparaître les schistes dans les étages. La porte d'entrée, commune avec le n° 2 Siméon Foucault, est encadrée de pilastres à bossages et coiffée d'une plate-bande finement sculptée. Le vestibule commun : le sol est carrelé de gris (?) et les murs sont revêtus de faïences blanches posées sur pointe avec une frise fleurie..... La cage d'escalier est tendue d'une toile peinte ornée d'iris d'inspiration Art-Nouveau. L'escalier suspendu avec ses marches en bois possède un garde-corps métallique très travaillé reprenant le dessin des iris de la tapisserie.

- Date de construction : 1905 (récolement octobre 1905)

- Propriétaire-Constructeur : Charles Ruché

FICHE n° 064

2 RUE SIMEON FOUCAULT

CADASTRE : EY 83
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordinaire, entre 1845-1847, certainement par René Rucher, maître maçon, (accès par l'entrée du n°1 rue Léon Blum)
FACADE 2 sans qualité, cimentée
INTERIEUR escalier à mur d'échiffre en pierre
ESPACE LIBRE cour en partie dallée, en partie pavée
ANNEXES appentis

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : bon état général, façade sur rue restaurée récemment, façade arrière cimentée et sale, bon état des parties communes, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade sur cour à restaurer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
? OCCUPATION COMMERCIALE : supprimée ?
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : garages
ETAGES : logements (?)
ACCES AUX ETAGES : modifié
STATIONNEMENT : couverts (4)

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à mur d'echiffre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : XIX° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE connue : 1845-1847
FAÇ 1 : 1845-1847
FAÇ 2 : 1845-1847
ESCALIER : 1845-1847
AUTRE : -

TRANSFORMATIONS RECENTES : façade arrière cimentée, lucarnes sur rue agrandies

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES
? CAVE : nv
SUR RUE : R+2+c
SUR ARRIERE : R+2+c
TRAVEES : 4
TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière
ENTREE : supprimée
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : corniche moulurée simple

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*bon état*
CHEMINEE : brique	*bon état*
FACADE 1 : pierre	*restauration récente*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*restauration*
FERRONNERIES : fonte éclectique	*bon état*
CONTREVENTS : pliant métallique	*ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE :
ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES



















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : appentis
MATERIAUX : mixte
TOITURE : tôle
HAUTEUR : R+1
mauvais état

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour dallée et pavée
CLÔTURE : mur moellon enduit pierre vue

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Fiche Îlotiers, Nantes Renaissance, Nicole Pigeon, DPARC :


- Description sommaire : La façade côté rue, avec ses quatre travées, ses trois étages surmontés de lucarnes était, il y a encore quelques mois, dénaturée par un enduit de ciment. Seul le rez-de-chaussée, occupé par quatre garages n'avait pas été masqué et laissait voir le granit. La restauration actuelle remet en valeur le parement de tuffeau. L'entrée, commune avec l'immeuble voisin (n° 1 rue L. Blum) présente un décor de faïence «Art Nouveau». Il n'a pas été possible de voir la façade arrière.
- Date de construction : Entre 1845 et 1847 avec peut-être des ajouts ou des modifications en 1856 ?
- Propriétaire constructeur : Rucher René maître maçon
- Architecte: inconnu.
- Entreprises : Étant donné la profession du propriétaire, on peut supposer qu'il a été son propre entrepreneur, au moins en ce qui concerne le gros oeuvre et peut-être son propre architecte.

FICHE n° 065

1 ALLEE DE L'ERDRE Ecole Communale de Jeunes Filles

CADASTRE : EY 105
PROPRIETAIRE : Ville de Nantes





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 «Ecole de Jeunes Filles», date portée 1877 par Demoget
FACADE 2 éclectique, 1877
INTERIEUR en grande partie refait, escalier en pierre carrelé et rampe refaite, parquet et portes vitrées des classes d'origine, caves simples
ESPACE LIBRE cour de récréation goudronnée, mur béton et grille récente
ANNEXES extension de 1877

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : type A
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : bon état général, façades avant et arrière en bon état, annexe en bon état, menuiseries conformes / annexe 1 : façade sur rue légèrement dégradée entre le Rdc et le 1er niveau

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : équipement public
OCCUPATION COMMERCIALE :
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : enseignement
ETAGES : enseignement
ACCES AUX ETAGES : modifié STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans «tour» sur cour
ESCALIER : tournant à grand jour, pierre, rampe neuve

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE portée : 1877
FAÇ 1 : 1877 FAÇ 2 : 1983
ESCALIER : 1877 refait en partie AUTRE : annexe de 1877

TRANSFORMATIONS RECENTES :

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : simple
SUR RUE : R surélevé+2 SUR ARRIERE : R surélevé+2
TRAVEES : + de 6 TOITURE : 2 pans et croupes

ARCHITECTURE
COMPOSITION : trame éclectique
ENTREE : décor éclectique, porte à panneaux assemblés, imposte ferro.
BAIES : linteau «bombé», harpage affleurant
SAILLIE : -
DETAILS : corniche moulurée, cartouche, pilastres

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*bon état*
CHEMINEE : cheminée	*bon état*
FACADE 1 : pierre et enduit	*bon état*
FACADE 2 : pierre et enduit	*bon état*
MENUISERIES 1 : bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : bois	*restauration*
FERRONNERIES : motif mi XIX°	*bon état*
CONTREVENTS : -	

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S)
TYPE(S) :
TERRASSE : ENSEIGNE :
ETAT :

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES X INTERIEUR





















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension 1877
MATERIAUX : pierre et enduit
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R surélevé+1
état moyen

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour goudronnée
CLÔTURE : mur béton et grille récente

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 066

2 ALLEE DE L'ERDRE

CADASTRE : EY 26
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 bel immeuble éclectique de 1893-1894, devanture bois fXIX°
FACADE 2 ordinaire fin XIX°
INTERIEUR escalier à mur d'échiffre en pierre, porte des parties communes : belle grille de fonte
ESPACE LIBRE cour pavage récent
ANNEXES anciens ateliers (1891-1892) réhabilités en logements

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : très bon état général, façades sur rue et cour restaurées récemment, parties communes en bon état, menuiseries conformes / annexes restaurées récemment

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- devanture en applique à conserver, attention à porter aux huisseries

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : conservée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : service, vacant
ETAGES : logements (23 avec les annexes)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : porche + escalier hors oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à mur d'echiffre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE connue : 1893-1894
FAÇ 1 : 1893-1894 FAÇ 2 : 1893-1894
ESCALIER : 1893-1894 AUTRE : annexes : 1891-1892

TRANSFORMATIONS RECENTES : restauration récente de l'ensemble et réhabilitation des anciens ateliers en logements

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+3+c SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : + de 6 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, hiérarchisée, bandeau de plancher
ENTREE : décor éclectique, porte à panneaux assemblés, imposte à ferro.
BAIES : linteau droit, décor éclectique, harpage affleurant
SAILLIE : balcon filant, balcons, balconnets
DETAILS : corniche moulurée, consoles sculptées, lucarnes en bois fXIX°

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*bon état*
CHEMINEE : pierre	*bon état*
FACADE 1 : pierre et enduit	*restauration récente*
FACADE 2 : pierre et enduit	*restauration récente*
MENUISERIES 1 : carreaux 1900 bois	*restauration*
MENUISERIES 2 : carreaux 1900 bois	*restauration*
FERRONNERIES : motifs mi XIX°	*bon état*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(2)*
TYPE(S) : devantures en applique fXIX°
TERRASSE : ENSEIGNE : mixte
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES








annexe 1






annexe 2





ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : ancien atelier
MATERIAUX : enduit récent
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+2+c
réhabilitation récente

ANNEXE 2 : ancien atelier
MATERIAUX : enduit récent
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+1+c
réhabilitation récente

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour (pavage neuf)
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Fiche Îlotiers, Nantes Renaissance, Nicole Pigeon, DPARC :

- Description : Grand immeuble en pierre de taille récemment ravalé. 7 travées, 2 étages + mansardes, toit ardoise. Rdc avec boutiques devantures bois. Entrée avec lambris. A l'arrière, donnant sur cour intérieure spacieuse, le bâtiment présente une tour d'escalier éclairée par de grandes fenêtres. A droite et à gauche de cette cour des constructions évoquant d'anciens ateliers réhabilités, transformés en appartements.

- Dates de construction : 1891 / 1892 reconstruction ateliers - 1893 / 1894 reconstruction maison d'habitation

- Propriétaire constructeur : M. Hercouët François (menuisier : entrepreneur)

- Histoire de l'immeuble : le 1er octobre 1891 : le nouveau propriétaire François Hercouët déclare avoir fait entreprendre le 15 août 1891 des travaux de reconstruction d'ateliers au 2, quai du Marais, n° de plan : X 638. [AM : G1 445] - «Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de construction nouvelle, de reconstruction d'addition ... 26 fév. 1891 - 25 juill. 1903] - le 30 juin 1893 : M. Hercouët, menuisier, demeurant à Nantes 2, quai du Marais, déclare avoir fait entreprendre le 15 juin 1893 des travaux de reconstruction d'une maison d'habitation au lieu et rue sus dits. [AM : G1 445]

FICHE n° 067

3 ALLEE DE L'ERDRE

CADASTRE : EY 27
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 immeuble daté avant 1766, cimentée, belle ferronnerie à entrelacs XVIII° sur la travée centrale
FACADE 2 ordinaire XVIII° modifiée
INTERIEUR bel escalier d'origine à grand jour et rampe à balustres de bois tourné, aisseliers et modestes pendentifs, carreaux de terre cuite sur les paliers
ESPACE LIBRE cour cimentée (en grande partie construite), cour arrière (nv)
ANNEXES extension

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façades sur rue et cour cimentées, état moyen des parties communes, façades sur la cour arrière restaurées récemment, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rue et cour à restaurer
- espace de la cour à mettre en valeur
- menuiseries à modifier
- traitement des façades commerciales à reprendre

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurant, vacant
ETAGES : logements (9)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans aile en retour sur cour
ESCALIER : tournant à grand jour, pierre+bois, balustres de bois tourné

TYPE ARCHITECTURAL : XVIII° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE connue : avant 1766
FAÇ 1 : mi XVIII° FAÇ 2 : mi XVIII°
ESCALIER : mi XVIII° AUTRE : annexe récente

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc, façades cimentées, ajout de balcons et appentis sur une des façades sur cour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : dans la pente
SUR RUE : R+3 SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 3 TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE :sans décor, porte à panneaux assemblés, emplacement heurtoir
BAIES : linteau délardé et droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : -

MATERIAUX ET DETAILS


TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : enduit	*état moyen*
FACADE 1 : enduit ciment	*état moyen*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : carreaux 1900 bois	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs entrelacs XVIII° / fonte éclectique	*état moyen*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(2)*
TYPE(S) : percement moderne / en saillie
X TERRASSE : ouverte, mobile ENSEIGNE : mixte
ETAT : le traitement des façades commerciales ne respectent pas l'architecture de la façade

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES





















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : mixte
HAUTEUR : Rdc
état moyen

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour cimentée
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : cour arrière
CLÔTURE : mur moellon enduit

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Fiche Îlotiers, Nantes Renaissance, Nicole Pigeon,DPARC :

- Description :
Immeuble 3 travées, 3 étages. 2 boutiques encadrant la porte d'entrée centrale. Dénaturé par un enduit au ciment et la suppression des moulurations et des bandeaux. Portes-fenêtres légèrement cintrées et délardées sauf au 3e étage. Le garde-corps (au-dessus de la porte d'entrée) du 1er étage est plus particulièrement remarquable. Bel escalier en bois à balustres avec de sobres pendentifs, aisseliers et jour central rectangulaire de petites dimensions. A noter au 1er étage, la présence d'un carrelage ciment peint fin XIX-début XXe (?) situé sous le jour central de l'escalier (cf. photo). La cour vétuste donne sur le passage privé reliant l'allée et la rue L. Blum.
- Date de construction : Avant le 5 avril 1766 [AM DD 278]
- Propriétaire-constructeur : Sieur Crucy (Jean, père de Mathurin)
- Architecte : inconnu
- Entreprises : Maçonnerie : inconnue / Jean Crucy, charpentier, pour toute la partie bois, vraisemblablement.

FICHE n° 068

4, 5 ALLEE DE L'ERDRE

CADASTRE : EY 30
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	rassemblement de 2 immeubles ordinaires XVIII°
FACADE 2	sans qualité, cimentée
INTERIEUR	escalier à mur d'échiffre pierre, escalier à noyau creux pierre
ESPACE LIBRE	cour cimentée, passage dallé dans cour «sud»
ANNEXES	appentis

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt — ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : - — ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen à mauvais, façade sur rue en bon état (sauf au Rdc), façades sur cour cimentées, parties communes dégradées et sales (x2), menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur cour à restaurer
- parties communes à restaurer (x2)
- espace de la cour à mettre en valeur
- menuiseries à modifier et volets pliants à déposer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : maison à boutique
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurant
ETAGES : logements (6)
ACCES AUX ETAGES : conservé — STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloirs latéraux + escaliers dans aile en retour sur cour
ESCALIER : tournant à mur d'échiffre, pierre / à noyau creux, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : XVIII° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : XVIII°
FAÇ 1 : XVIII° — FAÇ 2 : XVIII°
ESCALIER : XVIII° — AUTRE : annexe récente

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc, façades cimentées, appentis dans la cour «sud»

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+3 — SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 4 — TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : irrégulière, bandeau de plancher
ENTREE :sans décor, porte à lames de bois assemblées
BAIES : linteau délardé et droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : -

MATERIAUX ET DETAILS


TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : enduit	*état moyen*
FACADE 1 : pierre et enduit	*état moyen*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : carreaux 1900 bois	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs entrelacs XVIII°	*d'origine, état moyen*
CONTREVENTS : pliants bois	*ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : devanture en applique récente
X TERRASSE : ouverte, mobile — ENSEIGNE : bandeau
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES











ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : appentis
MATERIAUX : moderne
TOITURE : tôle
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour cimentée
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : cour arrière dallée
CLÔTURE : mur moellon enduit


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 069

6 ALLEE DE L'ERDRE

CADASTRE : EY 31
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1	ordinaire XVIII°, modifiée
FACADE 2	sans qualité, cimentée
INTERIEUR	escalier à mur d'échiffre pierre + carrelage
ESPACE LIBRE	cour (nv)
ANNEXES	extension récente, dépendance

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt — ANNEXE 3 : -
ANNEXE 2 : sans intérêt — ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen à mauvais, façade sur rue dégradée, façades sur cour cimentées et dégradées, état moyen des parties communes, menuiseries non conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rue et sur cour à restaurer
- menuiseries à modifier et volets roulants à déposer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurant
ETAGES : logements (4)
ACCES AUX ETAGES : conservé — STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir latéral + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à mur d'échiffre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : XVIII° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : XVIII°
FAÇ 1 : XVIII° — FAÇ 2 : XVIII°
ESCALIER : XVIII° — AUTRE : annexes récentes

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc, façades cimentées, extension dans la cour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+3 — SUR ARRIERE : R+3
TRAVEES : 3 — TOITURE : pentes multiples

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : modifiée, porte neuve
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : -

MATERIAUX ET DETAILS


TOITURE : ardoise, zinc	*non visible*
CHEMINEE : enduit	*état moyen*
FACADE 1 : enduit ciment peint	*état moyen*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : petits carreaux bois	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs XVIII°/néoclassique, Restauration	*d'origine / ajouté*
CONTREVENTS : volets roulants	*ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : percements modernes
X TERRASSE : ouverte, mobile — ENSEIGNE : mixte
ETAT : satisfaisant (attention à porter au choix des couleurs)


PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 — X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES




annexes 1 et 2







ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extension
MATERIAUX : moderne
TOITURE : tôle
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ANNEXE 2 : dépendance
MATERIAUX : mixte
TOITURE : ardoise
HAUTEUR : R+1
mauvais état

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour (nv)
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 070

7, 7B ALLEE DE L'ERDRE

CADASTRE : EY 34
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 éclectique, daté entre 1854-1856
FACADE 2 sans qualité, cimentée
INTERIEUR escalier à grand jour en pierre à colonnettes de fonte, carreaux de ciment sur paliers, fenêtre sur cage d'escalier à crémone avec chapiteaux en fonte moulée (dont un représentant un angelot)
ESPACE LIBRE -
ANNEXES extensions récentes

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type A

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général moyen, façade sur rue en bon état, façade arrière cimentée, bon état des parties communes, menuiseries conformes

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façade arrière à restaurer
- traitement de la façade commerciale à reprendre

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : service
ETAGES : logements (4)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : porche + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à grand jour, pierre, colonnettes fonte

TYPE ARCHITECTURAL : éclectisme

INDICES DE DATATION DATE connue : entre 1854 et 1856
FAÇ 1 : mi XIX° FAÇ 2 : mi XIX°
ESCALIER : mi XIX° AUTRE : annexes récentes

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc, façade arrière cimentée, extensions dans la cour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES X CAVE : voûtée (nv)
SUR RUE : R+2+c SUR ARRIERE : R+2+c
TRAVEES : 3 TOITURE : bris mansart

ARCHITECTURE
COMPOSITION : trame éclectique
ENTREE : décor éclectique, cintrée, grille mi XIX°
BAIES : linteau bombé
SAILLIE : balcons filants
DETAILS : corniche à modillons, consoles sculptées, lucarnes éclectiques

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : enduit	*état moyen*
FACADE 1 : appareillage décoratif	*bon état*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : grands carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : grands carreaux bois	*d'origine*
FERRONNERIES : motifs mi XIX°	*d'origine*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : percement moderne
TERRASSE : ENSEIGNE : mixte
ETAT : la façade commerciale (en particulier l'enseigne en bandeau) ne respecte pas l'architecture de la façade

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES


















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extensions
MATERIAUX : moderne
TOITURE : ardoise, tôle
HAUTEUR : R+1
état moyen

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : -
CLÔTURE :

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Fiche Îlotiers, Nantes Renaissance, Nicole Pigeon, DPARC :

- Description : Façade schiste. Rez-de-chaussée : 1 boutique, porte cochère avec arcade fermant avec grille métallique + 2 étages + 3 lucarnes dans bris Mansart, toit ardoise, 3 travées. Portes-fenêtres avec harpes en pierre de taille sur balcons filants aux 1er et 2ème étages, modillons. Vaste entrée avec alternance de pilastres en pierre de taille et de panneaux, hélas dénaturés par un enduit de ciment gris. Sol ciment, trottoirs avec bordure en granit. Au fond de l'entrée, une porte donne accès aux diverses constructions élevées à l'intérieur de la parcelle. A gauche, une porte vitrée en plein cintre conduit à la cage d'escalier desservant les appartements. Escalier suspendu, marches granit, limon bois avec jour central en demi cercle. Les paliers, pour la plupart ont conservé leurs dallages d'origine. L'ensemble est éclairé par de grandes fenêtres dont une à crémone avec de jolis chapiteaux en fonte moulée dont un représentant un angelot. (voir photos)
- Date de construction : probablement entre 1854 et 1856.
- Propriétaire constructeur : M. Jacques François Langlais - Place Graslin au Grand Café

FICHE n° 071

8 ALLEE DE L'ERDRE

CADASTRE : EY 36
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 ordinaire XVIII°, modifié
FACADE 2 sans qualité, cimentée
INTERIEUR escalier à mur d'échiffre en pierre en partie carrelé, carreaux de terre cuite sur certains paliers
ESPACE LIBRE cour construite
ANNEXES extension récente

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : sans intérêt
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général mauvais, façade sur rue cimentée et sale, façade arrière cimentée et dégradée, parties communes très dégradées et sales, menuiseries non conformes, annexe en mauvais état

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rue et arrière à restaurer
- parties communes à restaurer
- menuiserie à modifier

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : restaurant
ETAGES : logements (8)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : tournant à mur d'échiffre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : XVIII° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE estimée : XVIII°
FAÇ 1 : XVIII° FAÇ 2 : XVIII°
ESCALIER : XVIII° AUTRE : annexe récente

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc, façades avant et arrière cimentées, extension dans la cour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+2+c SUR ARRIERE : R+2+c
TRAVEES : 3 TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : comprise dans la devanture, porte neuve
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : lucarnes refaites


MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : enduit	*état moyen*
FACADE 1 :enduit ciment	*mauvais état*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : pvc	*rénovation*
MENUISERIES 2 : pvc	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs entrelacs XVIII°	*d'origine*
CONTREVENTS : volets roulants	*ajouté*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(1)*
TYPE(S) : devanture en applique récente
? TERRASSE : ENSEIGNE : bandeau
ETAT : satisfaisant

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES













ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : extensions
MATERIAUX : moderne
TOITURE : tôle, terrasse
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX : nv
TOITURE : nv
HAUTEUR : R+2

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour construite
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :


DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

FICHE n° 072

9 ALLEE DE L'ERDRE

CADASTRE : EY 37
PROPRIETAIRE : privé





HÔTEL DE VILLE

ELEMENTS REMARQUABLES :

FACADE 1 à fronton daté 1766-1767 par Perraudeau, cimentée
FACADE 2 sans qualité, cimentée
INTERIEUR escalier à mur d'échiffre en pierre, carreaux de terre cuite au dernier niveau, poutres apparentes dans l'entrée
ESPACE LIBRE cour cimentée
ANNEXES appentis (très dégradés)

PROTECTION M.H. : néant

INTERET DE PROTECTION : type B

ANNEXE 1 : sans intérêt
ANNEXE 2 : -
ANNEXE 3 : -
ANNEXE 4 : -

ETAT SANITAIRE : état général mauvais, façade sur rue cimentée et sale, façade arrière cimentée et dégradée, parties communes très dégradées, menuiseries conformes au 1er étage à droite, annexe et cour en mauvais état

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

- façades sur rue et arrière à restaurer
- parties communes à restaurer
- traitement des façades commerciales à reprendre
- menuiserie à modifier (menuiseries d'origine à conserver)
- espace de la cour à améliorer

DESCRIPTION DU BÂTI

PROGRAMME D'ORIGINE : immeuble de rapport
X OCCUPATION COMMERCIALE : modifiée
PARTIE D'UN ENSEMBLE :

OCCUPATION ACTUELLE
REZ-DE-CHAUSSEE : service, café
ETAGES : logements (15)
ACCES AUX ETAGES : conservé STATIONNEMENT : néant

DISTRIBUTION INTERIEURE
TYPE DE PLAN : couloir central + escalier dans oeuvre sur cour
ESCALIER : à mur d'échiffre, pierre

TYPE ARCHITECTURAL : XVIII° ordinaire

INDICES DE DATATION DATE connue : 1766-1767
FAÇ 1 : XVIII° modifié FAÇ 2 : XVIII° modifié
ESCALIER : XVIII° AUTRE : annexe récente

TRANSFORMATIONS RECENTES : modification du Rdc, façades avant et arrière cimentées, appentis dans la cour

NOMBRE DE NIVEAUX ET TRAVEES ? CAVE : nv
SUR RUE : R+2+c SUR ARRIERE : R+2+c
TRAVEES : 5 TOITURE : 2 pans

ARCHITECTURE
COMPOSITION : régulière, bandeau de plancher
ENTREE : modifiée, porte à panneaux assemblés
BAIES : linteau droit
SAILLIE : balconnets
DETAILS : fronton central, lucarnes refaites

MATERIAUX ET DETAILS

TOITURE : ardoise	*non visible*
CHEMINEE : nv	*non visible*
FACADE 1 : enduit ciment	*mauvais état*
FACADE 2 : enduit ciment	*mauvais état*
MENUISERIES 1 : petits carreaux bois	*d'origine*
MENUISERIES 2 : bois	*rénovation*
FERRONNERIES : motifs entrelacs XVIII°	*d'origine, état moyen*
CONTREVENTS : volets intérieurs	*d'origine*

FAÇADE(S) COMMERCIALE(S) *(3)*
TYPE(S) : percements modernes
TERRASSE : ENSEIGNE : mixte
ETAT : les façades commerciales ne respectent pas l'architecture de la façade

PHOTOGRAPHIES

RELEVE LE : 10/10/2013 X RUE X ARRIERE X PARTIES COMMUNES






annexe 1

















ANNEXES / ESPACES LIBRES

ANNEXE 1 : appentis
MATERIAUX : mixte
TOITURE : mixte
HAUTEUR : Rdc
mauvais état

ANNEXE 2 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 3 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ANNEXE 4 : -
MATERIAUX :
TOITURE :
HAUTEUR :

ESPACE LIBRE 1 : cour cimentée
CLÔTURE : -

ESPACE LIBRE 2 : -
CLÔTURE :

DOCUMENTATION SOURCES EXTERIEURES

Fiche Îlotiers, Nantes Renaissance, Nicole Pigeon, DPARC :

- Description : Rez-de-chaussée : trois boutiques, deux étages + lucarnes, fronton triangulaire sur avant-corps côté rue. Basculement de l'ensemble du bâtiment vers l'avant (nord). Façade cour (sud) nb réseaux. Ensemble totalement dénaturé par enduit ciment et moulurations sacrifiées. Toit ardoise. Couloir entrée traversant, assez large, poutres. Escalier mur noyau tuffeau, bas cimenté, marches granit. 3ème étage, reste carreaux terre cuite. Cour encombrée de «caveaux» + ancienne boutique ou atelier.
- Date de construction : 1766/1767
- Propriétaires constructeurs : Nicolas Filion ancien capitaine de marine et son épouse demeurant à La Chapelle-sur-Erdre.
- Architecte : François Perraudeau (demande d'alignement)
- Entrepreneur : François Cacault ?

FICHE n° 073