정기안전점검 보고서

항명 : 목포항
세부항명 : 북항
시설종류 : 외곽시설
시설물명 : 파제제

점검일 : 2026-06-12
책임기술자 : 이점검
참여기술자 : 김안전
점검기관 : C엔지니어링

보고서 작성일 : 2026-06-12

해양수산부

1. 정기안전점검 결과보고서

가. 일반현황

용 역 명	-	점검기간		20250911	
관리주체명	목포지방해양수산청	대표자			
공동수급		계약방법			
시설물 구분	외곽시설	종류		종 별	기타
준공일	20160101	점검금액(천원)	0.00	안전등급	-
시설물 위치		시설물 규모			

나. 점검실시결과 현황

중대한 결함등	중대한 결함	
	공중이 이용한 부위에 결함	
점검 주요결과		
주요 보수・보강		

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
책임기술자	이점검	2026.01.01.~2026.06.11	고급
참여기술자	김안전	2026.01.01.~2026.06.11	초급
참여기술자			
참여기술자			
참여기술자			
참여기술자			

라. 참고사항

2. 정기안전점검 대상시설물 관리대장

시설물명	파제제		
일 반 정 보			
관리기관	목포지방해양수산청	항 명	목포항
항만구분	국가관리무역항	세부항명	북항
종 별	기타	시설종류	외곽시설
세 부 정 보			
준공년도(년)	2016-01-01	대표구조형식	혼성제
시설길이(m)	200	대표세부형식	케이슨식식
최근 점검년도	2025-12-31	상태등급	보통

위치도

단면도

현장사진1


현장사진2

3. 정기안전점검 범위 및 이력사항


점검진단 이력사항					
No.	점검진단구분	점검진단기간	점검기관	점검자	점검결과
1	정기안전점검	20250618	목포지방해양수산청	최점검	양호
2	정기안전점검	20250618	목포지방해양수산청	최점검	양호
3	정기안전점검	20240510	목포지방해양수산청	최점검	양호
4	정기안전점검	20230422	목포지방해양수산청	최점검	양호
5	준공	20160101	-	-	-

보수보강 이력사항				
No.	공사명	공사기간	공사내역	시공자

4. 정기안전점검 결과

시설물명		파제제	관리주체	목포지방해양수산청
조사단위		-	평가단위	-
준공연월일		20160101	최종점검년월일	-
구분	점검항목	점 검 결 과		
상부공 및 직립부	침하	제두부 인근 상치 침하 발생하였으며 지속관찰필요		
	경사/전도	상부공 경사 및 전도 상태 양호		
	활동	이상없음		
	파손	이상없음		
	균열	상부공 일부 균열. 지속적인 관찰 필요		
	박리	이상없음		
	마모/침식	이상없음		
	속채움재 유실	확인불가		
	블록 및 케이슨이격	케이슨 이격 발생. 지속적인 관찰 필요		
사석 경사면	사면변화	이상없음		
	피복석 유실	확인불가		
소파공	교란 및 유실	해당없음		
	파손	해당없음		
기초부	세굴	확인불가		
	기초사석 교란	확인불가		
부대시설	추락방지시설	양호		
	진입방지시설	양호		
	구난시설	양호		
	피난시설	양호		
	기타			
기타	공중이용하는부위	☐ 유 ☑ 무	이상없음	☐ 보수필요 ☑ 보수불필요
	기타	해당없음		
특기사항		상부공 이격/침하 진행여부 지속적인 관찰 필요		
점검자의견		시설물 상태는 전반적으로 양호함. 상부공의 이격/침하발생에 따른 지속적인 관찰 필요.		

5. 사진대지

사진 위치도


1. 상부공 및 직립부 침하	2. 상부공 및 직립부 침하
	
3. 상부공 및 직립부 균열	
	

6. 종합의견

종합의견

7. 점검자 및 책임기술자

참여기술자	C엔지니어링	사원	김안전
책임기술자	C엔지니어링	과장	이점검