정기안전점검 보고서

항명 : 목포항
세부항명 : 남항
시설종류 : 외곽시설
시설물명 : 남항도류제

점검일 : 2025-07-28
책임기술자 : 신영철
참여기술자 : 장수현
점검기관 : 한국항만협회

보고서 작성일 : 2026-10-23

해양수산부

1. 정기안전점검 결과보고서

가. 일반현황

용 역 명		점검기간		20250911	
관리주체명	목포지방해양수산청	대표자			
공동수급		계약방법			
시설물 구분		종류		종 별	
준공일	20150101	점검금액 (천원)	0.00	안전등급	
시설물 위치		시설물 규모			

나. 점검실시결과 현황

중대한 결함등	중대한 결함	
	공중이 이용한 부위에 결함	
점검 주요결과		
주요 보수·보강		

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
책임기술자			
참여기술자			
참여기술자			
참여기술자			
참여기술자			
참여기술자			

라. 참고사항

2. 정기안전점검 대상시설물 관리대장

시설물명	남항도류제		
일 반 정 보			
관리기관	목포지방해양수산청	항 명	목포항
항만구분	국가관리무역항	세부항명	남항
종 별	기타	시설종류	외곽시설
세 부 정 보			
준공년도(년)	2015-01-01	대표구조형식	혼성제
시설길이(m)	230	대표세부형식	블록식
최근 점검년도	2025-07-28	상태등급	보통

위치도

단면도

현장사진1


현장사진2

3. 정기안전점검 범위 및 이력사항

점검진단 이력사항					
No.	점검진단구분	점검진단기간	점검기관	점검자	점검결과
1	정밀안전점검	20250801	(재)한국건설품질연구원	협회 추가	B
2	정기안전점검	20250728	시스템관리자	신영철	보통
3	정기안전점검	20240524	목포지방해양수산청	고은수	양호
4	정기안전점검	20231215	목포지방해양수산청	노은서	양호
5	정기안전점검	20230630	목포지방해양수산청	김경균	양호
6	정기안전점검	20201215	목포지방해양수산청(자체점검)	김경균,구원주	양호
7	준공	20150101	-	-	-

보수보강 이력사항				
No.	공사명	공사기간	공사내역	시공자


4. 정기안전점검 결과

시설물명		남항도류제	관리주체	목포지방해양수산청
조사단위		-	평가단위	-
준공연월일		-	최종점검년월일	-
구분	점검항목	점 검 결 과		
상부공 및 직립부	침하	제두부 인근 상치 침하 발생하였으며 지속관찰필요		
	경사/전도	상부공 경사 및 전도 상태 양호		
	활동	이상없음		
	파손	이상없음		
	균열	상부공 일부 균열. 지속적인 관찰 필요		
	박리	이상없음		
	마모/침식	이상없음		
	속채움재 유실	확인불가		
	블록 및 케이슨이격	케이슨 이격 발생. 지속적인 관찰 필요		
사석 경사면	사면변화	이상없음		
	피복석 유실	확인불가		
소파공	교란 및 유실	해당없음		
	파손	해당없음		
기초부	세굴	확인불가		
	기초사석 교란	확인불가		
부대시설	계선주	계선주 상태 양호		
	차막이	차막이 상태 양호		
	방충재	양호		
	등대	시설물 양호		
기타	공중이용하는부위	□ 유 ☑ 무	안전난간 등 상태 양호	□ 보수필요 ☑ 보수불필요
	기타	해당없음		
특기사항		상부공 이격/침하 진행여부 지속적인 관찰 필요		
점검자의견		시설물 상태는 전반적으로 양호함. 상부공의 이격/침하발생에 따른 지속적인 관찰 필요.		

5. 사진대지

사진 위치도


1. 상부공 및 직립부 침하	2. 상부공 및 직립부 침하
	
3. 상부공 및 직립부 균열	



6. 종합의견

종합의견

7. 점검자 및 책임기술자

참여기술자	한국항만협회	사원	장수현	
책임기술자	한국항만협회	과장	신영철	