



시험 성적서

TEST REPORT

페이지(page) : (1) / (총(Total) 6)



성적서 번호 Report No.		ICRT-TR-I210431-0A	
신청자 Client	기관명 Name	대림통상㈜ 증평공장	
	주 소 Address	충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23	
시험대상품목 Sample description		비데 리모컨	
모델명 Type designation		DB-5600R	
정 격 Ratings		DC 4.5 V	
시험장소 Place of test		☒ 고정시험(Inside test) ☐ 현장시험(Field test) 주소지(Address): 경기도 김포시 양촌읍 황금 3 로 7 번길 112	
시험기간 Date of test		2021. 07. 20	
시험방법/항목 Test Method/Item		IEC 60529: 2013 (IPX7)	
시험결과 Test Results		시험결과 참조, 표 3)	
확 인 Affirmation	작성자 Tested by	기술책임자 Technical Manager	
	성 명 유 채 리 Name C. R. Yu	(서명) (Signature)	성 명 이 한 국 Name H. K. Lee (서명) (Signature)
☐ 이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정되며 * 표시된 시험결과는 당 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다. The result shown in this test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated and this laboratory is not accredited for the test results marked *. ☐ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다. The above testing certificate is the accredited test result by Korea Laboratory Accreditation scheme, which signed the ILAC-MRA. ☐ 위 성적서는 주식회사 아이씨알의 승인 없이는 일부 복제에 대해 금지됩니다. The test report is prohibited for some reproduction without the approval of the ICR.			
2021. 07. 23 한국인정기구 인정 주식회사 아이씨알 대표이사 The head of INTERNATIONAL CERTIFICATION REGISTRAR Accredited by KOLAS, Republic of KOREA			

본 성적서의 진위 확인은 G4B 혹은 ICR 홈페이지에서 가능합니다.

The authenticity of the test report can be checked on the G4B or ICR website.

경기도 김포시 양촌읍 황금3로7번길 112 / Tel: 02-6351-9001 ~ 6



페이지(page) : (2) / (총(Total) 6)

1. 시험품 정보

1-1) 시험품



제품명	모델명	정격	비고
비데 리모컨	DB-5600R	DC 4.5 V	시험품 내부의 전원부 및 위험부는 몰딩 처리 상태

표 1) 시험품 정보

*파생모델

No.	종류	모델	사양
1	기본	DB-5600R	기본 모델과 외관이 동일하지만 기능 및 기능이 상이함.
2	파생	DLB-1100R	
3	파생	DLB-1100RR	



페이지(page) : (3) / (총(Total) 6)

2. 시험항목

2-1) 방수 시험

2-1-1) 시험 규격 - IEC 60529: 2013 (IPX7)

2-1-2) 시험 방법

- a) 시험품을 침수 시험기 선반에 고정한다.
- b) 시험품을 침수시킨다.
- c) 표 2)의 시험 조건으로 시험을 진행한다.
- d) 시험 후 시험품의 표면에 물기를 제거한다.

2-1-3) 판정

- a) 시험 완료 후 제품 내부에 대한 물 침투 여부를 확인한다.

침수 깊이	시험 시간	비고
1 m	30 min	-

표 2) 시험 조건 (IPX7)



페이지(page) : (4)/ 총(Total) 6)

3. 시험 진행 사진

3-1) 방수 시험 (IPX7)




그림 2) 시험품 장착 사진



그림 3) 시험품 장착 사진 (확대)



그림 4) 시험 진행 사진 (깊이 측정)




그림 5) 시험 진행 사진 (깊이 측정, 확대)



그림 6) 시험 조건 사진 (침수 시간)



그림 7) 시험 진행 중 시험품 사진



페이지(page) : (5) / (총(Total) 6)

4. 시험 결과

4-1) 방수 시험 (IPX7)

- 시험품 전원부 및 위험부의 몰딩 처리로 인하여 물 침투가 불가능한 구조



그림 8) 시험 후 기능 점검 (노즐 작동)




그림 9) 시험 후 기능 점검 (LED 점등 확인)

시험 명	시험 결과		비고
IPX7	물 침투	시험품 전원부 및 위험부의 몰딩 처리로 인하여 물 침투 없음.	-
	노즐 작동	시험 후 시험품 기능 동작에 이상 없음.	
	LED 점등	시험 후 시험품 기능 동작에 이상 없음.	

표 3) 시험 결과

5. 시험 장비

장비 명	모델 명	제조사	차기 교정일
Waterproof Tester	JFMB-008	JFM Technology	2022. 01. 12
Tape Measure (줄자)	KMC-34	KOMELON	2022. 07. 01
Stop Watch (스톱워치)	WR-066	TOPPA	2021. 08. 07

끝.

