



시험성적서

1. 성적서 번호 : KT23-01831K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원 [대림비엔코(주)]
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215
3. 시험기간 : 2023년 10월 04일 ~ 2023년 11월 28일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : CC-113HD 외 7건
6. 시험방법
 - (1) EM501:2022

확인	작성자명	박중원	박중원	기술책임자명	최병욱	최병욱
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2023년 11월 28일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7812

총 7페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)





시험성적서

성적서번호 : KT23-01831K

사용수량-대변용(1조)-밸브작동	L	(1)	4.03	-	A
사용수량-대변용(3조)-밸브작동	L	(1)	4.09		
사용수량-대변용-전자작동	L	(1)	4.12		
사용수량-소변용-전자작동	L	(1)	3.68		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	1.3		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	98		
최대설정수량-밸브작동	L	(1)	4.07		
최대설정수량-전자작동	L	(1)	4.03		

8) CC-764HD

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
사용수량-대변용	L	(1)	6.89	-	A
사용수량-소변용	L	(1)	4.14		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	1.7		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	98		
최대설정수량	L	(1)	6.94		



시험성적서

성적서번호 : KT23-01831K

※ 시험시 공급수압 : 98 kPa(동압)

- 의뢰자 제시정보 -

※ 시료채취자 : 양신환

※ 시료채취일 : 2023년 08월 31일

※ 세척밸브 방식 시험조건(최대설정수량, 사용수량) : 출하상태 시험

※ 물탱크 방식 최대설정수량, 사용수량 설정방법(동일하며 출하조건임)

- 부자공 높이 10칸, 보조부구 높이 10칸, 잔수조절통 높이 1칸, 핸들볼체인 높이 14칸

※ 한세트 공급 내용 표기

1) CC-113HD

- 도기 : CC-113HD

- 세척밸브 : TFT-301S

- 스퍼드 : TFC-501Q

- 플랜지 : TFC-202VN

2) CC-113HD [TFT-301G]

- 도기 : CC-113HD

- 세척밸브 : TFT-301G

- 스퍼드 : TFC-501Q

- 플랜지 : TFC-202VN

3) CC-116

- 도기 : CC-116

- 세척밸브 : TFT-301S

- 스퍼드 : TFC-501Q

- 플랜지 : TFC-202VN

4) CC-113HD [TFT-306G]

- 도기 : CC-113HD

- 세척밸브 : TFT-306G

- 스퍼드 : TFC-501Q

- 플랜지 : TFC-202VN

5) CC-113HD [TFT-304]

- 도기 : CC-113HD

- 세척밸브 : TFT-304

- 스퍼드 : TFC-501Q

- 플랜지 : TFC-202VN

6) CC-113HD [TFT-304S]

- 도기 : CC-113HD

- 세척밸브 : TFT-304S

- 스퍼드 : TFC-501Q

- 플랜지 : TFC-202VN

7) CC-116 [TFT-304S]

- 도기 : CC-116

- 세척밸브 : TFT-304S

- 스퍼드 : TFC-501Q

- 플랜지 : TFC-202VN

8) CC-764HD

- 도기 : CC-764HD



- 탱크 : CT-764HD

- 탱크부속 : TFT-764LN

- 플랜지 : TFC-202VN

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)





시험성적서

성적서번호 : KT23-01831K

< 1. 봉인시료 사진 >




< 2. 제품 사진 >



시험성적서

성적서번호 : KT23-01831K

< 3. 세척밸브 사진 >



< 4. CC-764HD 부착사진 >



----- 끝 -----

