



Trayectorias de Degradación Termodinámica en Motores Representativos (FD001)


Motor 93 (Vida Corta, 155 ciclos)






Motor 26 (Vida Media, 199 ciclos)



Motor 56 (Vida Larga, 275 ciclos)



- Sensores Crecientes**
- sensor_2 (T24)
 - sensor_3 (T30)
 - sensor_4 (T50)
 - sensor_8 (Nf)
 - sensor_9 (Nc)
 - sensor_11 (Ps30)
 - sensor_13 (NRf)
 - sensor_14 (NRc)
 - sensor_15 (BPR)
 - sensor_17 (htBleed)



- Sensores Decrecientes**
- sensor_7 (P30)
 - sensor_12 (phi)
 - sensor_20 (W31)
 - sensor_21 (W32)