

시 험 성 적 서

전자부품연구원

경기도 성남시 분당구 새나리로 25 Tel: 031-789-7298 Fax: 031-789-7299 성적서번호: 2019-0004K 페이지(1)/(총 5)



1. 의뢰자

ㅇ 기 관 명 : 위즈네트

ㅇ 주 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스 빌리지 5층

ㅇ 의뢰일자 : 2019년 9월 16일

2. 시험성적서의 용도 : 신뢰성 시험

3. 시료명: WizFi360 (Model: PA)

4. 시험기간 : 2019년 9월 26일 ~ 2019년 10월 17일

5. 시험방법 : IEC 60068-2-1 Ed. 6.0:2007 Environmental testing - Part 2-1:

Tests - Test A: Cold

IEC60068-2-2 Ed. 5.0:2007 Environmental testing - Part

2-2:Tests - Test B: Dry heat

IEC 60068-2-14 Ed. 6.0:2009 Environmental testing - Part

2-14:7. Test Na: Rapid change of temperature with prescribed time of transfer

6. 시험결과 : 세부시험내역 참조

작성자 확 인 직 위 : 실무자

성 명: 박현우

승인자

직 위:기술책임자

성 명:김철희

Jess of

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협 정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 현결과입니다.

2019. 10.

한국인정기구 인정 전자부품연구원장



본 시험성적서는 의뢰자가 제공한 시료의 시험결과로써 시료명과 모델명은 의뢰자가 제시한 것입니다. 이 성적서는 용도이외의 사용을 금하며, 의뢰자가 임의로 사용하여 발생되는 문제에 대해서 당 연구원 은 책임지지 않습니다.

성적서의 진위확인을 위해서는 kimchulhee@keti.re.kr 로 연락주시길 바랍니다.



전 자 부 품 연 구 원 /신 뢰 성 연 구 센 티

2019-0004K

(5)페이지중 (2)페이지

세부 시험내역

1. 시험목적 : 신뢰성 시험

2. 시료명 : WizFi360(Model : PA)





3. 시험항목, 시험조건

시 험 항 목	시 험 조 건	시료
저온동작시험	- IEC 60068-2-1 Ed. 6.0:2007 (-40 ± 2) °C, 16 시간	
고온동작시험	- IEC60068-2-2 Ed. 5.0:2007 (85 ± 2) °C, 16 시간	1 개
온도변화(온도급변) 동작시험	- IEC 60068-2-14 Ed. 6.0:2009 (-40 ± 2) °C ↔ (85 ± 2) °C, 각 3 시간 유지, 5 회 반복	



전 자 부 품 연 구 원 / 신 뢰 성 연 구 센 터

2019-0004K

(5)페이지중 (3)페이지

4. 시험장비

① 저온동작시험, 고온동작시험 항온항습기 2221HA (A26) (Climats, 프랑스)







② 온도변화(온도급변)동작시험 열충격시험기 TSA-101S (W06) (ESPEC, 일본)







5. 시험기간

① 저온동작시험 : 2019. 09. 26. ~ 2019. 09. 27.

② 고온동작시험 : 2019. 09. 27. ~ 2019. 09. 28.

③ 온도변화(온도급변)동작시험 : 2019. 10. 16. ~ 2019. 10. 17.




전 자 부 품 연 구 원 /신 뢰 성 연 구 센 터

2019-0004K


(5)페이지중 (4)페이지

6. 시험내용

- ① 시험 Log Profile.
 - 저온동작시험



- 고온동작시험







전 자 부 품 연 구 원 /신 뢰 성 연 구 센 터

2019-0004K

(5)페이지중 (5)페이지





끝.

양식번호(B - 17 - 01)

개정번호(28)

개정일(2019.01.02)