

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZB - Relatório Leiaute de Importação

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:30 min**

Ocorrência

Ao emitir o relatório do leiaute **DCF727ZB - Layout Bem Patrimonial Migração** (**prgint/DCF727ZB.R**) algumas sequências não apresentam informações de **Descrição e Utilização**.

Ambiente


Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Causa

O problema ocorre por falta de parametrização de variáveis de controle do usuário da sessão.

Solução

Problema visualizado na emissão do relatório do layout:



Seq	Descrição	Formato	Obrig	Utilização
10	Nro Sequencial Bem	9(08)	Sim	Informar um código numérico que identifique bem patrimonial. Poderá ser um número sequencial simples, sendo que será utilizado pelos demais arquivo importados para relacionar as informações ao bem patrimonial
20	Empresa	x(3)	Sim	Informar código alfa-numérico que identifique
510	Série Nota	x(5)	Não	Informar quando necessário, a série da Nota Fiscal que originou o bem.
520		yes/no	Não	
530		yes/no	Não	
540		yes/no	Não	
550		9(02)	Não	
560		9(02)	Não	
570		9(9),99	Não	
580		9(9),99	Não	
590		yes/no	Não	
600		9(02)	Não	
610		9(9),99	Não	
620		9(9),99	Não	

Para corrigir, acessar o programa **Troca Estabelecimento Usuário Financeiro**:

Exibindo itens filtrados pela palavra "troca estabelecimento usuário financeiro"

Tarefas (0)	Relatórios (0)	Consultas (0)	Cadastros (1)	troca estabelecimento usuário financeiro	Q	X	+
Programa	Nome	Módulo	Filtrar programa				
★ Troca Estabelecimento Usuário Financeiro	html.viewUsuarUniv	Universal	Acessar				

E atualizar os dados solicitados em tela:

TOTVS

TOTVS Serviços (Linha Datasul) 06.9.5546

PROGRESS

super

Atalho local: C:\dlc117

Localização EUA

Sair

Usuário Financeiro

Usuário Financeiro

Salvar

Empresa

174 - Local EUA

Usuário

super - super

Estabelecimento

Estabelecimento

Unidade de Negócio

Unidade de Negócio

Plano de Centro de Custo

Plano de Centro de Custo

Centro de Custo

Centro de Custo