

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Divergência Relatório Situação Geral em Excel

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:50 min**

Ocorrência

Como avaliar situação em que os valores da saída em planilha, não correspondem aos dados listados no relatório?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Causa


Na parametrização da opção de geração da planilha, sugere-se o uso de **ponto e vírgula** como delimitador. Porém os interpretadores podem utilizar vários tipos de caracteres predefinidos como delimitadores, além do **ponto e vírgula**, podem considerar as **aspas duplas** ou **vírgula**.

Se estes caracteres delimitadores constarem em campos, como **descrição** do bem por exemplo, pode justificar problema na visão em planilha.


Solução

As opções de ajuste são:

1 - Antes de abrir o arquivo gerado pelo produto, ajustar parametrização do interpretador *excel* ou *libre office*, para considerar somente o delimitador padrão, informado na parametrização da saída em planilha, como no programa **FAS342 - Situação Geral do Patrimônio (prgfin\fas\fas342aa.r)**;



2 - Abrir o arquivo planilha, gerado pelo programa, em um editor texto. Verificar existência de caracteres especiais que possam ser associados ao deslocamento na visão em formato planilha, exemplo:



IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000447;0;	SUPORTE BOMBA PARA BA
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000448;0;	CARRO HID. P/ PALET 2
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000449;0;	Carrinho com dimensão
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000450;0;	CAVALETES PARA MANUSE
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000451;0;	CAVALETES PARA MANUSE
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000452;0;	CAVALETES PARA MANUSE
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000453;0;	CAVALETES PARA MANUSE
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000454;0;	REFRIGERADOR
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000455;0;	REFRIGERADOR
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000457;0;	"REFRIGERADOR
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000458;0;	TEM 01 - PORTA FALLE
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000459;0;	CAVALETE PARA LUNETAS
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000460;0;	BALCÃO PARA MATRIX MI
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000461;0;	BALCÃO PARA MATRIX MI
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000462;0;	BALCÃO PARA MATRIX MI
IS E UTENS.	CUSTO PROD;11000463;0;	PRATELEIRA DESI TANTE

3 - Editar o bem em questão e eliminar os caracteres causadores do deslocamento ou dos dados agrupados com registros de vários bens em mesma linha. Ao optar pelo ajuste dos dados do bem, como descrição do bem, acessar **FAS701 - Manutenção de bens (prgfin\fas\fas701aa.r)**.

Importante

Se o problema persistir ou não identificar a causa do problema, exportar a faixa de bens antes e após do ponto de deslocamento da visão em planilha. Encaminhar também o arquivos planilha e relatório texto.

Saiba mais

Para exportar dados dos bens acessar [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Exportador Ativo Fixo](#).

Após mensagem de término de processamento, compactar a pasta **ems5_dump** antes do envio.