

Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Erro 8186 - A chave informada no arquivo não atende ao formato padrão datasul

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:20 min

Ocorrência

Quando o **Contas a Pagar** não recebe no retorno escritural a **mesma chave** do envio escritural é apresentada a mensagem de erro **8186 - A chave informada no arquivo não atende ao formato padrão Datasul**.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12

Causa

Quando o **Contas a Pagar** não recebe no retorno escritural a **mesma chave** do envio escritural, é apresentada a mensagem de erro **8186 - A chave informada no arquivo não atende ao formato padrão Datasul**, ocorre no momento do envio do pagamento escritural ao **EDI - Electronic Data Interchange**, pois não foi gerada a chave correta no arquivo de envio, ou o banco não está retornando a chave que foi enviada inicialmente, e também pode ter como causa, a geração na sequência incorreta no arquivo de retorno.

Para melhor entendimento do processo, no envio do pagamento escritural, o **Contas a Pagar** envia para o **EDI** o **Seu Número** formato **(XXXXXX;999999999;N;** ou **XXXXXX;999999999;Y;)** através do mapa de **Extração**, e este mesmo número e formato deve ser validado no arquivo de retorno e sequência que são esperadas pelo **EDI**.


Seq	Elemento	Label	Formato	Tam	Origem no Módulo	Comentário Técnico
21	3928	Seu Número	x(25)	25	Identificador do Título no Sistema: Estabelecimento do Item do Borderô;Id do Item do Borderô;N; ou Estabelecimento dos Itens do Borderô Agrupados;Id dos Itens do	item_bord_ap.cod_estab_bord + ";" + item_bord_ap.num_id_item_bord_ap + ";" + 'N' + ";" ou item_bord_ap_agrup.cod_estab_bord + ';' + item_bord_ap_agrup.num_id_agrup_item_bord_ap + ';' + 'Y' + ';

Seq	Elemento	Label	Formato	Tam	Origem no Módulo	Comentário Técnico
					Borderô Agrupados;Y;	

Solução


Para sanar a inconsistência, é necessário avaliar qual a causa efetiva do erro, seguindo os passos abaixo:

1. A chave deverá ser gerada no arquivo que é enviado ao banco pelo **mapa de Exportação** parametrizado no **EDI**, e para verificar qual a informação gerada, é necessário emitir o **Relatório de Dados de Entrada\Saída - prgint/edu/edu327aa.r** informando o **processo do Envio** e marcando no campo **Layout** a opção **Saída**. No relatório gerado procurar por ;N; ou ;Y; no **segmento Detalhe**, ou, abrir o arquivo de envio e procurar por ;N; ou ;Y;:



Se o problema foi identificado no passo 1, ou seja, não foi gerada a chave correta no arquivo de envio, então não há muito o que fazer se o banco já processou a baixa, pois como a chave não foi enviada não será possível encontrar no Sistema os títulos para serem baixados no retorno escritural. Neste caso deve ser feita a baixa manual dos itens do borderô através do programa de **Confirmação de Borderô - prgfin/apb/apb716aa.r**.

2. O banco deve mandar esta mesma informação no arquivo de retorno, então deve-se abrir o arquivo de retorno em um editor de texto e procure por ;N; ou ;Y;:



E se o problema está no passo 2, ou seja, o banco não está enviando no arquivo de retorno a mesma chave que foi enviada no arquivo de envio, deve-se entrar em contato com o banco para verificação.

3. Esta mesma chave deve ser importada do arquivo corretamente pelo **mapa de Importação** parametrizado no **EDI**. E para verificar esta situação, é necessário emitir o **Relatório de Dados de EntradaSaída - prgint/edu/edu327aa.r** informando o **processo do Retorno** e marcando no campo **Layout** a opção **Entrada**. No relatório gerado procurar por ;N; ou ;Y; no **segmento Detalhe**:

Tipo	Conjunto
Regra	Processo

Parâmetros

Layout: ☒ Entrada ☐ Saída ☐ Ambos

Destino: ☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Execução: ☒ On-Line ☐ Batch

Imprime Parâmetros: ☐

Dimensões: Linhas: 66, Colunas: 172

Fechar Imprime Cancelar Ajuda

4. O **EDI** deve retornar esta mesma chave para o **Contas a Pagar** através do **mapa de Efetivação**. E para avaliar, deve-se então, emitir o **Relatório de Dados de EntradaSaída - prgint/edu/edu327aa.r**, informando o **processo do Retorno** e marcando no campo **Layout** e a opção **Saída**. No relatório gerado procurar pela **sequência 9** do **segmento Detalhe**:

Tipo	Conjunto
Regra	Processo

Parâmetros

Layout: ☐ Entrada ☒ Saída ☐ Ambos

Destino: ☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Execução: ☒ On-Line ☐ Batch

Imprime Parâmetros: ☐

Dimensões: Linhas: 66, Colunas: 172

Fechar Imprime Cancelar Ajuda

Desta forma, se o problema está no passo 3 ou 4, ou seja, a chave existe no arquivo de retorno mas não está sendo enviada na sequência 9 do mapa de **Efetivação** do **EDI** para o **Contas a Pagar**, deve ser ajustado o mapa de importação no módulo de **EDI**.

Em últimos casos também pode ser feita a confirmação manual dos itens através do programa de **Confirmação de**

Borderô - prgfin/apb/apb716aa.r.**Importante**

No **Contas a Pagar** não há como saber qual é o número do processo do envio ou do retorno escritural, esta informação consta somente no **EDI**, a dica é procurar o processo no **EDI** através da data do envio ou retorno ou arquivo que foi gerado.

O erro também pode ocorrer se:

- Entre o envio e o retorno o borderô foi estornado e refeito.
- O envio não foi feito pela base de dados que está sendo feito o retorno.