



Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Pagamento Escritural - Não está gerando Payload referente ao PIX na remessa

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:20 min**

Dúvida

Foi informado código Payload referente ao PIX no item do borderô, porém está gerando informação em branco no arquivo remessa. Como proceder?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12

Solução

Para que possa ser gerado o **Payload** do PIX corretamente no arquivo remessa, será necessário ler **QrCode** do documento utilizando **BarCode** ou copia e cola e, relacionar ao item na **Manutenção Borderô do AP - prgfin\apb\apb710aa.r**.



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1fd5e716f27b49f0a6bc923f367cc08a2048000s7039645602BR9923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4000Brasil46207

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1fd5e716f27b49f0a6bc923f367cc08a

Saiba mais:

Para mais informações referente a ferramenta BarCode, consulte o link [Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Barcode scan - Como fazer a leitura de QR Code em tela?](#)