

Cross Segmentos - Linha Datasul - UFN - Telas do financeiro lentas ou travando

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:20 min**

Ocorrência

Diversas telas do financeiro estão muito lentas ao abrir ou travando e não abrem.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Financeiro Universal (UFN) – Versão 12

Causa

Isto ocorre, pois diversas telas do financeiro, que apresentam a imagem parametrizada na conta corrente do portador, não conseguem carregar esta imagem.

Solução

Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:

1. Verifique no cadastro de **Conta Corrente -prgint\utb\utb099aa.r**, botão **Modifica** qual imagem está parametrizada na conta corrente do portador que está sendo utilizado na rotina que ocorre o travamento;

06.9.5545 - Manutenção Contas Correntes - 1.00.00.006

Conta-Corrente Ajuda

Conta Corrente: 237 Bradesco

06.9.5545 - Modifica Conta Corrente - 1.00.00.025

Conta Corrente: 237

Nome Abreviado: Bradesco

Tipo Conta Corrente: Bancária

Imagem: bradesco

Estabelecimento: 401 Estabelecimento 401

Unid Negócio: 999 GERAL

Finalidade: corrente Corrente

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência Bancária: 003395

Conta Banco: 123456789876 01 Díg Ag+Cta:

Prox Cópia: 0 Prox Remes Cobr Escr: 526

Básico... Caixa Bancos

OK Salva Cancela Ajuda

2. Consulte o cadastro da imagem parametrizada no passo 1 no programa **Arquivo Imagem - btb\btb104aa.r** e verifique o catálogo parametrizado no campo **Catálogo**;

06.9.5550 - Manutenção de Imagem - BTB104AA - 2.00.00.004 - 001 -...

Imagem Ajuda

Imagem: Bradesco

Descrição: Teste Imagem


Catálogo: Imagem Teste Imagem

Arquivo Imagem: tss.jpg


Visualiza

Enter data or press ESC to end.

3. Consulte o cadastro do catálogo parametrizado no passo 2 no programa **Catálogo Imagem** - **btb\btb104aa.r** e verifique o campo **Path Catálogo**;



4. Na máquina do usuário que apresenta o problema abra o **Explorer** e verifique se o usuário tem acesso ao diretório parametrizado no campo **Path Catálogo** do passo 3;



5. Verifique também se o arquivo parametrizado no campo **Arquivo Imagem**, consultado no passo 2, consta dentro do diretório do catálogo.

Para que o erro deixe ocorrer, a máquina do **usuário precisa ter acesso ao diretório** e o **arquivo da imagem precisa constar neste diretório**, ou para que o sistema não tente carregar a imagem também pode-se retirar a imagem do cadastro de **Conta Corrente - prgint\utb\utb099aa.r** deixando o campo **Imagem** em branco.