

Cross Segmentos - Linha Datasul - MEX - Impressão dos documentos de exportação não respeitam o layout

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Ocorrência

A impressão de documentos relativos ao módulo de exportação não está respeitando o *layout* quando utilizado o **LibreOffice**.

Ambiente


Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Exportação (MEX) – Todas as versões.

Causa

Os *layouts* dos **documentos de exportação** são gerados no formato **.rtf**, compatível tanto com o **Microsoft Office** quanto com o **LibreOffice**. Porém, alguns componentes específicos, como a caixa de texto do **Microsoft Word**, não possuem compatibilidade total com o **LibreOffice**. Isso pode gerar erros na leitura do arquivo de *layout*, resultando em falhas na exibição, ausência de dados ou quebra do *layout* durante a impressão dos documentos de exportação no **LibreOffice**.

Solução

Para identificar se o arquivo de *layout* contém componentes incompatíveis com o **LibreOffice**, edite o arquivo **.rtf** diretamente no **LibreOffice Writer**. Caso o arquivo não abra, apresente erros semelhantes ao da imagem abaixo ou exiba grandes diferenças visuais em relação ao **Microsoft Word**, é sinal de incompatibilidade, nesse caso, será necessário revisar os componentes utilizados.



Como alternativa, por exemplo, a **caixa de texto** do **Word** pode ser substituída por **tabelas**, garantindo a compatibilidade do arquivo de *layout* tanto no **Microsoft Office** quanto no **LibreOffice**.