Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**16**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Portofino y Portal Quintero	8 y 14 de Abril 2016
	Producción	**Cliente**	Almagro y Aenac	HORA
	Servicio	**Rut**	-	-
1	Cliente	**Dirección**	Portofino (Antofagasta) y Quintero.	Cliente
	Otros	**Contactos**	Alex Gonzalez y Luis Ayala	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Llaves de paso presentan insertos contrarios al sentido inserción de vástagos,

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Informar, revisión en obra, reponer con cuerpos de llave de paso buenos.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
12-04-2016	Revisión en obra Portal Quintero, a solicitud del cliente Aenac, 13 torres de 4 pisos con 4 deptos por piso. Constructora Costa del Sol, no se detectaron mas cuerpos, total N° 4 unidades.

OBS:	**FECHA CIERRE**

Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**16**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	Obra: Portofino Cliente : Cons. Almagro, Antofagasta.
	Obra: Portofino Cliente : Cons. Almagro, Antofagasta.
	Obra:Portal Quintero Cliente: Aenac, V Región, 4 unidades.