

广济桥亭台楼阁复建设计

吴国智

位于广东潮州古城东门外韩江之上的广济桥,东西向横跨韩江。旧名“济川桥”,俗称“湘子桥”,始建于南宋乾道七年(1171年)。自古以来,广济桥扼控闽粤,向为交通要津,桥长514.83m,宽4.5m;由三段构成:计西段134.57m,中段梭船浮桥97.3m,东段282.96m,为梁桥、拱桥与浮桥三种形式合一之独特古桥。现存桥墩21座,计西段8座,东段13座。广济桥以其启闭式浮桥、壮硕雄伟的古桥墩和姿态各异的亭台楼阁这三大特征展示其深厚的历史文化、建筑科学技术与艺术积淀所形成的独特风貌饮誉远播而名至实归,1988年3月由国务院公布为全国重点文物保护单位。

一、历史上的广济桥亭台楼阁

广济桥始建于南宋乾道七年(1171年),为当时的潮州知州曾汪主持,历时三月余,先于江心筑一石洲,两侧由86艘木船用铁链联缀成一座浮桥。此后在近一个甲子的漫长岁月里,先后由近十位州官主持,沿韩江两岸东西并进共筑起了22座桥墩,墩间架跨木梁;江心一段水深流急,难以筑造桥墩,故仍用木船联结,从而形成了梁桥与浮桥有机结合的独特形态。

元大德十年(1306年)潮州总管常怀德于桥东段增筑一墩。至元泰定三年(1326年)逐以条形石梁替代木梁架桥。

明宣德十年(1435年),潮州知府王源又主持了广济桥重修,桥上建造了楼阁12座,亭屋126间。中段仍沿用24艘木船联成浮桥。其宏伟之规模,独特之形制、富丽堂皇之丰姿。堪称盛况空前。

明嘉靖九年(1530年),中段浮船改为18艘(此后浮船一直未有再增或减),逐形成了史称“十八梭船二四洲”的特有风貌。

清雍正三年(1725年),浮桥两端矶头墩上铸置了二只铁牛,其目的是“以镇水患”。清道光二十二年(1842年)洪水泛滥,“铁牛失其一”故脍炙人口之民谣流传至今系:“潮州湘桥好风流,十八梭船廿四洲,廿四楼台廿四样,两只铁牛一只溜”。

广济桥自南宋乾道七年(1171年)创建之后才三年的南宋淳熙元年(1174年)知州常祔修桥,“创杰阁于岸右,名之曰仰韩阁,以为临观之所”,此为广济桥

建造亭台楼阁之肇端;继之于淳熙六年(1179年),知州朱江“增石洲二,与旧为三,筑亭其上”,是为桥墩之上造亭之最早者;淳熙十六年(1189年),知州丁允元“自西岸增四洲为八,亘以坚木,覆以华屋”,开丁于桥梁之上盖建屋宇之先河;景定三年(1262年),知州游义肃修桥,“桥成极其壮观,邦人即济川桥上建游候生祠”,应是见载于史的广济桥上首座纪念性建筑。此后桥上亭屋楼阁屡有续修,至明宣德十年(1435年),知府王源修桥,“架亭屋百廿六间,又间联屋作高楼十有二”,应是广济桥上亭台楼阁最为辉煌鼎盛时期。

随着岁月的推移,桥上诸多建筑物渐为自然灾害或兵火所毁,虽曾得以不同程度的修缮,至民国年间,桥上亭台楼阁日渐凌乱破落而风光不再;到1958年修桥前夕,桥上只剩茶亭两座,桥屋寥寥若干间而已。

1958年为缓解当时闽粤交通压力,拆除桥上仅存的亭屋,以三跨钢桁架代之以中段浮桥并桥面中宽升高2m余,使全桥联为通衢坦道,双向通行机动车……,光溜溜的桥面再无点滴昔年亭台楼阁的踪影。

二、复建设计依据

明宣德十年(1435年),知府王源主持的广济桥历史上规模空前的重修,堪称辉煌富丽,无与伦比,为广济桥历史的顶峰。修桥工程告竣之后,明太史会稽人姚友直写下了《广济桥记》(清康熙《潮州府志》十二·艺文)这篇不朽之作。这是一篇十分珍贵的历史文献,为指导本次广济桥亭台楼阁复建设计最重要的文字依据。

其次清·《潮州城图》国画(藏于潮州市博物馆)(图1),清嘉庆二十三年(1818年)南京张宝绘《湘桥仙踪》(选自《续泛槎图》)(图2),这两幅重要的绘画作品互为参照。

再者当地一些明代的建筑遗构如潮州海阳县学宫大成殿,开元寺地藏阁和一些民居梁架厝脊做法以及清代建筑“已略黄公祠”梁架上的金漆彩画《韩江景丽》发行于美国的清末明信片,《1860~1912年中国之面貌》刊于美国出版的相集《潮州湘子桥》,1868年(清同治七年)英国人约翰·汤姆逊拍摄的广济桥相片,民



图1潮州城图局部



图2湘桥仙踪

国廿年秋潮安春光美术影相楼拍摄的“广东潮州湘子桥全景”；饶宗颐，张树人编著的《广济桥史料汇编》（新城文化服务有限公司1993年2月香港第1版）等资料均为本次广济桥亭台楼阁复建初步设计提供了诸多有益的参考。

三、广济桥亭台楼阁复建设计构思

广济桥历史悠久，修桥频繁，明宣德十年（1435年）的修桥工程当为规模与影响最大的一次，不仅重修了全部桥墩，而且于桥上盖建为数众多姿态各异的亭台楼阁，因此明代应是广济桥最具特色与历史风貌的时期，故广济桥亭台楼阁复建以明代建筑风格主为格调。

1、亭台楼阁总体排列与组合

在查阅研究有关历史记载、图像、调查访问，多方位，多角度，多相关因素反复推敲比较基础上，紧密结合每一座桥墩的墩面形态，慎慎地考虑了坐落于其上

的每一座楼阁或亭屋的形式与尺度之后，先把楼之十二“仰韩阁”安置于东一墩，尤如昔年淳熙元年（1174年）知州常祚修桥，“创杰阁于岸右，名之曰仰韩阁，以为监视之所”，为广济桥上建造亭台楼阁之肇端……。然后依次向西推进，每隔一墩安置一座楼阁，即东三墩楼之十一；东五墩楼之十；东七墩楼之九；东九墩楼之八；东十一墩楼之七；至东矾头墩恰好是楼之六。东段十三座桥墩，奇数墩安置七座桥楼阁

居墩中；偶数墩设置分列墩两侧的桥亭屋，与《广济桥记》之记述以及“广济桥图”所描绘的形象大致吻合。

先人于桥上行走，凡楼（居墩中）需越楼穿行谓之暗或阴，凡亭屋（居墩两侧分水尖）则敞露顺畅谓之明或阳；步移景迁，忽明忽暗，敞闭开合，阴阳和谐；难怪乎《广济桥记》十二楼阁之匾额有：“凌霄”“蓬莱”“升仙”……诸雅称之虚幻命名。

东段楼阁与亭屋确定之后，照此法类推至西段，也与东段之楼阁与亭屋相间韵律大致符合。广济桥上西段五座、东段七座桥楼阁以及相间设置桥亭屋之总体设计如图3。

2、亭台楼阁初步设计

“楼之一，西曰奇观、东曰广济桥”之“广济奇观阁”，为西一墩（西岸）宽敞的滨江路与广济桥之“丁字形”岸桥过渡。面宽三间，进深单间之“丁字歇山顶”，与岸桥所呈之丁字形顺向呼应。明间正对桥中间，过往行人越楼穿行顺畅无阻；两次间柱间砌筑敞开型




图3 广济桥亭台楼阁平面图

圆门洞，兼作西岸滨江路人行步道之南北向辅助通道，地埋高差仗一自然踏步；而正面则与滨路高差1.5m，分两段踏道步级（首段四级，二段六级）予以解决；踏道两侧设半敞开型勾栏望柱，使楼之一平淡中隐含尊崇；楼阁内两次间安置明·姚友直《广济桥记》与当代《修桥碑记》各一通，碑记背面兼作“功德碑”与山面柱间的圆门洞形成“门”与“屏”之对应构图，提示主通道与次通道之隐喻分界。西檐下悬挂“广济桥”楼匾，联曰：“广川利涉开新运，杰阁重楼见旧仪”；东檐下挂“奇观”匾额，联曰：“舟锁长桥乾坤浮一线，阁衔远岭日月眺千秋”。广济奇观阁与耸立于古城墙上的

广济门城楼遥相呼应，相得益彰。

“楼之二，西曰凌霄，东曰登瀛”之“凌霄登瀛阁”，坐落于北面迎水坡为分水尖，南面背水坡大致平直，墩面约略呈五边形的西三墩中间，面宽进深各三间之“歇山重檐攒尖顶”，明间主通道减柱为通进深，使越楼穿行较为顺畅，阁内彻上露明造，上檐当心间缩聚为方形攒尖顶，下檐阁身歇山顶；西为垂莲柱挑出，檐下悬挂“凌霄”楼匾，联曰：“一塔云边作笔，三峰桥畔摇空”；东为插拱出挑，檐下挂“登瀛”匾额，联曰：“凤台霞隔三千界，鳄浦波分廿四洲”。

“楼之三，西曰得月，东曰朝仙”之“得月朝仙阁”，

坐落于北面迎水坡为分水尖，南面背水坡大致平直，墩面约略呈五边形的西五墩中间，面宽进深各三间之“歇山重檐出拜亭顶”，明间主通道减柱为通进深，越楼穿行者可尽情欣赏阁内彻上露明造之梁架结构，上檐矮柱搁置于梁架之上，西面当心间出拜亭，插铁造挑出屋檐；阁身西为垂莲柱挑出，檐下悬挂“得月”楼匾，联曰：“魄到中天满，光分万里同”；东为插拱出挑，檐下挂“朝仙”匾额，联曰：“沧海月明吹笛去，瀛洲景美赋诗来”。楼之三居广济桥西段制高处，难怪乎楼匾曰：“得月”“朝仙”矣。

“楼之四，西曰乘驷，东曰飞跃”之“乘驷飞跃阁”，坐落于北面迎水坡分水尖，南面背水坡似馒头形之西六墩中间，面宽三间，进深单间，东面明间凸出抱厦之“歇山出抱厦卷棚顶”。阁身连抱厦概为彻上露明造，西面阁身歇山顶檐下悬挂“乘驷”楼匾，联曰：“腾露夜过峰顶月，嘶风晓逐海门潮”；东面抱厦卷棚歇山顶檐下挂“飞跃”匾额，联曰：“鸢飞影拂东山树，鱼跃波摇北阁灯”。由于西段现存仅八座桥墩，比《广济桥记》记载之十座桥墩少了二座，故楼之三与楼之四其间未能再间开一分列两侧之桥亭屋，明暗开合之感差矣。

“楼之五，西曰涉川，东曰右通”之“涉川右通阁”，坐落于北面迎水坡分水尖，南面前背水坡大致平直之长条形西矾头墩中间，为梁桥与浮桥（梭船）之过渡，西矾头墩向东为二十四步级伸至水中，墩面步级两侧安两部“手动绞盘”，以控制牵固十八只梭船之两道铁通至东矾头。面宽三间，进深单间，朝东面梭船之明间加宽，使明间柱坐落于墩面，采用“楣、垫、额”三件组成的“大楣额”横跨东向明间，再以次间伸出之插拱辅之，明间升起，次间跌落之“跌落三山式歇山顶”。西面檐下悬挂“涉川”楼匾，联曰：“峰低山让月，舟小水亲人”；东面檐下挂“右通”匾额，联曰：“云里三峰迎槛出，烟中一水抱城来”。与东矾头墩之“左达”遥相呼应。

以上为广济桥西段之五座桥楼阁，余下之西二墩、西四墩、西七墩按“广济桥图”所示安排了分列于桥墩两侧分水尖处两两相对的桥亭屋。

西二墩：墩两侧分水尖大致对称，墩面近于六边形，为全桥最小的一座桥墩，保持墩面中间通道顺畅之外，设置了面宽各三开间之小三角形亭屋，南北各一座，亭屋面至两尖角化为斜平段，呈现底面三角形而顶五角之“五角攒尖顶”，南亭匾曰“揽秀”，北亭匾曰“涵清”。

西四墩：北面迎水坡为分水尖，背水坡大致平整，墩面近于五边形，墩南侧安排了面宽三开间，进深单间之“跌落三山式悬山顶”南亭屋，匾曰“掬珠”；墩北

侧顺随迎水坡尖形设置了小五开间“曲拐翼廊跌落式五角攒尖顶”北亭屋，匾曰：“摩笛”翼廊桁架插入明间攒尖亭构架中。

西七墩：墩两侧分水尖大致相同，似一拉长之六边形，于墩两侧分水尖处安置了各三开间之“三角攒尖顶”三角亭，南亭匾曰“涨碧”，北亭匾曰“骑虹”。

《广济桥记》“……过浮梁者，下级由浮梁东行，至穷处曰东矾头，亦累级二十有四，为楼之六，西曰左达，东曰济川，上级越楼，由亭西而东行……”之“左达济川阁”。东矾头墩墩面形态与西矾头墩相似但略大，为浮梁（梭船）与梁桥之过渡，墩西面二十四步级也伸入水中，墩面步级两侧同样安两部“手动绞盘”以控制牵固十八只梭船之两道铁链。面宽进深各三开间，明间减柱且西面开间加宽，以利于明间间柱坐落于墩面，也采用“大楣额”横跨西面明间，以次间伸出之插拱辅之，明间升起，次间跌落之“跌落木星歇山顶”西面檐下悬挂“左达”楼匾，与西矾头墩“右通”一气呵成，联曰：“穴引龙湫通曲窦，灯悬貌座镇层峦”；东檐下挂“济川”匾额，联曰：“鸥声带雨随潮去，帆影连云认塔还”。

“楼之七，西曰云衢，东曰冰壶”之“云衢冰壶阁”，坐落于东十一墩北面迎水坡分水尖形而南面背水坡大致平直之拉长五边形墩中间，依墩形与东西两面梁桥之搭接位置安排了阁身面宽进深各三开间（明间减柱），前后出抱厦并地台降低一级，以调节墩面两肩高差；抱厦与阁身构成西凸敞，东缩闭之非对称十字歇山形，称为“西出抱厦十字歇山顶”；阁内彻上露明造，与抱厦轩步适成主从、呼应之势；西檐下悬挂“云衢”楼匾，联曰：“云绕瀛洲江流天外，衢通蓬岛阁耸日边”；东檐下挂“冰壶”匾额，联曰：“春秋史笔收金鉴，冰雪诗心在玉壶”。

“楼之八，西曰小蓬莱，东曰凤麟洲”之“蓬莱麟洲阁”，坐落于东九墩南北两面均为分水尖但扭歪成近于拉长形之六边形墩中间，因墩东西两肩高差稍大，以一自然踏级过渡，面宽进深各三开间，明间减柱为通敞之内空间，阁内彻上露明造，上檐柱搁置于梁架之上的“重檐十字歇山顶”；西面插拱出挑，檐下悬挂“小蓬莱”楼匾，联曰：“角目有情皆胜景，放怀无处不仙山”；东面垂莲柱挑出并檐下挂“凤麟洲”匾额，联曰：“韩公旧治培麟趾，湘子新桥耀凤洲”。楼之八居广济桥东段制高点，西曰小蓬莱仙境，使人们自然而然联想起蓬莱仙境、麟洲圣地……。

“楼之九，西曰摘星，东曰凌波”之“摘星凌波阁”，坐落于东七墩南北两面均为分水尖之长六边形宽敞墩面上。以方形攒尖顶之当心间为主通道，两侧次间（居

墩之南北)抱厦设槛窗、格扇门,可启闭并可兼作“桥屋”之用;前后顺沿桥通道各出抱厦并与心间组成既幽深又敞畅之楼内通衢,四向抱厦构成非等向之十字歇山顶拱卫心间方形攒尖顶,称为“前后抱厦十字歇山重檐攒尖顶”,隐喻高耸上可摘星;下可俯瞰凌杀桥下之滚滚波涛;楼阁内彻上露明造,一应构架尽显眼帘。楼之西面为插拱出跳,檐下悬挂“摘星”匾额,联曰:“手攀星斗近,目接海天苍”;东面为垂莲柱挑出,檐下挂“凌波”匾额,联曰:“浪柔兰桨软,风饱蝶帆张”。

“楼之十,西曰飞虹,东曰观滢”之“飞虹观滢阁”坐落于东五墩南北两面均为分水尖长六边形宽敞墩面上,墩西侧平直段略长,东侧较短而稍为凸出,依墩形安排了面宽进深各三开间,明间减柱为通进深且东面凸出抱厦,使明间形成顺畅通道;两侧次间设槛窗、格扇门,可启闭并兼作“桥屋”之用,阁内彻上露明造,上檐矮柱搁置于梁架上,称为“重檐歇山出抱厦卷棚顶”。阁身上下檐均为插拱出跳,西面檐下悬挂“飞虹”匾额,联曰:“亭前叠嶂飞千绦,江上流波起两虹”;东面卷棚抱厦以垂莲柱挑出,檐下挂“观滢”匾额,联曰:“澄淡由宽蓄,空濛自远横”。

“楼之十一,西曰滢翠,东曰澄鑑”之“滢翠澄鑑阁”,坐落于东三墩北面迎水坡为分水尖而南面背水坡中段平直,两角切斜成不规则形之宽敞墩面上,面宽进深各三开间,明间为主通道,两侧次间设槛窗、格扇门,可启闭并兼作“桥屋”,次间前后通透廊轩设矮栏凳可供行人稍事歇息,谓之“前后敞廊重檐歇山顶”。阁内彻上露明造,西面为插拱出跳,檐下悬挂“滢翠”匾额,联曰:“鰐渡风情波泛绿,韩祠雨润树摇青”;东面为垂莲柱挑出,檐下挂“澄鑑”匾额,联曰:“观影舟从梁上过,赏心云在水中飞”。

“楼之十二,西曰升仙,东曰仰韩阁,楼之上垂檐,又曰广济桥”之“升仙仰韩阁”,坐落于东一墩(东岸)上,为广济桥有史以后三年之南宋淳熙元年(1174年)知州常祚修桥,“创杰阁于岸右,名之曰仰韩阁,以为临观之所”,是为广济桥上尔后陆续兴建之诸多亭台楼阁之“始祖”,由此拟定“升仙仰韩阁”以宋式楼阁为其建筑风貌。仔细研读“以为临观之所”的内在涵义并结合东岸地形,应是真正具有楼层使用功能的楼阁,才可登高而环绕临观,否则很难有以此功效。依照东一墩桥岸交接之特定地形,安排了底层面宽五间,进深三间,当心间西面(与桥邻接)带抱厦为主通道,迴廊绕通底层阁身诸侧,使过往交通顺畅,阁身内三开间靠北侧次间作登楼之梯道间,靠南侧次间作值勤管理室(间内再设一夹层以一贴壁爬梯为垂直交通),当心间为仰视平棊做法。二层面宽三间,进深单间,阁身四向挑出

平座迴廊,谓之“周迴廊出卷棚抱厦二层平座重檐歇山顶”。登临“升仙仰韩阁”绕阁身环顾巍巍韩山与滔滔韩水,居高临下而感飘飘然似升仙之幻;抬头仰望治潮之先哲韩文公(唐宪宗年间潮州刺史韩愈),令人豪气顿生,心旷神怡。西面抱厦檐下悬挂“升仙”匾额,联曰:“海月人千里,云天鹤一声”;东面檐下挂“仰韩阁”匾额,联曰:“狂澜人作中流柱,漳海春回八月风”;二楼檐下悬挂“广济桥”匾额,联曰:“白浮雉堞三分雨,碧锁虹桥万派云”,为一楼三匾之独特设置。“升仙仰韩阁”尤如广济桥上蜿蜒起伏长龙般的诸多亭台楼阁之龙首,昂扬威镇,俯瞰川流不息的滔滔韩水,默默地造福粤东大地。

上述七座桥楼阁居广济桥东段,与分列墩两侧两两相对的桥亭屋刚好构成一明一暗,一开一合之和谐韵律;余下之六座桥墩按“广济桥图”所描绘的形象安置了十二座桥亭屋,依旧由亭西而东行。

东十二墩:北面迎水坡为分水尖,南面背水坡斜平直之长尖形墩,墩南侧安排了面宽三间,进深单间“跌落岔角悬山顶”南亭屋,匾曰“汇海”,前檐平齐,后檐顺应背水坡斜直段,开间进深从大至小渐变;墩北侧歇山山面向桥中间而三角攒尖朝外侧之面宽三间“歇山连攒尖顶”北亭屋,匾曰:“安澜”。

东十墩:南北两面不但均为分水尖,而且南面本为背水坡而分水尖却比迎水坡还尖锐且两侧斜边明显呈现西长东短之歪斜尖形,依墩面形态安置了南北两侧各五开间之“曲拐翼廊跌落式五角攒尖顶”亭屋,翼廊桁架插入明间攒尖亭构架中,南亭匾曰“青霭”、北亭匾“紫霞”。

东八墩:墩面形态与东十墩相似,但北面迎水坡分水尖明显尖于南面背水坡且同为西长东短之歪斜尖形,依墩形北侧安排了五开间“曲拐翼廊跌落式五角攒尖顶”匾曰:“引凤”;南侧近似于东十二墩北侧一样,安置了面宽三开间,进深二间之歇山朝向桥中间而三角攒尖朝外侧之组合形“歇山连攒尖顶”南亭屋,匾曰“寻麟”。

东六、东四、东二墩:近东岸这三座桥墩不但墩体大且几为近西岸对应位置桥墩之倍,南北两面同为分水尖,尖角也大体均匀,墩东西两面平直段也较长。依照墩形每墩南北两侧安置了各五开间之“曲拐翼廊跌落式五角攒尖顶”亭屋,亭匾分别为东六南亭匾曰:“赏雨”,北亭匾曰:“听涛”;东四南亭匾曰:“荡月”、北亭匾曰:“浴云”;东二南亭匾曰:“栖梧”,北亭匾曰:“观橡”。

一应桥楼阁与桥亭屋凡不阻碍交通之柱间适宜位置均设置了矮栏凳之坐栏,供过往行人稍事歇息,欣赏

水上美景。

全桥十二座桥楼阁与十八座桥亭屋如图4与图5所示。

潮洲民间歌谣：“潮洲湘桥好风流，十八梭船廿四洲，廿四楼台廿四样，二只铁牛一只溜”。把构成广济桥重要历史风貌的几大要素一一提炼成脍炙人口的民谣广为流传。十八梭船至1957年修桥之前一直作为中段浮桥得以使用，廿四洲系指史上曾有过的桥墩数，后因泥沙冲积及其他诸多原因，现状只剩下二一墩（西八

东十三），廿四楼台因高楼十有二，每楼分东、西两面形态各异故称为廿四样，清雍正三年（1725年）在浮桥东西矾头墩上铸置两只铁牛，后来（清道光二十二年，1842年）一只因洪水泛滥坠落于江中，称为二只铁牛一只溜，可以说这首民谣乃是对明·姚友直《广济桥记》这篇重要历史文献和《潮洲城图》“广济桥”这幅珍贵画卷的有力佐证。实在是：“一里长桥一里市，到广不到潮，白白走一遭；到潮不到桥，枉费走一场”。

3、基本构架用料与配套设施




图4 广济桥亭台楼阁南立面图




图5 广济桥亭台楼阁纵剖面图

a、基本用料

桥楼阁桥亭屋按当地气候特点与习惯做法，凡着地立柱概采用石柱至檐额，其上墩接木接柱或铰拍叠斗。一应木构架包括桁、桷、连檐、檐口板、门窗、格扇等概采用优质坤甸木，以期耐久与抗风雨剥蚀。屋面用特制灰陶瓦；凡需用金属件加固如木接柱之“铁箍”等均采用“铜箍”，以其久远古朴。抗风、抗震、防白蚁、防腐蛀诸措施贯穿于每一构架用料与构造技术中。

b、消防给水与桥面界水

自西三墩至东三墩分两大段于桥墩北侧分水尖处设暗装式消防栓，水管藏于右梁间缝条形楔石之下；东西两岸阁旁也设暗装式消防栓并与市政设施配套使用。桥面于桥楼阁前设界水沟，导引部分雨水沿桥两侧流出，使雨天桥楼阁内相对干爽一点。“沟盖”用特制“铜盖”。

c、避雷照明

处于开阔江面之临水建筑，21座桥墩均逐座设置避雷装置（用特制铜件）以防雷击。再是（下转51页）

第五、业主单位片面追求“大”而“新”的畸形心理,影响到勘察设计单位的设计思想。特别是一些由宗教部门管理的地方,由于文物部门鞭长莫及,一些主持维修工作的宗教人士只求“新”而不求“原貌”,导致大量设计都严重改变了古建筑原貌,甚至有些干脆将原有建筑全部拆毁,而按照自己的设想重新建设。因此应即对各地文物古建筑的维修,特别是对宗教部门管理的文物古建筑的维修加强监管工作。

第六、施工企业技术力量不足,专业工种施工人员缺乏,特殊艺术构件设计、制作力量不足,致使各企业在施工中片面引入外地施工技术、材料、构件,维修工作程式化、趋同化,“千人一面”现象日益严重。

目前,我省古建筑保护施工企业普遍技术力量不足,大多数企业主要靠引入“加盟”工程队而构成缺乏自有的专业工种技术人才和高级技术工人,不能有效地落实设计思想和建筑地方特色保护问题。特殊构件的制作甚至普遍构件的生产无法保证,更不用说特殊构件的保护。另外,在构件的制作上也存在严重的问题。河南省现在的古建筑砖瓦构件的制作企业,多数引入的是北京地区的建材制作标准和图样,缺乏具有地方特色的砖瓦构件的设计、制作能力。

建材的“官式”导致维修后的古建筑也“官式化”。这是一个急待解决的问题。

二、古建筑地方特色破坏问题的解决途径

第一、由文物主管部门设立研究基金,资助古建

筑地方特色保护方面的研究课题,尽快完善古建筑地方特色的资料收集、整理工作,尽快确定保护重点。可以对各地有力量的研究部门下达指令性研究任务,并拨款资助,促使早出成果,早日投入使用。

第二、在现有情况下,文物主管部门应严格按照“不改变文物原貌”的原则,加强设计、施工的审核、检查力度,确保文物古建筑的地方特色不被破坏。

第三、由国家、省文物主管部门举办相关业务技术培训班,让各地文物管理部门、管理机构、专业技术人员多学习古建筑保护的原则和相关知识,并了解本地古建筑的特色及保护措施。从而加强对施工、设计的监督力量。

第四、由各地文物主管部门邀请相关专家对文物古建筑勘察、设计单位的设计人员进行“乡土教育”,让他们充分了解本地域古建筑的特色,在设计中予以保护。

第五、严格按照“不改变文物原貌”的要求,加强文物执法,对于擅自改变文物建筑原貌的业主单位、设计单位、施工单位进行严厉处罚,刹住乱改乱建的风气,避免文物古建筑地方特色的进一步破坏。

第六、由文物主管部门带头支持,由文物保护工程施工单位选择几处技术力量较强的古建筑构件制作企业联合开展地方特色建筑构件的制作技术攻关,解决本地特色建筑构件的来源问题,从物质上保证古建筑地方特色的保护工作顺利实施。

(上接58页)按夜间一般照明与节日灯饰两大序列设置照明与彩灯,使之成为潮州古城韩江水上一道亮丽景观。一应电料采用优质、耐久并符合消防等安全防护要求且外观与古桥、亭台楼阁协调匹配。

上述配套设施等项以及历史上的“桥市”等涉及使用与管理等细致内容,容本初步设计经审议通过后再予筹划实施,并确保桥下水资源不轻易被人为污染为原则。

结语:

2002年5月下旬,受潮州市维修广济桥委员会的委托,承担了广济桥亭台楼阁复建步设计任务,于

2004年3月完成了“初步设计方案”,尔后经由省文化厅向国家文物局呈报。亭台楼阁不仅是广济桥有史以来固有的建筑形式密不可分的重要组成部分,而且是广济桥最具地域特色文化景观的独特所在。构思这一设计的意义,难度和耗费的时间精力不言而喻。幸得社会各界的关心与大力支持,或提供珍贵的历史资料,或提出宝贵的建议,使这一意义深远、承先启后的设计工作稳步推进,谨此一并致以诚挚的谢意。

俗话说:“智者千虑必有一失……”,如此浩瀚工程之复建设计,无论如何倍加用心全力以赴,欠妥失误之处肯定不少,期望得以方方面面的斧正教益。