

Informe de Investigación de Alerta SOC

1. Información General de la Alerta

Analista a cargo: Joaquín Picazo

ID del evento: 86

Fecha y hora del evento: 22 de marzo de 2021, 09:23 PM

Regla/Alerta: SOC141 - Phishing URL Detected

Dirección IP Origen: 172.16.17.49

Dirección IP Destino: 91.189.114.8

Acción registrada: Allowed

Severidad: Alta

2. Resumen Ejecutivo

La alerta se disparó tras la detección de una conexión hacia una URL identificada como maliciosa, originada desde el host interno 172.16.17.49 hacia la dirección IP externa 91.189.114.8. El equipo de respuesta a incidentes procedió con una investigación técnica inmediata, la cual confirmó la naturaleza maliciosa del tráfico, clasificando el incidente como un Verdadero Positivo. Se ejecutaron protocolos de contención sobre el endpoint afectado para prevenir la propagación de malware y mitigar cualquier posible compromiso adicional.

4. Pasos de la Investigación

La investigación técnica inició con la validación de los logs perimetrales de red. Se confirmó que el tráfico anómalo ocurrió el 22 de marzo de 2021 a las 09:23 PM, estableciendo una comunicación directa entre la estación de trabajo interna 172.16.17.49 y la infraestructura externa sospechosa alojada en 91.189.114.8.

SEVERITY	DATE	RULE NAME	EVENTID	TYPE
High	Mar, 22, 2021, 09:23 PM	SOC141 - Phishing URL Detected	86	Proxy
EventID : 86				
Event Time : Mar, 22, 2021, 09:23 PM				
Rule : SOC141 - Phishing URL Detected				
Level : Security Analyst				
Source Address : 172.16.17.49				
Source Hostname : EmilyComp				
Destination Address : 91.189.114.8				
Destination Hostname : mogagrocol.ru				
Username : ellie				

Figura 1: Registro de tráfico de red evidenciando la comunicación con el destino malicioso.

Tras el análisis de los artefactos de red, se procedió a la identificación del usuario asociado y el contexto del dispositivo. La investigación reveló que la actividad fue ejecutada por la cuenta 'EmilyComp', utilizando el agente de usuario: 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36'.




Figura 2: Detalles del usuario y agente de usuario extraídos de los logs de acceso.

Posteriormente, se realizó una inspección a la URL ingresada utilizando VirusTotal, arrojando que es una web maliciosa.




Figura 3: Análisis de URL con VirusTotal.

A causa de ser un verdadero positivo y que el usuario ingresó a la web, se contiene el endpoint para evitar propagación de malware.




Figura 4: Endpoint a contención.

5. Veredicto y Contención

- **Veredicto Final:** Verdadero Positivo.
- **Acciones de Mitigación:** Se procedió al aislamiento inmediato del endpoint afectado de la red corporativa para contener el riesgo de propagación.
- **Recomendaciones:**
 - Bloqueo inmediato de la IP 91.189.114.8 y los dominios asociados a nivel de firewall y proxy corporativo.
 - Mantener el endpoint en cuarentena para realizar un análisis forense detallado del comportamiento del malware.

- Implementar campañas de concienciación sobre phishing para el personal, fortaleciendo la detección de vectores de ataque iniciales.

SEVERITY	DATE CLOSED	RULE NAME	EVENTID
^ High	Jun, 16, 2026, 09:04 PM	SOC141 - Phishing URL Detected	86
EventID :		86	
Event Time :		Mar, 22, 2021, 09:23 PM	
Rule :		SOC141 - Phishing URL Detected	
Answer :		True Positive (+5 Point)	
Playbook Answers :		Has Anyone Accessed IP/URL/Domain? (+5 Point)	
		Analyze URL Address (+5 Point)	

Figura 5: Cierre y resultados del caso