LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P01 - Gehaeuseboden / Draufsicht innen

Aussen 208 x 132 x 55 inkl. Befestigungsflansche; Gehaeuse ohne Flansche 208 x 112



Deckelbossen rechts: X=201,0 (7,0 mm vom Rand).

Board-Pilotloecher: XY (24/25), (169/25), (24/87), (169/87); Raster 145 x 62.

A4 quer | Massstab 1:1 | Masse in mm | Druck: 100 % / Tatsaechliche Groesse

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P01 - Laengswand / Seitenansicht

Beide Laengswaende unveraendert; rechteckiger Ausschnitt



Ausschnitt: 122 breit x 43 hoch; Beginn X=36,6; Ende X=158,6; Unterkante Z=12.



LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P01 - Rechte Stirnwand / Aussenansicht

ZERO / SPAN und angepasste Markierungen; DC5521 auf Gegenseite



Lochmitten ab links / unten:

ZERO: Y=36 / Z=41 / D3

SPAN: Y=52 / Z=41 / D3

Innenhalter: Y=18 / 94; Z=35 / 51

Halter-Lochbild: 76 x 16; Laenge 6

Aussenmarkierungen ZERO und SPAN sind in die Wand 0,35 mm vertieft.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P01 - Linke Stirnwand / Aussenansicht

DC5521 auf der gegenueberliegenden Stirnwand; Hoehe unveraendert



DC5521: Y=44 / Z=27,5 / D11,2

Markierung: 24 V DC

Montage weiterhin mit Mutter gekontert.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P02 - Deckel / Draufsicht aussen

Sensor-/Kalibriergruppe 20 mm Richtung Mitte; Dichtungsnut P04 oben



Rechte Deckelschrauben jetzt ebenfalls 7 mm vom Rand: XY (201/7), (201/105).

Lueftungsschlitze starten bei X=32 statt X=12. P04-Nut: 0,6 tief.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P03 - Sensorpod / Draufsicht innen und Seitenansicht

8 mm nach rechts verbreitert; neue Nennbreite 53,5 mm



Verbreiterung erfolgt nur nach rechts.

Sensorbohrungen bleiben relativ zur linken Kante.

Kabelschlitz wandert mit der neuen rechten Wand.



Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P04 - Haubendichtung TPU95A / D-Profil und Nut

eSUN eTPU-95A; flache Unterseite, gerundete Oberseite, abgerundete Ecken



Querschnitt:

Dichtung 3,0 breit x 2,0 hoch

Nut 3,4 breit x 0,6 tief

Soll-Verpressung P04: 25 %



Dichtung wird flach ohne Support gedruckt; 100 % Fuellung empfohlen.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P05 - Kabelstopfen / drei Ansichten

Quader 4 x 6 x 8; unveraendert, nur mit Sensorpod verschoben

Draufsicht



Vorderansicht



Seitenansicht





LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P07 - Kalibrierhaube / Draufsicht und Laengsansicht

Mit Sensorgruppe +20 mm verschoben und 8 mm nach rechts verbreitert



Markierungen IN / OUT auf dem Haubendach angepasst.



Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P08 - Pod-Deckeldichtung TPU95A / D-Profil und Nut

Aussenkontur folgt dem verbreiterten Sensorpod; Nut auf Deckelunterseite



Querschnitt Deckelunterseite:

Dichtung 3,0 breit x 2,0 hoch

Nut 3,4 breit x 0,6 tief

Soll-Verpressung P08: 20 %



Prototyp nach Montage auf Dichtheit pruefen; FDM-TPU ist nicht automatisch gasdicht.

Kontrolle: 50 mm