


콘텐츠

총액계약_완료확인_(사택 102-305 고장 보일러 납품).....	2
총액계약_완료확인_(사택 103-406 고장 보일러 납품).....	6

102동 305호

1월9월 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

102동 305호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 01 03

유엔미시스템

102동 305호 보일러교체 작업의뢰서

1. 공 사 명 : 102동 305호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 1월 3일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 노후화로 인한 고장(가스연소과정에 폐가스누출(CO2))으로 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



보일러 사진



103동 406호

1월21일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

103동 406호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 01 20

유엔미시스템

103동 406호 보일러교체 작업의뢰서

1. 공 사 명 : 103동 406호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 1월 20일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 노후화로 인한 고장(열교환기, 배풍기, 순환모터)으로 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



보일러 사진

