

시스템에어컨 전열교환기 필터교체 및 디퓨저 청소

LG전자
에어컨서비스
하이-엠솔루텍



현 장 : 기술연구원 LG사택 어린이집

세척일자 : 2025년 04월 26일, 05 17일

실내기 세척 작업을 완료하였기에 다음과 같이 작업 진행 및 완료 사진자료집을 제출합니다.

시스템에어컨 전열교환기 필터교체 및 디퓨저 청소

■ 사택 어린이집 전열교환기 필터 미세먼지 측정값

교실명	교체 전			교체 후			편차		비고
	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	
달님반	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
별님반	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
해님반	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
창의교실	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
유희교실	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
식당	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
무지개반	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
은하수반	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
교사실	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
원장실	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
평균	13.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	11.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-2.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 41 PM2.5기준 12 기준으로 측정함

2) 측정일자 / 측정인원 : '25.05.17 / 권용주 프로

3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.



은하수반 전열교환기 교체 전,후



무재개반 전열교환기 교체 전,후



식당 전열교환기 교체 전,후



창의교실 전열교환기 교체 전,후



유희실 전열교환기 교체 전,후



별님반 전열교환기 교체 전,후



달님반 전열교환기 교체 전,후



해님반 전열교환기 교체 전,후






세척 전




세척 중







에어 세척




세척 후













세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후

전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값



작업실명




작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후



전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값



작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후



전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값



작업실명



작업 전



작업 후

