


Main_Transformer_01

Status Kertas

Normal


Normal. Berpotensi terjadi T3 dalam 1 bulan

Riwayat dan Prediksi DGA




Interfacial Tension

Interfacial Tension Tidak Boleh Kurang Dari Nilai Treshold




Acidity

Acidity Tidak Boleh Lebih Dari Nilai Treshold



Breakdown Voltage

Breakdown Voltage Tidak Boleh Kurang Dari Nilai Treshold



Water Content

Water Content Tidak Boleh Lebih Dari Nilai Treshold

