

INFORME

Referència: 1153 Materials: PE

Denominació: Obturador DIETISA Data: 05/02/2021

Motiu informe: Hi ha una comanda nova client ESTELCA, amb ampolla B-175. Aquesta ampolla ara no porta aquest obturador, i s'ha de fer un coll nou. S'han fet mostres de l'obturador, perquè no n'hi ha. Es fan mostres amb els 2 tipus de PE:

LDPE PE033

- **HDPE HAY-600**

Informe mecànic: Bolaño

- El motlle té 10 cavitats amb colada freda.


- La producció està feta sense robot, fent caure les peces directament a la caixa. No es possible fer la producció amb robot amb el sistema que tenim ara.
- S'ha fet servir les 10 cavitats del motlle, no presenta cap problema seriós en la parametrizació de la injectora i en el desmoldeig de les peces.

INFORME DIMENSIONAL PROVES 02/03/2021:

Aquestes peces no estan marcades, per tan el motllo té 10 figures, però no tinc cap injectada marcada, i no els puc diferenciar.

S'han fet mostres amb PE baixa densitat i alta. Les produccions anteriors s'han fet amb PE de baixa, per tan l'informe i mostres enviades son amb aquest. Les fetes amb alta densitat les desestimo.

Aquesta peça no tenim plànol, i tampoc hi ha cap pauta feta. Prenc de referència un obturador vell



	Ø A	ØB	ØC	Ø D	E
Vell	14.65 mm	12.50 mm	11.70 mm	1.50 mm	19.00 mm
Mostra 02/03/21	14.66 mm	12.55 mm	11.65 mm	1.48 mm	19.03 mm

pág. 1 IN.IN.01 v01



INFORME

FUNCIONAL:

Aquestes mostres han d'anar amb ampolla B-175 amb un coll nou que encara no tenim mostra. Faig la prova amb ampolla B-35 i B-49, que si que tenen el coll per aquest obturador i va bé.

CONCLUSIÓ:

En principi per mides estan igual que altres produccions. Aquest motlle te 10 figures i pot haver diferències entre elles. Falta comprobar amb l'ampolla B-175 amb el coll nou.

S'ha de fer plànol peça i pauta.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López 05/03/21

pág. 2 IN.IN.01 v01