

Referència: 1997 Material: PP - Color: Negre NTC-9901

**Denominació:** Tapa 7 ml recte **Data de l'informe:** 30/04/2021

Motiu informe: 9è informe de la prova de motlle nou de la tapa 7 ml RECTE – 6 figures –

Es fa prova amb PP per comprobar les modificacions de taller **Informe mecànic:** No hi ha el nom del que ha fet les proves

Proves per millorar marques antigiros de sobre

#### 1- ASPECTE:

Els antigiros, ha millorat, però encara es veuen una mica



De les proves fetes ahir tarda, per millorar les marques del antigiro de sobre, mirant amb la lupa, segueixen apareixent petits filets a les rosques i al pla. He mirat diferents injectades, i no son sempre a les mateixes figures, ni tampoc son sempre igual, però en surten. El dubte es si surten de injecció, o amb l'estatica de la peça les agafen de




pág. 1 IN.IN.01 v01










pág. 2 IN.IN.01 v01






Amb el dubte de si els fils i broces que surten ara, son injecció o no, he agafat una tapa l'he bufat i netejat. La he passat per sobre la cinta de la màquina 9. La veritat es que els filets que he vist amb la lupa, a simple vista no es veuen, però crec que abans de fer qualsevol altre prova, la cinta necessita una neteja:



pág. 3 IN.IN.01 v01



ALTRES: Amb les fotos costa d'apreciar, però crec que hi ha diferències del antigiros entre les 6 figures:



pág. 4 IN.IN.01 v01



### **CONCLUSIÓ DE LES PROVES:**

Les proves de la tarda per millorar antigiro, menys, però es segueix veient. Encara hi ha algun filet, broça a la rosca, però la cinta de la màquina 9, no acaba d'estar neta.

#### **INFORME REALITZAT**

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

30/04/21

pág. 5 IN.IN.01 v01