

## **INFORME**

Referència: B-03 Material: PE MARFIL

Denominació: AMPOLLA 200 ml CILINDRICA Data: 08/07/2021

Motiu informe: Inici de producció de l'ampolla ESTELCA

**INFORME BUFAT**: NO N'HI HA – El Joan Ribalta, ha deixat 6 ampolles al laboratori sense cap comentari.

**INFORME DIMENSIONAL:** No hi ha plànol ni pauta. Tampoc he trobat cap mostra anterior. Comparo amb el control que feia jo abans, ja que no he trobat res més.

REF.B-03/03	CILINDRICA 200 ml LANCASTER	
01/04/2015	02/04/2015	07/07/2021
PE	PE	PE
MARFIL	MARFIL	MARFIL
ESTELCA	ESTELCA	ESTELCA
FIG.1	FIG.1	
21,41 gr	21,57 gr	21,54 gr
220,25 ml	220,54 ml	220 ml
ОК	ОК	OK
17,7 mm	17,7 mm	17,72 mm
20,8 mm	20,8 mm	21,05 mm
28,10 mm	28,10 mm	28,10/28,42 mm
26,10 mm	26,10 mm	26,50 mm
	01/04/2015 PE MARFIL ESTELCA FIG.1 21,41 gr 220,25 ml OK 17,7 mm 20,8 mm 28,10 mm	01/04/2015         02/04/2015           PE         PE           MARFIL         MARFIL           ESTELCA         ESTELCA           FIG.1         FIG.1           21,41 gr         21,57 gr           220,25 ml         220,54 ml           OK         OK           17,7 mm         17,7 mm           20,8 mm         20,8 mm           28,10 mm         28,10 mm

Dimensionalment, el diàmetre exterior coll i rosca una mica més grans, però l'obturador ref.1171 i el tap ref.1207 van bé. Estanquitat ok.

ASPECTE: El coll es tort, i el tap també queda tort.








pág. 1 IN.IN.01 v01



## **INFORME**

El partaix al ombro de l'ampolla, també es troba més d'un costat que l'altre:



## Conclusió:

Coll tort nok. Aquest defecte crec que no cal pujar mostres a qualtiat per veure'l, amb el tap roscat ja es veu.

## **INFORME REALITZAT**

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

08/07/21

pág. 2 IN.IN.01 v01