


Referència: 1540/0/1 Material: PP

Denominació: Tapa 7 ml recte **Data de l'informe:** 07/01/2021

Motiu informe: 2n informe per millorar la rosca de la tapa per evitar que deixin broces negres al

roscar-la amb el tarro T-122

INFORME DIMENSIONAL:




	TAPA 7 ml REF.1540/0/1 ABANS DE MODIFICAR					
	Ø A – 27.4 mm	Ø B – 27.7 mm	Ø C – 28.7 mm	Ø D – 32.4 mm	E – 10.2 mm	F – 8.5 mm
FIG.1	27.22 mm	27.48 mm	28.49 mm	32.42 mm	10.17 mm	8.54 mm
FIG.2	27.18 mm	27.50 mm	28.44 mm	32.39 mm	10.15 mm	8.64 mm
FIG.3	27.21 mm	27.49 mm	28.44 mm	34.43 mm	10.18 mm	8.61 mm
FIG.4	27.17 mm	27.48 mm	27.37 mm	32.42 mm	10.22 mm	8.55 mm

	TAPA 7 ml REF.1540/0/1 MODIFICADES 18/12/2020					
FIG.DD	27.21 mm	27.68 mm	28.44 mm	32.49 mm	10.19 mm	8.61 mm
FIG.DB	27.25 mm	27.75 mm	28.50 mm	32.50 mm	10.17 mm	8.59 mm
FIG.RD	27.24 mm	27.71 mm	28.46 mm	32.45 mm	10.23 mm	8.52 mm
FIG.RB	27.25 mm	27.79 mm	28.49 mm	32.52 mm	10.23 mm	8.60 mm

	TAPA 7 ml REF.1540/0/1 MODIFICADES 05/01/2021					
FIG.1	27.14 mm	27.68 mm	28.55 mm	32.58 mm	10.12 mm	8.56 mm
FIG.2	27.00 mm	27.63 mm	28.50 mm	32.53 mm	10.14 mm	8.50 mm
FIG.3	27.04 mm	27.67 mm	28.50 mm	32.57 mm	10.15 mm	8.43 mm
FIG.4	27.07 mm	27.62 mm	28.41 mm	32.49 mm	10.13 mm	8.47 mm

Aquesta alçada no surt al plànol, però hi ha diferència entre les 4 figures.

Alcada boca a l'inici de rosca				
FIG.1	2.05 mm			
FIG.2	2.61 mm			
FIG.3	1.99 mm			
FIG.4	2.39 mm			



pág. 1 IN.IN.01 v01



A la campana son estanques. Les tapes queden una mica tortes, i hi ha una mica de diferència de la llum que queda.

Estagueitat campana 3 min a 500 mbar				
	Par de cierre	Llum entre tarro i tapa	Estanquietat	
FIG.1	1.032 N.m.	0.25 - 0.40 mm	OK	
FIG.2	1.016 N.m.	0.20 – 0.40 mm	OK	
FIG.3	1.005 N.m.	0.30 - 0.40 mm	OK	
FIG.4	1.012 N.m.	0.15 – 0.40 mm	OK	

Les tapes també son una mica descentrades, la figura 2 la que més.

Descentrament		
FIG.1	1.85 / 1.98 mm	
FIG.2	1.71 / 2.02 mm	
FIG.3	1.84 / 1.97 mm	
FIG.4	1.84 / 1.92 mm	


Roscat amb el tarro, segueixen deixant brocetes negres desprès de 20 roscades. La figura 4 no n'ha fet tot i que també fa brocetes a la rosca





pág. 2 IN.IN.01 v01



També crec que les rosques no son iguales de les 4 figures:







pág. 3 IN.IN.01 v01



CONCLUSIÓ:

- El roscat amb el tarro es OK, però segueix deixant restes de plàstic a les 20 roscades.
- Diferències d'alçada als inicis del fil de rosca.
- Parets descentrades, la figura 2 molt.
- Ara els discs no cauen, però s'han d'apretar i posar bé perquè si no queden torts i la tapa també i queda.
- Veig diferències amb les rosques de cada figura.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

07/01/21

pág. 4 IN.IN.01 v01