

Referència: 1577/0/8 Materials: PP

Denominació: Tapa nova 50 ml PP per tarro T-78 **Data:** 15/06/2021

Motiu informe:

1ª prova de la versió de tapa per el tarro T-78

INFORME TALLER:

| REFERÈNCIA | DENOMINACIÓ | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1577/0/8 | TAPA 50 L BEAUTY PIE UK. | | | |
| DATA SORTIDA | DATA ENTRADA | MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ | | |
| | 10/06/21 | Se entrega el molde montado con nueva version tapa M-1577/0/8. Es una nueva placa completa de la parte fija (6 Cajas) con un nueva Version de tapa sorreada que debe de quedar enrrasada con tarros de T-78/T-89 PP del molde 1597. El interior (Parte movil) utiliza el mismo montaje y medidas del la tapa de 50ml. PP que la version 1577/0/2. Adjunto plano provisional, Esteban enviara plano definitivo. | | |

INFORME PROVA MECÀNIC - Jordi Zamora

- S'ha provat el motlle costa molt acabar d'omplir. Aire/ gasos al costat contrari al P.I., que es on tanca la peça. Al motlle no hi ha sortides de gasos.
- Les peces fan rebava de partaix i al cono. Vasos i casquillos no estan a la mateixa alçada. Hi ha zones de la placa que surten més que els vasos.
- Antigiros de moment en aquesta prova OK. No giren.
- Les peces omplen totes per igual practicament.
- Estaria bé numerar les figures per identificar-les millor.
- Això es el ques'ha observat desde injecció. Es deixen peces a C.Q. perquè faci les seves comprovacions/ observacions.

pág. 1 IN.IN.01 v01



PLÀNOL: Si – 11/05/21 – Un provisional amb 2 mides, alçada total i diàmetre exterior total.



INFORME DIMENSIONAL: Falta un plànol mes detallat.


| Figura | Ø exterior 64.5 mm | Alçada 15.10 mm | Ø Rosca | Profunditat valona | Pes |
|--------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| D | 64.42 | 15.13 | 57.14 | 11.63 | 12.2 gr |
| В | 64.53 | 15.16 | 57.07 | 11.79 | 12.3 gr |
| DB | 64.45 | 15.17 | 57.14 | 11.71 | 12.3 gr |
| DD | 64.36 | 15.14 | 57.04 | 11.66 | 12.2 gr |
| RB | 64.43 | 15.24 | 57.01 | 11.68 | 12.5 gr |
| RD | 64.47 | 15.18 | 57.21 | 11.66 | 12.4 gr |

pág. 2 IN.IN.01 v01



INFORME ASPECTE VISUAL

- Les 6 figures tenen molta rebava a la boca amb fils.



- Les valones brutes:




pág. 3 IN.IN.01 v01



- Retxupades dels laterals, i els punt injecció surtits.



- Les 6 figures també tenen totes una marca d'injecció a sobre, més o menys, però totes. Al costat oposat al punt injecció



pág. 4 IN.IN.01 v01




FUNCIONAL:

Roscat de la tapa.

| Roscat amb tarro T-78 + Obturador ref.1933/0/1 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| | DISC 57X1 | | | 57x1.5 mm | | | | | | |
| | Llum | Estanquitat campana 3 min 500 mbar | | Llum | Estanquitat campana 3 min 500 mbar | | | | | |
| D | -0.05 – 0.15 mm | OK | OK | 0.40 – 0.80 mm | NOK | OK | | | | |
| В | -0.05 – 0.10 mm | NOK | OK | 0.30 – 0.70 mm | OK | OK | | | | |
| DB | -0.05 – 0.15 mm | OK | OK | 0.50 – 0.70 mm | OK | NOK | | | | |
| DD | -0.05 – 0.15 mm | NOK | OK | 0.40 – 0.70 mm | OK | OK | | | | |
| RB | -0.05 – 0.15 mm | OK | NOK | 0.40 – 0.70 mm | NOK | OK | | | | |
| RD | -0.05 – 0.15 mm | OK | OK | 0.40 – 0.70 mm | NOK | OK | | | | |

Les tapes queden tortes, amb més gruix de disc, es veu més. També queden una mica desplaçades. Estanquitat no es 100% ok, però no per gruix de disc.



No hi ha allotjament del disc, per tan els discs queden per sobre els fil de rosca.



pág. 5 IN.IN.01 v01



CONCLUSIÓ: NOK

S'han fet unes 6 injectades – 36 tapes.

Moltes rebaves, marques a sobre, funcional - NOK

S'haurien de numerar les figures.

Fer un plànol amb totes les cotes.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López 15/06/21

pág. 6 IN.IN.01 v01