

INFORME

Referència: 2021 + 1440/0/6

Materials: PS + PP

Denominació: Tarro 50 ml REFILL (T-22 REFILL)

Data: 26/02/2021

Motiu informe: Informe dimensional del conjunt del nou tarro 50 ml refill. (RECARGABLE)

Motlle del tarro nou ref.2021 - 6 figures

Es fan 300 mostres per homologació

Informe prova mecànic – Jordi Argemí: NO HI HA RES ESCRIT COM A INFORME.

Informe dimensional: El plànol que tenim no hi ha les últimes modificacions realitzades.

Proves fetes 25/02/21 TARDA – Faig informe amb menys de 24h de contracció.

- TARRO REF.2021

Figura	Ø base	Ø ombro 70.0	Ø rosca Tarro 57.8	Ø anclatge		Alt cos	Alt coll	Alt	Profunditat
				A 52.42	B 52.4	33.5	9.4	anclatge 2.2	37.1
1	70.02	70.60	57.83	52.61	52.58	33.48	9.42	2.31	36.60
2	70.11	70.66	57.79	52.60	52.62	33.51	9.40	2.28	36.55
3	70.00	70.70	57.78	52.69	52.64	33.20	9.36	2.21	36.51
4	70.05	70.68	57.73	52.68	52.63	33.36	9.31	2.20	36.78
5	69.95	70.57	57.85	52.69	52.63	33.51	9.39	2.32	36.58
6	70.01	70.58	57.86	52.72	52.72	33.47	9.42	2.31	36.58

Figura	Pes
1	80.6 gr
2	81.2 gr
3	80.8 gr
4	80.9 gr
5	80.4 gr
6	80.8 gr

- Dimensionalment, no hi ha diferències representarives. L'alçada del cos del tarro segueix variant en una mateixa figura.

pág. 1 IN.IN.01 v01




INFORME

INFORME ASPECTE VISUAL:

FIG.1	Retxupat lateral + retxup interior + aro base menys cristal·litzat			
FIG.2	Retxup interior + Aro base cristal·litzat + Revaba al punt injecció			
FIG.3	Retxup a la base exterior + Retxup lateral + retxup interior + Aro base molt cristal-litzat.			
FIG.4	IG.4 Retxup lateral + retxup interior + marques base + aro base cristal·litzat + Molta rebava al punt injecció.			
FIG.5	Retxup interior + Aro base cristal·litzat + picadetes a la base			
FIG.6	Retxup interior + Aro base cristal·litzat + picadetes a la base			

S'ha notat poca millora. La figura 1 ja no te els cops a la base, però ara la figura 3 surta amb un retxup a la base.

Els partaix dels ombros segueix igual.



INFORME FUNCIONAL: Funcionalment igual a les proves d'ahir.


	CUBILET 1	CUBILET 2
TARRO 1	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope – Poc moviment.	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope – Poc moviment.
TARRO 2	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment
TARRO 3	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment
TARRO 4	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope – Poc moviment	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope – Poc moviment
TARRO 5	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment
TARRO 6	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment

pág. 2 IN.IN.01 v01



INFORME

ALTRES: Els tarros van numerats de la figura 1 a la 6. Tenen el número al principi del coll, i estan girats



CONCLUSIÓ:

Dimensionalment: Seguim sense plànol actual. Cap variació representativa amb les proves d'ahir

Funcional: Igual que ahir.

Aspecte:

- El cristal·litzat al aro de la base segueix sortint en algunes figures.
- La figura 3 surt un retxup a la base.
- Segueixen sortint una mica retxupats lateral i interior.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

26/02/21

pág. 3 IN.IN.01 v01