

INFORME DIMENSIONAL Toleráncia +/- 0,2mm


(Después modificación 03/01/2016)

Cota	NOMINAL	Fig. DB		Fig. DD		Fig. RB		RD	
1	Muntatge	máquina	A Mano	máquina	A Mano	máquina	A Mano	máquina	A Mano
	Cubilet	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	Posición montado	Desplazado muy		Ok		Desplazado		Desplazado	
3	Juego	Metalizado	blanco	Metalizado	blanco	Metalizado	blanco	Metalizado	blanco
	montado	No	No	No	No	No	No	No	No

Conclusión :

- 1. Los 4 anclajes no están a 90º por eso el desplazamiento.
- 2. La figura DD queda bien posicionada.
- 3. LA MODIFICACIÓN NO ES CORRECTA.

Responsable : Quicu Estebanell **Fecha :** 03/01/2017



INFORME REALIZADO

Responsable : Quicu Estebanell

Fecha: 03/01/2016