

INFORME

Referència: B-267

Material: PETG


Denominació: AMPOLLA DISPENSER CÒNIC 50 ml

Data: 17/06/2021

Motiu informe:

Informe inici producció – mostres 16/06/21

Informe dimensional- Plànol - data 03/12/15



INFORME DIMENSIONAL INICI PRODUCCIÓ B-267									
TOLERÀNCIA 0.2 mm	ALTURA TOTAL	Ø OMBRO	Ø INT.COLL	Ø EXT.COLL	Ø EXT.COLL TAPETA	Ø ROSCA	ALT TOTAL COLL	ALT TAPETA	
PLÀNOL	104.5 mm	37.0 mm	14.5 mm	17.5 mm	16.5 mm	19.5 mm	13.0	2.0 mm	
MOSTRA PARTIDA BEAUTY LUMIS 2018	105.40 mm	36.73 mm	13.90 mm	17.36 mm	16.37 mm	19.65 mm	14.10 mm	3.10 mm	
MOSTRES 18/05/21	105.40 mm	36.74 mm	13.95 mm	17.36 mm	16.38 mm	19.65 mm	14.12 mm	3.14 mm	
MOSTRA 26/05/21	106.45 mm	36.77 mm	13.96 mm	17.37 mm	16.37 mm	19.60 mm	15.05 mm	3.80 mm	
MOSTRES 04/06/21	106.40 mm	36.83 mm	13.96 mm	17.39 mm	16.80 mm	19.63 mm	14.92 mm	3.78 mm	
MOSTRES 10/06/21	106.05 mm	36.76 mm	14.10 mm	17.43 mm	16.42 mm	16.64 mm	14.40-59 mm	3.44 mm	
MOSTRES 16/06/21	105.56 mm	36.79 mm	13.99 mm	17.41 mm	16.43 mm	19.65 mm	13.95-14.08 mm	2.91 mm	


pág. 1 IN.IN.01 v01



INFORME







BEAUTY LUMIS 2018

MOSTRES 18/05/21 ENVIADES
A DALITA PER COMPATIBILIAT

MOSTRES PRODUCCIÓ PUJADES PER JOAN RIBALTA 26/05/21













MOSTRES DE DIVENDRES 04/06/21

Mostres 10/06/21

MOSTRES 16/06/21







pág. 2 IN.IN.01 v01




INFORME

Les mostres d'ahir, l'alçada del coll ha baixat molt. A la campana son estancs. Ara queda una llum de 0.05 a 0.15 mm, segueix quedant una mica tort, però amb poca llum no es veu.

	Pes ampolla segons	Cubicatge	Estanquita campana
	plànol 8.7 gr	aigua	3 min a 500 mbar
Mostra partida 2018	6.90 gr	56.0 ml	OK
Mostra envida 18/05/21	6.60 gr	56.0 ml	OK
Inici producción 26/05/21	7.22 gr	56.0 ml	OK
Mostres 04/06/21	7.30 gr	56.0 ml	OK
Mostres 10/06/21	7.52 gr	56.0 ml	OK
Mostres 16/06/21	7.39 gr	56.0 ml	OK

Les ampolles d'ahir, tenen com una esquerda?



CONCLUSIÓ:

Alçada coll i funcional – OK. Ara esta al limit de baix, si varia una mica cap a menys, malament.

L'esquerda de l'ampolla, si el exterior del difusor va pintat, no s'ha de veure, però si han d'anar transparents si que es veu.

Actualitzar plànol.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López 17/06/21

pág. 3 IN.IN.01 v01